

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 965
van **BERT MAERTENS**
datum: 24 augustus 2017

aan **JOKE SCHAUVLIEGE**
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

Pompinstallatie De Balokken Wervik - Defect

Sinds eind mei is de pompinstallatie in De Balokken in Wervik defect. Omdat de voldoende doorstroming van de vijvers niet verzekerd kan worden, werd de hondenweide gesloten. Intussen staan de vijvers quasi droog.

1. Wanneer zal deze pompinstallatie opnieuw functioneel zijn?
2. Wat is de reden van het defect?
3. Wat is de (geraamde) kostprijs voor het herstel van de pompinstallatie?
4. Waarom werd de pompinstallatie nog niet hersteld?

ANTWOORD

op vraag nr. 965 van 24 augustus 2017

van **BERT MAERTENS**

1. De aannemer is opgedragen om de pomp te herstellen voor 24 september 2017.
2. Begin 2017 werd de pomp een eerste keer vervangen wegens. Eind mei bleek deze pomp opnieuw defect. Uiteindelijk bleek dat de pomp de pompstoel en geleidestangen had losgetrild, waardoor een verbinding was losgekomen en het water niet meer kon worden opgestuwd. De constructie werd hersteld en extra technisch verzekerd. Bij het inhangen en herstarten van de pomp bleek het probleem niet opgelost en begon alles opnieuw te trillen.
3. De geraamde kostprijs voor het herstel en de voorgestelde aanpassingen bedraagt 4000 euro.
4. Omdat vanaf half juli tot eind augustus sowieso niet wordt gepompt om hooibeheer in een deel van de moeraszone toe te laten, is de aannemer gevraagd om tegen het eind van de zomer een oplossing uit te werken om het probleem met de pomp definitief op te lossen.
De aannemer heeft de pomp ter nazicht teruggestuurd naar de fabrikant. Samen met de hoofdaannemer is beslist om de pompkelder te voorzien van een extra overstortdrempel om het oppompen van kleine deeltjes en slib nog meer te reduceren. Een ander pomptype en merk moet mogelijke schade aan de rotor door cavitatie verminderen.