

A -INSPECTIE

Einddatum : 18/02//19

Identificatienummer: 0-013-010-1

Volgnummer : 0223

INSPECTIEFORMULIER VASTE BRUG

Benaming van het kunstwerk: *BRUG B5 over A 013 en in de gemeenteweg (Wijnegemsesteenweg)*

te: *Wommelgem*

Km. afstand 5.990

Inspectienummer: 14

Districtnummer: 121

Inspecteur(s) (naam, graad): *Broen F. Deskundige*
Mertens E. Deskundige

Algemene inlichtingen

- | | Datum, inlichtingen en commentaar |
|--|-----------------------------------|
| 1. Voorgaande A- of C-inspectie : | 23/08/16 |
| Voorgaande B-inspectie : | |
| 2. Het laatst uitgevoerde volledige schilderwerk : | |
| 3. Sinds voorgaande A-, C- of B-inspectie | |
| -uitgevoerde herstellingswerken : | |
|
-andere belangrijke feiten : | |

4. Weersomstandigheden *Zonnig, droog*
gemiddelde omgevingstemperatuur: 5 °C te 10.00 uur

5. Verkeer op het kunstwerk: hoeveelheid : *middelmatig*
aard : *halfzwaar*

6. Toegankelijkheid van het kunstwerk voor inspectie:
- voor onderhoudsrolbrug : datum recentste keuringsverslag :
- gebruikte bijzondere toegangsmiddelen :

-opmerkingen, voorstellen:

7. Indien het kunstwerk niet in veilige omstandigheden geïnspecteerd kan worden:
-reden:

- voorstellen tot verbetering :

A -Inspectie Identificatienummer: 0-013-010-1	Einddatum : 18/02/2019 Volgnummer : 0223
--	---

w	nr.	vaststelling	lokalisatie + nr. foto
---	-----	--------------	------------------------

00.00 KUNSTWERK IN ZIJN GEHEEL

Nota: Een aantal gebreken zijn bij een andere rubriek vermeld.
 Bij de oude gebreknummer staat een verwijzing naar de nieuwe gebreknummer.
 Bij de rubriek "**44.00 Langsligger**" staan enkel de gebreken die slaan op de langsliggers zelf, de nummering van deze gebreken is opnieuw gestart.
 Bij de rubriek "**56.00 Uitwendige voorspankabel**" staan gebreken die voorheen bij de rubriek "**44.00 Langsligger**" stonden. Bij deze gebreken staat een verwijzing naar de vorige gebreknummer.
 Tijdens de inspectie is er opgemerkt dat er op Ldh. 1 rugzakken lagen en een slaapzak op de kwartkegel. Op de volgende dag van de inspectie waren deze rugzakken en slaapzak weg.

10.00 LANDHOOFD

15.00 Scheenmuur

15.03 Een looper van kalk, 0.60 x 0.05m. D-E/1

16.00 Retourmuur / vleugelmuur

16.01 Betonafbrokkelingen (2 stuks), wapening geroest, buitenkant retourmuur, 1x (0.20 x 0.10 x 0.01m) en 1x (0.30 x 0.10 x 0.01m). A/1

17.00 Taludbekleding / omgeving

17.01 Veel kruid- en boomgroei op de breukstenen van de kwartkegels. Ldh. 1 & 2
 Vooral veel braamstruiken. Hierdoor is de inspectie van de retouremuren moeilijk.

N 17.02 Uitbrokkeling voegwerk breukstenen. Ldh. 1 & 2

20.00 PIJLER

20.01 Zie gebrek 24.02.

20.01A Zie gebrek 24.01.

24.00 Kolom

24.01 Een boom / struik woekert rondom pijler. E/5

24.02 Betonafbrokkeling onderaan pijler, 0.40 x 0.25 x 0.03m. E/12

40.00 BOVENBOUW

43.00 Dwarsdrager

N 43.00a Scheur met kalkvorming en stalactieten, onderkant dwarsdrager. A-B/1
 Vochtplek met waterafsijpeling, 1.00 x 0.40m.

N 43.00b Betonafbrokkeling, wapening geroest, afschuining met brugdekplaat, 0.20 x 0.10 x 0.01m. A-B/1

N 43.00c Betonafbrokkeling, wapening geroest, afschuining met brugdekplaat, 0.20 x 0.10 x 0.01m. C-D/1

A -Inspectie	Einddatum : 18/02/2019
Identificatienummer: 0-013-010-1	Volgnummer : 0223

w	nr.	vaststelling	lokalisatie + nr. foto
	43.00d	Betonafbrokkeling, wapening geroest, onderkant dwarsdrager vlak naast oplegging, 0.20 x 0.08 x 0.03m. (voorheen gebrek 44.05a)	D/1, knt C
	43.00e	Scheur met kalkvorming en stalactieten, onderkant dwarsdrager. Vochtplek met waterafsjijpeling achter oplegging E, ± 1.00 x 0.40m. (voorheen gebrek 45.02)	D-E/1
	43.01	Betonafbrokkeling, wapening geroest, boven pijler, 0.20 x 0.30 x 0.02m.	D-E/5-6
N	43.01a	Wapeningsijzer bloot en geroest, onderkant dwarsdrager, L= 0.40m.	E/5
	43.02	Zie gebrek 45.01.	
N	43.03	Betonafbrokkeling, wapening geroest, onderkant dwarsdrager, 0.50 x 0.10 x 0.05m.	C-D/9
N	43.04	Betonafbrokkeling, wapening geroest, zijkant dwarsdrager bovenaan, 0.10 x 0.05 x 0.01m. Loskomen betonschelpen (2 stuks), zijkant dwarsdrager bovenaan, 2x (0.10 x 0.05m).	D-E/12, knt 11
N	43.05	Betonafbrokkeling , wapening geroest, onderkant dwarsdrager boven pijler, 0.20 x 0.20 x 0.02m.	E/12
N	43.06	Betonafbrokkeling, wapening geroest, zijkant dwarsdrager, 0.10 x 0.05 x 0.01m.	C-D/12, knt 13
N	43.07	Wapeningsijzer (2 stuks) bloot en geroest, bovenaan dwarsdrager, L= 2x 0.20m.	D-E/15, knt 16
N	43.08	Betonafbrokkeling, wapening geroest, afschuining met brugdekplaat, 0.30 x 0.10 x 0.01m.	A-B/16
N	43.09	Betonafbrokkeling, wapening geroest, afschuining met brugdekplaat, 0.10 x 0.05 x 0.01m.	B-C/16
N	43.10	Betonafbrokkeling, wapening geroest, afschuining met brugdekplaat, 0.20 x 0.05 x 0.01m.	C-D/16
	43.11	Scheuren (2 stuks) met kalkvorming en stalactieten, L= 0.20m. (voorheen gebrek 45.01)	D-E/16
	44.00	Langsligger	
N	44.00	Meerdere wapeningsijzers bloot en geroest in afschuining tussen langsligger en uitkraging, L= 0.10m.	Kant A & E
	41.01	De bovenbouw drukt tegen de scheenmuur, er is geen werkopening aanwezig. Tijdens deze inspectie (dd. 18/02/19) is dit gebrek niet opgemerkt. De vorige inspectie vond plaats in de zomer (dd. 23/08/16), waardoor omwille van de warmere temperatuur het gebrek toen wel merkbaar was. (voorheen gebrek 44.01b)	A/1
N	44.02	Betonafbrokkeling, wapening geroest, buitenkant langsligger, 0.10 x 0.01 x 0.01m.	A/2
N	44.03	Loskomen betonschelp, buitenkant langsligger, 0.15 x 0.10m.	A/2-3
N	44.04	Betonafbrokkelingen (4 stuks), wapening geroest, onderkant langsligger, 4x (0.10 x 0.05 x 0.01m).	A/3-4
	44.05	Betonafbrokkeling, wapening geroest, onderkant langsligger, 0.10 x 0.01 x 0.01m. (voorheen gebrek 44.01a)	B/3-4
N	44.06	Betonafbrokkelingen (2 stuks), wapening geroest, buitenkant langsligger, (0.30 x 0.10 x 0.01m) & (0.20 x 0.10 x 0.01m). (voorheen gebrek 50.10)	A/4
N	44.07	Betonafbrokkelingen (5 stuks), wapening geroest, opkant onderflens, 5x (0.10 x 0.01 x 0.01m)	E/4-5, knt D

A -Inspectie	Einddatum : 18/02/2019
Identificatienummer: 0-013-010-1	Volgnummer : 0223

w	nr.	vaststelling	lokalisatie + nr. foto
N	44.08	Loskomen betonschelp, buitenkant langsligger, 0.20 x 0.10m.	A/5
N	44.09	Betonafbrokkelingen (7 stuks), wapening geroest, onderkant langsligger, 7x (0.05 tot 0.40 x 0.05 x 0.01m).	A/5
N	44.10	Herstellingen (2 stuks) komen los, buitenkant langsligger, 2x (0.50 x 0.10m). (voorheen gebrek 44.23a)	E/5
N	44.11	Herstellingen (2 stuks) komen los, onderkant langsligger, 2x (0.70 x 0.10m).	D/5-6
N	44.12	Betonafbrokkelingen (10 stuks), wapening geroest, onderkant langsligger, 10x (0.10 x 0.05 x 0.01m).	A/6-7
N	44.13	Betonafbrokkelingen (5 stuks), wapening geroest, onderkant langsligger, 5x (0.10 x 0.05 x 0.01m).	A/7-8
N	44.14	Loskomen betonschelpen (6 stuks), onderkant langsligger, 6x (0.10 tot 0.30 x 0.05m)	D/7-8
	44.15	Betonafbrokkeling, wapening geroest, onderkant langsligger, 0.20 x 0.03 x 0.01m. (voorheen gebrek 44.19b)	A/11
N	44.16	Betonafbrokkelingen (3 stuks), wapening geroest, onderkant langsligger, 3x (0.10 x 0.05 x 0.01m).	A/11-12
N	44.17	Herstellingen (4 stuks) komen los, onderkant langsligger, 2x (0.80 x 0.05m) & 2x (0.20 x 0.05m).	B/11-12
N	44.18	Wapeningsijzers (3 stuks) bloot en geroest, onderkant langsligger, L= 0.05 tot 0.20m.	E/11-12
N	44.19	Herstelling komt los, buitenkant langsligger, 0.40 x 0.10m.	E/12
N	44.20	Betonafbrokkelingen (2 stuks), wapening geroest, onderkant langsligger, (0.10 x 0.05 x 0.01m) & (0.20 x 0.05 x 0.01m).	A/12-13
N	44.21	Betonafbrokkeling, wapening geroest, opkant onderflens, 0.10 x 0.05 x 0.01m.	A/12-13, knt B
N	44.22	Wapeningsijzers (2 stuks) bloot en geroest, onderkant langsligger, L= 0.10m.	D/12-13
N	44.23	Betonafbrokkelingen (3 stuks), wapening geroest, onderkant langsligger, 2x (0.10 x 0.05 x 0.01m) & 1x (0.50 x 0.05 x 0.01m).	A/13-14
N	44.24	Betonafbrokkelingen (2 stuks), wapening geroest, onderkant langsligger, 2x (0.10 x 0.05 x 0.01m).	A/14
N	44.25	Betonafbrokkelingen (2 stuks), wapening geroest, onderkant langsligger, 2x (0.10 x 0.05 x 0.01m).	A/14-15
N	44.26	Betonafbrokkelingen (4 stuks), wapening geroest, onderkant langsligger, 4x (0.10 x 0.05 x 0.01m).	D/14-15
N	44.27	Betonafbrokkelingen (3 stuks), wapening geroest, onderkant langsligger, 3x (0.10 x 0.05 x 0.01m).	E/14-15
N	44.28	Betonafbrokkeling, wapening geroest, onderkant langsligger, 0.10 x 0.05 x 0.01m.	A/15-16
	45.00	Brugdekplaat	
	45.01	Betonafbrokkeling, wapening geroest, 0.80 x 0.05 x 0.01m. (voorheen gebrek 43.02)	D-E/4-5
N	45.02	Betonafbrokkeling, wapening geroest, 0.40 x 0.10 x 0.02m.	C-D/5-6
N	45.03	Betonafbrokkeling, wapening geroest, 0.70 x 0.10 x 0.02m.	D-E/5-6
N	45.04	Betonafbrokkelingen (2 stuks), wapening geroest, 2x (0.10 x 0.05 x 0.01m).	C-D/6-7

A -Inspectie	Einddatum : 18/02/2019
Identificatienummer: 0-013-010-1	Volgnummer : 0223

w	nr.	vaststelling	lokalisatie + nr. foto
N	45.05	Betonafbrokkeling, wapening geroest, 0.40 x 0.10 x 0.02m.	D-E/6-7
N	45.06	Betonafbrokkelingen (3 stuks), wapening geroest, (0.10 x 0.10 x 0.01m) & (0.20 x 0.10 x 0.01m) & (0.50 x 0.10 x 0.01m). Loskomen betonschelp, 0.20 x 0.10m.	D-E/11-12
N	45.07	Wapeningsijzer bloot en geroest, L= 0.10m.	A-B/12-13
N	45.08	Wapeningsijzer bloot en geroest, L= 0.10m.	C-D/12-13
50.00 Uitkringend voetpad			
	50.01	Afleckend water in onderkant zorgt voor kalkvorming met stalactieten.	Kant A & E
	50.02	Tal van kleine scheurtjes met kalkvorming en stalactieten zijn verspreid op de zijkant en onderkant van de uitkraging. Ten gevolge van deze vele kleine scheurtjes brokkelt het beton op meerdere plaatsen uit. Waar mogelijk is de slechte beton verwijderd, op sommige plaatsen zelfs tot achter de wapening met een totale dikte van 3 à 4 cm. Gezien de uitkraging vol staat van deze scheuren is er een sterk vermoeden dat de ganse uitkraging een slechte betondekking heeft op de buitenzijde van de uitkraging.	Kant A & E
N	50.03	Hoekafbrokkeling net onder deksteen, wapening geroest, 0.20x0.20x0,10.	A/1 FOTO 1
N	50.03a	Betonafbrokkeling, wapening geroest, opkant uitkraging, 0.50 x 0.20 x 0.02m.	A/1 FOTO 1
	50.04	Hoekafbrokkeling net onder deksteen, wapening geroest, 0.40 x 0.10 x 0,10m.	E/1 FOTO 2
	50.04a	Betonafbrokkelingen (9 stuks) wapening geroest, onderkant uitkraging, 9x (0.10 to 0.30 x 0.05 x 0.01m). (voorheen gebrek 50.08)	E/1-2
N	50.04b	Zichtbare wapeningsijzers (2 stuks), L= 0.20m. (voorheen gebrek 50.03)	A/2-3
N	50.04c	Betonafbrokkelingen (6 stuks), wapening geroest, 6x (0.20 tot 0.40 x 0.05 x 0.01m).	E/2-3
	50.05	Zie gebrek 50.02.	
	50.06	Zie gebrek 82.08.	
	50.07	Betonafbrokkelingen (2 stuks),wapening geroest, onderkant uitkraging, (0.20 x 0.05 x 0.01m) & (0.30 x 0.05 x 0.01m).	E/13-14
	50.08	Zie gebrek 50.04a.	
	50.09	Zie gebrek 50.02.	
	50.10	Zie gebrek 44.06.	
	50.11	Zie gebrek 50.02.	
N	50.12	Betonafbrokkeling, wapening geroest, opkant uitkraging, 0.60 x 0.20 x 0.03m. Zie ook gebrek 50.02.	A/16 FOTO 3
56.00 Uitwendige voorspankabel			
N	56.01	Betonafbrokkeling in mortelbed rondom voorspankabels, 1.00 x 0.20 x 0.05m. Voorspankabels en metalen plaat bloot en geroest.	B/1, knt A FOTO 4
	56.02	Betonafbrokkelingen in mortelbed rondom voorspankabels, (0.80 x 0.20 x 0.10m) & (1.20 x 0.20 x 0.05m) & (1.20 x 0.05 x 0.05m). Voorspankabels en metalen plaat bloot en geroest. Een aantal voorspankabels (4 stuks) zijn zelfs over. (voorheen gebrek 44.02/1)	B/1, knt C FOTO 5
N	56.03	Betonafbrokkeling in mortelbed rondom voorspankabels, 0.40 x 0.20 x 0.03m. Metalen plaat bloot en geroest.	C/1, knt B FOTO 6

A -Inspectie	Einddatum : 18/02/2019
Identificatienummer: 0-013-010-1	Volgnummer : 0223

w	nr.	vaststelling	lokalisatie + nr. foto
N	56.04	Betonafbrokkeling in mortelbed rondom voorspankabels, 0.40 x 0.20 x 0.05m. Voorspankabels en metalen plaat bloot en geroest. Boven deze afbrokkeling scheurt het mortelbed verder af.	C/1, knt D FOTO 7
	56.05	Betonafbrokkeling in mortelbed rondom voorspankabels, 1.00 x 0.20 x 0.05m. Voorspankabels en metalen plaat bloot en geroest. (voorheen gebrek 44.03)	D/1, knt C FOTO 8
	56.06	Betonafbrokkeling in mortelbed rondom voorspankabels, 0.20 x 0.10 x 0.03m. (voorheen gebrek 44.04)	D/1, knt E FOTO 9
	56.07	Betonafbrokkeling in mortelbed rondom voorspankabels, 0.40 x 0.20 x 0.02m. Metalen plaat bloot en geroest. (voorheen gebrek 44.05)	E/1, knt D FOTO 10
	56.08	Betonafbrokkeling in mortelbed rondom voorspankabels, 2.00 x 0.10 x 0.05m. Voorspankabels bloot en geroest. (voorheen gebrek 44.06 en 44.24)	A/2-3, knt B
	56.09	Horizontale scheur in mortelbed rondom voorspankabels, L= ±4.50m. (voorheen gebrek 44.07)	C/2-3, knt D
	56.10	Betonafbrokkeling in mortelbed rondom voorspankabels, 2.50 x 0.05 x 0.02m. Voorspankabels bloot en geroest. (voorheen gebrek 44.25)	E/2-3, knt D
	56.11	Betonafbrokkeling in mortelbed rondom voorspankabels, 2.50 x 0.05 x 0.02m. Voorspankabels bloot en geroest. (voorheen gebrek 44.24)	A/3-4, knt B
	56.12	Hoekafbrokkeling mortelbed rondom voorspankabels, 1.00 x 0.10 x 0.05m. Voorspankabels bloot en geroest. Vanaf deze afbrokkeling vertrekt een horizontale scheur, L= ±2.50m.(voorheen gebrek 44.09 en 44.25)	E/3-4, knt D
	56.13	Betonafbrokkeling in mortelbed rondom voorspankabels, 4.00 x 0.05 x 0.02m. Voorspankabels en metalen plaat bloot en geroest. (voorheen gebrek 44.10)	A/4-5, knt B
	56.14	Betonafbrokkeling in mortelbed rondom voorspankabels, 0.40 x 0.20 x 0.10m. Voorspankabels en metalen plaat bloot en geroest. (voorheen gebrek 44.10/1)	C/4-5, knt D
N	56.15	Betonafbrokkelingen in mortelbed rondom voorspankabels, (1.20 x 0.10 x 0.05m) & (0.50 x 0.05 x 0.02m). Voorspankabels bloot en geroest.	A/6-7, knt B
	56.16	Betonafbrokkeling in mortelbed rondom voorspankabels, 0.70 x 0.10 x 0.02m. Voorspankabels bloot en geroest. (voorheen gebrek 44.16)	E/6-7, knt D
N	56.17	Horizontale scheur met uitbrokkelingen in mortelbed rondom voorspankabels, L= ±5.00m.	C/11-12, knt B
N	56.18	Betonafbrokkeling in mortelbed rondom voorspankabels, 0.40 x 0.10 x 0.05m. Voorspankabels bloot en geroest.	A/12-13, knt B
	56.19	Betonafbrokkeling in mortelbed rondom voorspankabels, 0.70 x 0.20 x 0.05m. Voorspankabels en metalen plaat bloot en geroest. (voorheen gebrek 44.21)	A/16, knt B FOTO 11
N	56.20	Betonafbrokkeling in mortelbed rondom voorspankabels, 0.30 x 0.15 x 0.05m. Voorspankabels bloot en geroest.	B/16, knt A FOTO 12

A -Inspectie Identificatienummer: 0-013-010-1	Einddatum : 18/02/2019 Volgnummer : 0223
--	---

w	nr.	vaststelling	lokalisatie + nr. foto
	56.21	Betonafbrokkeling in mortelbed rondom voorspankabels, 0.20 x 0.20 x 0.02m, Metalen plaat bloot en geroest. (voorheen gebrek 44.22)	B/16, knt C FOTO 13
N	56.22	Betonafbrokkeling in mortelbed rondom voorspankabels, 0.20 x 0.20 x 0.02m, Metalen plaat bloot en geroest.	C/16, knt B FOTO 14
	56.23	Betonafbrokkeling in mortelbed rondom voorspankabels, 0.30 x 0.20 x 0.03m. Voorspankabels en metalen plaat bloot en geroest. (voorheen gebrek 44.23)	E/16, knt D FOTO 16
	60.00	<u>OPLEGGINGEN EN VOEGEN</u>	
	60.01	Zie gebrek 66.01	
	61.00	Vaste oplegging	
	61.01	Zware roest aan de vaste oplegtoestellen.	A-E/16 FOTO 16
	61.02	Zie gebrek 63.01	
	62.00	Beweegbare oplegging	
N	62.01	Metalen plaat boven de neopreen is verroest.	A-E/1
N	62.02	Betonafbrokkeling betonnen balk voegconsole ter hoogte van de retourmuur, afmeting niet te bepalen.	E/1 FOTO 17
	63.00	Sokkel	
	63.01	Betonafbrokkeling onderaan sokkel, wapening geroest, 0.30 x 0.03 x 0.01m. (voorheen gebrek 61.02)	C/16, knt 15
	66.00	Voeg onderhevig aan wegverkeer	
	66.01	Aanzanding voeg.	Ldh. 1 & 2
	70.00	<u>WEGVERHARDING</u>	
	70.00	Zie gebrek 71.01.	
	70.04	Zie gebrek 71.03.	
	71.00	Rijweg	
	71.01	Zeer kleine scheurvorming en uitbrokkelingen rond het voegprofiel.	Ldh.1 FOTO 18
N	71.02	Vlak naast het voetpad is er tegen het voegprofiel een uitbrokkeling in de asfalt, 0.30 x 0.05m. (Oorzaak van vochtplek en waterafsijpeling aan onderkant dwarsdrager A-B/1, gebrek 43.00a?)	A/1 FOTO 19
	71.03	Dwarse scheuraftekening met een lengte van 1.00m.	E/3 & 5 FOTO 20
N	71.04	Lichte uitbrokkelingen rond het voegprofiel.	Ldh. 2

A -Inspectie Identificatienummer: 0-013-010-1	Einddatum : 18/02/2019 Volgnummer : 0223
--	---

w	nr.	vaststelling	lokalisatie + nr. foto
---	-----	--------------	------------------------

	72.00	Voetpad / fietspad	
W	72.02	Kruidgroei tegen de deksteen en boordsteen.	A & E/1-16
N	72.03	Op de vier hoeken van de brug (gedeelte buiten de voegen) liggen de betontegels van het voetpad oneffen.	Ldh. 1 & 2
N	72.04	Betontegels zijn gebroken net buiten de voeg, opp= 0.50m².	A/16 FOTO 21

80.00 **VEILIGHEIDSELEMENTEN EN DIVERSEN**

	81.00	Leuning/borstwering	
	81.00	Roest op leuning, de onderste horizontale lat is op verschillende plaatsen doorgeroest ter hoogte van de verticale steunen.	Kant A & E
W	81.01	De moerdoppen op de voetplaten van de leuning zijn zwaar geroest. In totaal zijn er 7 moerdoppen verdwenen, 1 stuk kant A en 6 stuks kant E.	Kant A & E
	81.02	De leuning helt een weinig over naar de kant van de autoweg met de vraag of deze de veiligheid van ondergaand verkeer nog kan verzekeren.	Kant A & E
W	81.03	De beugels voor de bevestiging van het wapenschild zijn sterk aangetast door roest. Tijdens de inspectie is één beugel verwijderd.	E/8-9
H	81.04	HERSTELD. (Een kader gans vervormd door aanrijding)	E/3-4

	82.00	Deksteen/randscherm	
	82.02	Op 1.00m van A/1, dwarse schuine scheur in blauwe hardsteen, L= voll. breedte deksteen, scheurwijdte = 1.00mm (geen gevaar).	A/1
	82.03	Tal van kleine langse scheurtjes is afgetekend op de zijkant van de blauwe hardsteen.	Kant A & E
	82.04	Het bed waarin de dekstenen liggen lijkt wel op zavel en is gemakkelijk met blote hand te verwijderen, van hechting is hier geen sprake.	A/1-16
N	82.04a	Hoekafbrokkeling blauwe hardsteen, 0.10 x 0.10 x 0.10m.	A/12-13
	82.05	Schuine scheur doorheen blauwe hardsteen op 8.00m van Ldh.2., L= 0.80m, scheurbreedte = 5.00mm.	A/14-15 FOTO 22
W	82.06	Schuine scheur doorheen blauwe hardsteen, L= 1.20m, scheurbreedte tot 5.00mm.	A/8-9 FOTO 23
N	82.06a	Schuine scheur in blauwe hardsteen, L= 0.30m, scheurbreedte = 2.00mm.	E/6
W	82.07	Lang element van de deksteen is op zijn langs gescheurd, L= voll. lengte element, scheurbreedte = 10.00mm.	E/12-13 FOTO 23
N	82.08	Het voegwerk onder de deksteen is los en steekt naar buiten met kans dat het valt op het ondergaand verkeer. In het bijzonder ter hoogte van A/11 en E/7.	Kant A & E

87.00 **VERKENMERKEN**

	87.01	Vele deksels van de putjes, waarin de verkenmerken zitten, zijn verdwenen.	A & E/1-16
N	87.02	Op pijler A/5 staat het verkenmerk dubbel geplaatst. Dit zorgt voor verwarring, daarom is het wenselijk het verkeerde verkenmerk te verwijderen.	A/5
N	87.03	Verkenmerk op pijler E/12 is weg.	E/12

w	nr.	vaststelling	lokalisatie + nr. foto
---	-----	--------------	------------------------

90.00 **WATERAFVOER**

91.00 **Watergreppel**

91.01 De greppels onderaan de kwartskegels zijn gans overgroeid en hierdoor Ldh.1 & 2
onbruikbaar.

Alle onderdelen van het kunstwerk werden onderzocht, tenzij het hierboven anders werd vermeld.

Datum: 28/02/19

De inspecteur(s),

Broen F.
Deskundige

Mertens E.
Deskundige