

IDEWE vzw

Regio ANTWERPEN
Entrepotkaai 15
2000 Antwerpen

Tel. 03/2188383
Fax 03/2305678
antwerpen@idewe.be
www.idewe.be

VVM - DE LIJN - ANTW
RIJSCHOOL ANTWERPEN
PERSONEELSBELEID
TJALKSTRAAT 8
2000 ANTWERPEN

AANSLUITINGSNUMMER

539548-8

BETREFT

Ons bezoek op 06/08/2020 op bovenvermeld adres in toepassing van de Wet Welzijn op het Werk.

DATUM

13/08/2020

DEELNEMERS

■■■■■■ - werknemersafgev.CPBW
■■■■■■ - IPA-veiligheid
■■■■■■ - werknemersafgev. CPBW
■■■■■■ - hoofd OT
■■■■■■ - rijschoolinstructeur

Geachte,

Wij danken u voor uw vriendelijke ontvangst tijdens het bedrijfsbezoek van Groep IDEWE.

Dit verslag en/of de opgestelde preventieprofielen kunnen een belangrijke bijdrage leveren bij de uitwerking van uw risicoanalyse, op basis waarvan preventiemaatregelen dienen genomen of ingepland te worden. Risicoanalyse is een permanente opdracht voor u als werkgever, teneinde de risico's binnen uw organisatie te kennen en te beheersen. Het bedrijfsbezoek is een momentopname en bevat een niet limitatieve opsomming van adviezen. Deze adviezen hebben betrekking op de aan ons getoonde locaties en werkposten.

U kan deze verslagen digitaal terugvinden op uw klantenportaal "My IDEWE". Heeft u nog geen login, neem dan contact op met de klantenservice van uw regionaal IDEWE-kantoor. Via uw My IDEWE kan u o.a. uw personeelslijst raadplegen, updaten en actualiseren. Hierdoor worden risico's en preventieprofielen sneller toegekend en krijgt u een volledig overzicht van het preventiegebeuren binnen uw onderneming.

Dit verslag kan door de overheidsdienst belast met het toezicht op het welzijn op het werk worden opgevraagd en dient u te bewaren. Voor verdere bijstand en hulp betreffende veiligheid, gezondheid en hygiëne kan u steeds op onze diensten een beroep doen.

Met vriendelijke groeten,

■■■■■■
Preventieadviseur arbeidsarts
■■■■■■@idewe.be

1. Bevindingen

Tijdens het bezoek aan uw onderneming werden de volgende aandachtspunten geëvalueerd:

Legende

++	Voldoende, normaal geregeld.
+	Voldoende, maar minimaal geregeld.
-	Onvoldoende, verbeteringen te voorzien.
--	Onvoldoende, slecht geregeld.

1.1. RIJSCHOOL TJALKSTRAAT

Aandachtspunt	Score
SCHADE & RISICO	
Verbanddoos: basismateriaal (zie advies 2.1)	-
Eerstehulpregister (zie advies 2.2)	-
Evacuatiewegen in kantoorgebouwen (zie advies 2.3)	-
ORGANISATIE	
Uithangbord (zie advies 2.4)	-
UITRUSTING - MATERIEEL	
Toiletten algemeen (zie advies 2.5)	-
Kleedkamers algemeen (zie advies 2.6)	-
OMGEVING EN FYSISCH AGENTIA	
Algemene werkplaatsinrichting (zie advies 2.7)	-

Voor de punten waar u aandacht dient aan te schenken vindt u adviezen in de volgende rubriek.

2. Adviezen

Wij vestigen uw aandacht op de volgende punten:

2.1. Verbanddoos: basismateriaal (RIJSCHOOL TJALKSTRAAT)

EHBO-muurkastje (in gang verdieping): inhoud te vernieuwen-heden materiaal dat ontbreekt of vervallen is

2.2. Eerstehulpregister (RIJSCHOOL TJALKSTRAAT)

De werkgever moet een register bijhouden waarin werknemers die een interventie doen in het kader van de eerste hulp, hun naam noteren en die van het slachtoffer. Ook de aard en de datum van de interventie moeten worden genoteerd. De gegevens in het eerstehulpregister zijn belangrijk met het oog op preventie, voor de eventuele aangifte van een arbeidsongeval aan de verzekeringsmaatschappij en voor het beheer van de materiaalvoorraad.

Kon niet worden teruggevonden-aanwezig?

2.3. Evacuatiewegen in kantoorgebouwen (RIJSCHOOL TJALKSTRAAT)

De Codex III.3 - Brandpreventie op de arbeidsplaatsen - stelt in art. 11 dat:
De werkgever bepaalt, op basis van de risicoanalyse en overeenkomstig de minimumvoorschriften bedoeld in art. 52.5.2 tot 52.5.8, 52.5.10 en 52.5.18 van het ARAB het aantal evacuatiewegen, uitgangen en nooduitgangen, hun verspreiding en hun afmetingen in functie van het gebruik, de inrichting en de afmetingen van de arbeidsplaats en van het maximum aantal personen dat er aanwezig kan zijn.

Dit wil o.m. zeggen dat:

- kelders en bovenverdiepingen minstens toegankelijk zijn met 1 trap (niettegenstaande het bestaan van elk ander toegangsmiddel);
- de breedte van trappen en evacuatiewegen minstens gelijk is aan 80 cm;
- de breedte van de deur minstens gelijk is aan 70 cm;
- de totale minimumbreedte van de uitgang in centimeters gelijk is aan het aantal personen dat de uitgang moet gebruiken (rekening houdend met de correctiefactoren voor stijgende of dalende trappen - correctiefactor is 1,25 voor dalende en 2 voor stijgende trappen - onder het aantal personen verstaan we het eigen personeel, alsook bezoekers, klanten of andere personen die deze trappen of evacuatiewegen moeten gebruiken);
- lokalen die behoren tot groep 1 (definitie volgens art. 52 van het ARAB) of lokalen en verdiepingen waar tenminste 100 personen aanwezig zijn, moeten minstens beschikken over 2 afzonderlijke uitgangen en/of trappen;
- lokalen en verdiepingen waar tenminste 500 personen aanwezig zijn, moeten minstens beschikken over 3 uitgangen en/of trappen.

De Codex III.3 - Brandpreventie op de arbeidsplaatsen - stelt in art. 12 volgende eisen aan de nooddeuren:

- ze moeten openen in de richting van de evacuatie;
- het mogen geen schuifdeuren of draaideuren zijn;
- ze moeten gemakkelijk en onmiddellijk kunnen geopend worden door elke persoon die er gebruik wil van maken in geval van nood;

- ze mogen niet op slot zijn;
- de deuren die zich bevinden op het traject van de evacuatiewegen en de deuren die uitgeven op de evacuatiewegen en op de nooduitgangen moeten steeds kunnen geopend worden zonder speciale hulp.

Voor de deuren die geplaatst zijn in de uitgangen van het gebouw bepaalt de werkgever de bewegingswijze, de draairichting en de eventuele vergrendeling ervan i.f.v. het gebruik, de inrichting en de afmetingen van de arbeidsplaats en van het maximum aantal personen dat er aanwezig kan zijn.

Evacuatiewegen moeten zo rechtstreeks mogelijk uitgeven op een veilige plaats.

Voor nieuw op te richten gebouwen of gebouwen vanaf 1998:

Het minimum aantal uitgangen van een compartiment hangt af van de bezettingsgraad van het compartiment.

- Voor lage gebouwen (definitie volgens KB Basisnormen) volstaat één uitgang indien de bezetting kleiner is dan 100 personen. Twee uitgangen zijn noodzakelijk indien de bezetting groter is of gelijk aan 100 en minder dan 500 bedraagt.
- Voor middelhoge gebouwen (definitie volgens KB Basisnormen) zijn er 2 uitgangen nodig indien de bezetting 50 of meer dan 50 en minder dan 500 personen bedraagt. Eén uitgang bij middelhoge gebouwen is toegelaten indien de gebruikers zonder door het trappenhuis te moeten gaan een gevelopening of een vluchtterras kunnen bereiken. De gevelopening en het vluchtterras moeten bereikbaar zijn met een laddervoertuig van de brandweer.
- Voor hoge gebouwen (definitie volgens KB Basisnormen) zijn er altijd minimaal 2 uitgangen nodig.
- Compartimenten met minstens 500 personen moeten 2+n uitgangen hebben, waarbij n het geheel getal is onmiddellijk groter dan de deling door 1000 van de maximale bezetting van het compartiment. Het aantal uitgangen van bouwlagen en lokalen wordt bepaald zoals voor de compartimenten.

Evacuatiewegen moeten vrij zijn van brandbare materialen of ontstekingsbronnen.

De breedte van de evacuatieweg in centimeter moet gelijk zijn aan het aantal aanwezige personen die gebruik maken van deze evacuatieweg. De minimumbreedte van de evacuatieweg is 80 cm. De deuren van de evacuatieweg die leiden naar de uitgang (en/of naar de nooduitgang) moeten opendraaien in vluchtzin.

De evacuatiewegen moeten voorzien zijn van veiligheidsverlichting die een minimale verlichtingssterkte kunnen garanderen. De verlichtingssterkte moet ter hoogte van de grond tenminste 0,5 Lux bedragen voor omgevingsverlichting, 1 Lux op de as van de vluchtweg en 5 Lux op de gevaarlijke plaatsen, zoals het kruisen van gangen, trappen, richtingsverandering, ...

De bekledingsmaterialen in de evacuatieweg van de vloeren, verticale wanden en plafonds moeten voldoen aan respectievelijk klasse A1 en A2.

Op plaatsen waar de evacuatiemogelijkheden of richtingen niet duidelijk zijn, kunnen evacuatieplannen aangebracht worden.

De signalering van de evacuatiewegen, uitgangen en nooduitgangen wordt uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk.

Het evacuatieplan dat uithangt in de gang, is niet meer correct tgv de recente verbouwingswerken. De nooduitgang op het gelijkvloers wordt belemmerd door plaatsing van een stoel in de doorgang

2.4. Uithangbord (RIJSCHOOL TJALKSTRAAT)

De werkgever moet op een goed toegankelijke plaats in zijn onderneming een uithangbord voorzien, waarop hij berichten en voorstellen kan aanbrengen die bestemd zijn voor het personeel. Op het uithangbord moeten de coördinaten van de externe preventiedienst worden aangebracht. De naam van de externe dienst IDEWE dient vermeld te worden, alsmede het adres, telefoonnummer, faxnummer en mailadres van de IDEWE-regio waarbij de onderneming is aangesloten.

Indien iedere werknemer over elektronische post beschikt, mag hij zijn boodschappen ook via het intern netwerk verspreiden.

De uitgehangen WOW-affiche is verouderd-te vernieuwen

2.5. Toiletten algemeen (RIJSCHOOL TJALKSTRAAT)

Gelijkvloers

-sanitair vrouwen:geen papieren handdoekjes

-sanitair mannen:stoffen handdoekrol,maar ook papieren handdoekjes.Eén lavabo is "buiten dienst"gesteld(CORONA-maatregel)

Verdieping

-sanitair vrouwen:1 lavabo "buiten dienst"gesteld

-sanitair mannen:1 lavabo "buiten dienst"gesteld-idem voor 1 urinoir.De vroegere lavabo werd vervangen door een wastafel,maar het afgebroken exemplaar ligt nog op de vloer. Waarom gebruik van Dreumex-gekend bij mekaniekers voor extra-vuile handen?

2.6. Kleedkamers algemeen (RIJSCHOOL TJALKSTRAAT)

Gelijkvloers

-kleedruimte mannen

-kleedruimte vrouwen:hier staan ook enkele nog nieuwe bureaustoelen!De muren ogen vuil.Geen aanduiding aan de deur in de hall,dit hier ook gas-explosiegevaar is.

2.7. Algemene werkplaatsinrichting (RIJSCHOOL TJALKSTRAAT)

De lokalen ondergingen een herindeling waarna zij grotendeels ook terug geschilderd (wit-grijs)werden. Reeds vochtschade op diverse plaatsen aan het plafond en muren.Eén appartement zou nog steeds bewoond zijn,het andere zou leegstaan.

Maatregelen ikv COVID-19

-affiches ivm mondkemperplicht en handhygiene hangen uit op meerrdere plaatsen. Het max aantal personen dat mag aanwezig zijn in een lokaal ,is meestal niet aangeduid.

-één enkele toegang met dubbele deur.Het strikt volgen van de pijl "uitgang" kan niet daar één deel van de deur niet open kan.

-verminderd toepassen van de preventieve maatregelen:minder handen wassen-minder afstand bewaren in eetruimte -npl bezettingsgraad

-melding van gebrek aan materiaal:maskers(worden ook als te klein ervaren)en alcoholgels.Dettol in sproeiflessen,echter zonder labelling

-(deel)theoretische lessen wordt gegeven via PC. De opleidingen inzake vakbekwaamheden bij chauffeurs die reeds in dienst zijn,worden evt wat verschoven in de tijd-cfr het MB terzake dat deze mogelijkheid biedt.Achterstand in de input van gevolgde lessen tgv vakantieperiode(geen vervangende admin kracht?)In het lokaal met "FOD-computers:geen max bezetting(afpraak regeling)+toezicht op afleggen examen

Terrein:plaatsing van erg veel defecte bussen(voor verschroting)en de rijsschoolbussen(geen toegang meer tot het vroegere OC). Kunnen de laadpalen nog (her)gebruikt worden?

-fietsenstallingen-deels met 2 ronde picnictafels(voor max 6 personen-geen aanduiding ivm "afstand houden"). Fungeren ook als rookzone !.

-bergruimte met oa wasmachine,koelkast en vaatwasser(niet in gebruik-wie is de eigenaar?)+ een zeer ruime voorraad flesjes water

-loods:volledig opgeruimd. Plaatsing van enkele rolstellingen(keuring?)-bruikbaar voor koerdienst op Vaartkaai?

Lokaal met Karcher en haltepalen:erg veel water op de vloer,ook aan de electriciteitskast! Het onderhoud van de vloer aan de afstoomstand kan beter.

Gelijkvloers

-serverlokaal:de oude telefooncentrale zou afgekoppeld zijn,wat echter wordt betwijfeld gezien de nog aanwezige bedrading

-gasdetectie

-diverse les-en examenlokalen:In het FOD-computerlokaal hangt een geur(quid?).Kantoor teamleader en assistente:geen aanduiding op de werktafels die mogen gebruikt worden-heden vnl thuiswerk-plaatsing van een tafel,gebruikt als "refter". Rommellokaal-geen plafondplaten meer

Gang:aflijning rond de drankautomaat-de bekleding van de trapleuning is nog niet hersteld(gekend sinds meerdere jaren-neemt toe)

Verdieping

-nieuwe vloerbekleding. Op meerdere plaatsen bedrading in doorgangen en ontbrekende stekkerdozen. Alle vensters waren gesloten(voldoende ventilatie wordt geadviseerd als prev.maatregel COVID-19),sommigen kunnen ook niet geopend worden door ontbreken van klinken

-leslokalen oa voor techniek-een deel van het lesmateriaal staat op het gelijkvloers,maar het blijkt niet noodzakelijk te zijn dit naar boven te dragen igv les.

IDEWE zal u graag verder adviseren bij het zoeken naar werkbare en aanvaardbare oplossingen.

3.Advies ter informatie

3.1. Wettelijke vereisten eerste hulpverlener bij 1-19 werknemers (RIJSCHOOL TJALKSTRAAT)

De eerste hulp moet worden verleend in de onderneming met 1-19 werknemers (die gelijktijdig aanwezig zijn):

Ervan uitgaande dat er inderdaad max een 19-tal personen tergelijktijd aanwezig kunnen zijn in het gebouw:2 instructeurs hebben een EHBO-opleiding gevolgd,met het oog op het zelf geven van opleidingen aan de cursisten. Tevens dan ook aanwezigheid van oa een reanimatiepop,maar ook van een rolstoel.

3.2. Rafter algemeen (RIJSCHOOL TJALKSTRAAT)

Gelijkvloers

Tafel in kantoor teamleader

Verdieping

Rafter voor cursisten-microgolfoven en koelkast(vriesvakje zit vol ijs).Gezien de beperkte ruimte,wordt er ook gegeten in de leslokalen zelf