

IDEWE vzw

Regio ANTWERPEN
Entrepotkaai 15
2000 Antwerpen

Tel. 03/2188383
Fax 03/2305678
antwerpen@idewe.be
www.idewe.be

VVM - DE LIJN
STELPLAATS VAARTKAAI
EXPLOITATIE
VAARTKAAI 44
2000 ANTWERPEN

AANSLUITINGSNUMMER

539549-6

BETREFT

Ons bezoek op 06/08/2020 op bovenvermeld adres in toepassing van de Wet Welzijn op het Werk.

DATUM

13/08/2020

DEELNEMERS

■■■■■ - werknemersafgev. CPBW
■■■■■ - IPA-veiligheid
■■■■■ - werknemersafgev. CPBW
■■■■■ - hoofd OT
■■■■■ - teamcoach

Geachte,

Wij danken u voor uw vriendelijke ontvangst tijdens het bedrijfsbezoek van Groep IDEWE.

Dit verslag en/of de opgestelde preventieprofielen kunnen een belangrijke bijdrage leveren bij de uitwerking van uw risicoanalyse, op basis waarvan preventiemaatregelen dienen genomen of ingepland te worden. Risicoanalyse is een permanente opdracht voor u als werkgever, teneinde de risico's binnen uw organisatie te kennen en te beheersen. Het bedrijfsbezoek is een momentopname en bevat een niet limitatieve opsomming van adviezen. Deze adviezen hebben betrekking op de aan ons getoonde locaties en werkposten.

U kan deze verslagen digitaal terugvinden op uw klantenportaal "My IDEWE". Heeft u nog geen login, neem dan contact op met de klantenservice van uw regionaal IDEWE-kantoor. Via uw My IDEWE kan u o.a. uw personeelslijst raadplegen, updaten en actualiseren. Hierdoor worden risico's en preventieprofielen sneller toegekend en krijgt u een volledig overzicht van het preventiegebeuren binnen uw onderneming.

Dit verslag kan door de overheidsdienst belast met het toezicht op het welzijn op het werk worden opgevraagd en dient u te bewaren. Voor verdere bijstand en hulp betreffende veiligheid, gezondheid en hygiëne kan u steeds op onze diensten een beroep doen.

Met vriendelijke groeten,

■■■■■
Preventieadviseur arbeidsarts
■■■■■@idewe.be

1. Bevindingen

Tijdens het bezoek aan uw onderneming werden de volgende aandachtspunten geëvalueerd:

Legende

++	Voldoende, normaal geregeld.
+	Voldoende, maar minimaal geregeld.
-	Onvoldoende, verbeteringen te voorzien.
--	Onvoldoende, slecht geregeld.

1.1. Onderneming algemeen

Aandachtspunt	Score
SCHADE & RISICO	
Evacuatiewegen in kantoorgebouwen (zie advies 2.1)	-
ORGANISATIE	
Uithangbord (zie advies 2.2)	-
OMGEVING EN FYSISCHE AGENTIA	
Algemene werkplaatsinrichting (zie advies 2.3)	-

Voor de punten waar u aandacht dient aan te schenken vindt u adviezen in de volgende rubriek.

2. Adviezen

Wij vestigen uw aandacht op de volgende punten:

2.1. Evacuatiewegen in kantoorgebouwen

Evacuatiewegen moeten vrij zijn van brandbare materialen of ontstekingsbronnen.

De breedte van de evacuatieweg in centimeter moet gelijk zijn aan het aantal aanwezige personen die gebruik maken van deze evacuatieweg. De minimumbreedte van de evacuatieweg is 80 cm. De deuren van de evacuatieweg die leiden naar de uitgang (en/of naar de nooduitgang) moeten opendraaien in vluchtzin.

De evacuatiewegen moeten voorzien zijn van veiligheidsverlichting die een minimale verlichtingssterkte kunnen garanderen. De verlichtingssterkte moet ter hoogte van de grond tenminste 0,5 Lux bedragen voor omgevingsverlichting, 1 Lux op de as van de vluchtweg en 5 Lux op de gevaarlijke plaatsen, zoals het kruisen van gangen, trappen, richtingsverandering, ...

De bekledingsmaterialen in de evacuatieweg van de vloeren, verticale wanden en plafonds moeten voldoen aan respectievelijk klasse A1 en A2.

Op plaatsen waar de evacuatiemogelijkheden of richtingen niet duidelijk zijn, kunnen evacuatieplannen aangebracht worden.

De signalering van de evacuatiewegen, uitgangen en nooduitgangen wordt uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk.

Aandachtspunten

-De overname van het systeem "stelplaats Turnhout" wordt als basis gebruikt bij de implementatie op Vaartkaai

-De updating van het brandplan is heden nog in uitvoering (tijdelijke stop omwille van CORONA). Rookmelders zijn aanwezig. Een evacuatiepunt niet.

-Brandblusapparaten: nagaan of lokatie al dan niet overeenstemt met het passende pictogram. Evt te bevestigen aan de muur, zo mogelijk (container!). Keuring?

-Heden zijn deuren vrij te open. Gebruik van een badge? Ontgrendeling ivm evacuatie?

-Het aanmelden van bezoekers aan de toegang lijkt maar niet te lukken!!

-De poort aan de kant Bredastraat is nog steeds defect na een aanrijding

2.2. Uithangbord

De werkgever moet op een goed toegankelijke plaats in zijn onderneming een uithangbord voorzien, waarop hij berichten en voorstellen kan aanbrengen die bestemd zijn voor het personeel. Op het uithangbord moeten de coördinaten van de externe preventiedienst worden aangebracht. De naam van de externe dienst IDEWE dient vermeld te worden, alsmede het adres, telefoonnummer, faxnummer en mailadres van de IDEWE-regio waarbij de onderneming is aangesloten.

Indien iedere werknemer over elektronische post beschikt, mag hij zijn boodschappen ook via het intern netwerk verspreiden.

De uitgehangen WOW-affiches zijn niet allen up-to-date te corrigeren

2.3. Algemene werkplaatsinrichting

Algemeen

De containerunits zijn nu een 15-tal jaren in gebruik, wat te zichtbaar wordt aan de toenemende slijtageverschijnselen

Tevredenheid inzake het werk van de externe poetsdame. (ook aan haar door te geven als vorm

van appreciatie?)

De toegangen via de metalen trappen werden voorzien van vastgehechte ,rubberen matten

Maatregelen ivm COVID-19

-aanwezigheid van de diverse affiches "mondmasker", "handen wassen"

aanduiding "max aantal personen" te evalueren en evt aan te brengen

-uitwerking van een circulatieplan(stickering op de vloer)-aflijning rond de drankautomaten

-materiaal:geen melding van problemen naar bevoorrading(Dettol-alcoholgels-wipes voor werktafels) toe. Vanuit deze hoofdstelplaats worden ook ,zo nodig ,enkele kleinere stelplaatsen bedield.

-aflijning op de vloer om aan te geven hoever de chauffeurs kunnen komen in oa kantoren van de teamcoaches werden door de medewerkers zelf aangebracht

Containers

-Koerdienst:geen zitplaatsen/Kasdienst:buiten gebruik-de oude kluis wordt nog verwijderd

-Wachtlokaal chauffeurs:de tafels werden herplaatst om de nodige afstand te kunnen realiseren.

Idem voor het buiten gebruik stellen van 1 computerscherm. Koelkast OK

-Kasdienst+ PT-ers:meestal slechts 1 medewerker aanwezig.Het raam kan open en er is airco.Voorraad papier ea kantoorgerief,voorraad geisol. drankflessen en bekens (hitteplan),brandkast

-Groot bureau-heden geen bezetting-de enige medewerkster werkt heden van thuis uit-geen aanduiding van mogelijke plaatsen van gebruik op de werkbladen-in gebruikname van nieuwe schermen.Wordt heden voor selectie-interviews gebruikt waarbij de aanwezigen(hoofd OT-teamcoach-sollicitant) voldoende afstand van elkaar kunnen houden. Rolliken allen neergelaten(afweging zonlichtinval -natuurlijke ventilatie)Toekomst als vergaderlokaal(ipv kleine container op het terrein)?

-Kantoren 3 teamcoaches.In het bureau van [REDACTED] ontbreken enkele plafondpanelen-nog steeds een zoektocht naar de oorzaak van de aanwezigheid van de muffe geur.

-Kleinere containers:eentje wordt gebruikt als archief,de andere als vergaderruimte(heden buiten gebruik, gezien te weinig ruimte biedend)

Terrein

Container koerman

re-organisatie:aanstelling van een coordinator die ook de admin op zich neemt.Personeel valt heden nog onder techniek,wordt operaties.

3 werkplekken-meestal slechts 2 personen aanwezig-afstand?-fungeren ook als eetplaats chauffeurs dienen aan het "loket "te staan(plexieglas afscherming)

airco-ramen kunnen open-deur staat meestal open(geen melding van hinder van lawaai en uitlaatgassen van halthoudende bussen)

-Fietsenstalling:veel zwerfvuil-het nieuwe gedeelte heeft geen afloop voor regenwater-steunbalken in te kleuren(preventie arbeidsongevallen :stoten hoofd)-afscherming thv plaatsing fietsen(preventie arbeidsongevallen:overstappen en vallen-cfr ernstig AO op stelplaats Dilbeek). De plaatsing van de steunbalken in de vloer dient verbeterd te worden-steekt nu boven de bodem uit(stevigheid bij wind?)

-Carwash:tal van gerecuperde bidons zonder labelling(geen labelprinter aanwezig op deze stelplaats)-gebruik van lekbakken oa voor Glystantin(voor H²-bussen). Manuele vatentransporteur erg verroest-nog veilig bruikbaar voor gevulde vaten?

Aan de exit-zijde:lekbakken (staan ook deels buiten)-gekeurde vatenklem(staat voor het brandblusapparaat)-winkelwagentjes (voor intern transport van materiaal!!)

Bovengrondse mazouttanks:geen manuele peiling van het vloeistofniveau meer nodig.

De zoutstrooier kan/kon aan een camionette en aan 1 bus met koppelstuk gehangen worden

-Zijlokale carwash:alle deuren worden in open stand geblokkeerd(veiligheid?)-aanwezigheid van klein materiaal voor uitvoeren van herstellingen lokaal(TL-lampen,sturen,ruitenwissers,spiegels,zittingen van stoelen)

-Het intern poetsen van de bus gebeurt met draaiende motor om het gebruikte water naar buiten te kunnen krijgen. Er is schade aan de tuinslang(druk-en waterverlies). Geen labelling van de bidons-zeep? in welke concentratie?(wel aanwezig op het originele recipient). Als PBM gebruik van één enkele handschoen.

-Parking bussen:erg veel defecte bussen aanwezig-veel zwerfvuil(geen oppiktang-ook bouwafval

en afval van technische werkzaamheden)-het H² tankstation zou nu verder afgewerkt worden-aan de zoutiglo ontbreekt een rolluik

Schade aan de omheining thv de vroegere personeelsparking. Wie is eigenaar van dit terrein(onderhoud?)? Reeds lange aanwezigheid van een put tegen het naastgelegen gebouw aanreden?

IDEWE zal u graag verder adviseren bij het zoeken naar werkbare en aanvaardbare oplossingen.

3.Advies ter informatie

3.1. Verbanddoos: basismateriaal

EHBO-doos in gang-nieuwe bestelling materiaal in uitvoering(kan gebeuren door een teamcoach)

3.2. Toiletten algemeen

Sanitair mannen + douche

De toegangsdeur werd verwijderd om de circulatie in de gang veilig te houden

Tevens voorraad propere handdoekrollen en verzamelpunt voor de vuile(niet meer in zakken samengebracht)

Geen papieren handdoekjes-alcoholgel ook voorzien op de lavabo

Eén urinoir werd "buiten dienst"geplaatst ikv CORONA

Sanitair vrouwen + douche