

IDEWE vzw
Regio BRUSSEL
Esplanade 1 B4
1020 Brussel
Tel. 02/2373324
brussel@idewe.be

VVM - DE LIJN
STELPLAATS ASSE
EXPLOITATIE
STATIONSSTRAAT 85
1730 ASSE

AANSLUITINGSNUMMER
539541-3

BETREFT
Ons bezoek op 30/09/2020 op bovenvermeld adres in toepassing van de Wet Welzijn op het Werk.

DATUM
05/10/2020

DEELNEMERS

■■■■■ - IPA-veiligheid
■■■■■ - werknemersafgev. CPBW
■■■■■ - dienst gebouwen
■■■■■ - teamcoach

Geachte,

Wij danken u voor uw vriendelijke ontvangst tijdens het bedrijfsbezoek van Groep IDEWE.

Dit verslag en/of de opgestelde preventieprofielen kunnen een belangrijke bijdrage leveren bij de uitwerking van uw **risicoanalyse**. Een risicoanalyse is een permanente opdracht voor u als werkgever om de risico's binnen uw organisatie te kennen en te beheersen. Via onze bedrijfsbezoeken werken we mee aan uw risicoanalyse en stellen we preventiemaatregelen voor. Onze verslaggeving van het periodiek bedrijfsbezoek geeft een beeld van de risicoanalyse op **collectief** niveau. De risicoanalyse op niveau van de **werkpost/functie** is terug te vinden in de preventieprofielen. De koppeling van het preventieprofiel aan elke werknemer zorgt voor een risicoanalyse op **niveau van de werknemer**.

Het bedrijfsbezoek is een momentopname en bevat een niet-limitatieve opsomming van adviezen. Deze adviezen hebben betrekking op de aan ons getoonde locaties en werkposten.

U vindt dit verslag digitaal terug op uw gratis klantenzone "My IDEWE" (my.idewe.be).

Via uw klantenzone vindt u naast de verslagen ook blanco invuldocumenten terug. Tevens raadpleegt en actualiseert u er uw personeelslijst. Hierdoor worden risicocodes en preventieprofielen sneller toegekend en krijgt u een volledig overzicht van het preventiegebeuren binnen uw onderneming.

U moet dit verslag bewaren, want de overheidsdienst die belast is met het toezicht op het welzijn op het werk kan het verslag opvragen.

Aarzel niet om ons te contacteren als u vragen hebt over veiligheid, gezondheid en hygiëne.

Met vriendelijke groeten,

■■■■■
Preventieadviseur arbeidsarts
■■■■■@idewe.be

1. Bevindingen

Tijdens het bezoek aan uw onderneming werden de volgende aandachtspunten geëvalueerd:

1.1. Onderneming algemeen

Aandachtspunt	Score
ORGANISATIE	
Uithangbord (zie advies 2.1)	+
UITRUSTING - MATERIEEL	
Zijn er gepaste sociale voorzieningen aanwezig en worden deze onderhouden? (zie advies 2.2)	-
OMGEVING EN FYSISCH AGENTIA	
Algemene werkplaatsinrichting (zie advies 2.3)	-

Voor de punten waar u aandacht dient aan te schenken vindt u adviezen in de volgende rubriek.

2. Adviezen

Wij vestigen uw aandacht op de volgende punten:

2.1. Uithangbord

De werkgever moet op een goed toegankelijke plaats in zijn onderneming een uithangbord voorzien, waarop hij berichten en voorstellen kan aanbrengen die bestemd zijn voor het personeel. Op het uithangbord moeten de coördinaten van de externe preventiedienst worden aangebracht. De naam van de externe dienst IDEWE dient vermeld te worden, alsmede het adres, telefoonnummer, faxnummer en mailadres van de IDEWE-regio waarbij de onderneming is aangesloten. Indien iedere werknemer over elektronische post beschikt, mag hij zijn boodschappen ook via het intern netwerk verspreiden.

WOW-affiche: de verouderde versie werd vervangen

2.2. Zijn er gepaste sociale voorzieningen aanwezig en worden deze onderhouden?

Gelijkvloers

-sanitair mannen/vrouwen

Bij mannen: 1 urinoir buiten dienst gesteld ikv CORONA-maatregel-waterinsijpeling via het verlichtingsarmatuur (ook trouwens in de gang)

2.3. Algemene werkplaatsinrichting

IkV CORONA

-alcoholdispenser aan de ingang geplaatst

-stuurpost bus: het scherm in plastic folie werd ingekaderd in een houten lijst. Er werd een houten dwarslat geplaatst in het kader om schade aan het plastic door de deur van de stuurpost te beletten. Deze dwarslat zal echter hoger of lager dienen geplaatst te worden ikv het behoud van een veilige evacuatieweg.

Terrein

-toestand van de kasseien!! meerdere oneffenheden

-begroeiing door braamstruiken aan te pakken. Een deel van de omheining met de naastgelegen woning werd beschadigd door een omgevallen boom.

-koerdienst: de container zal verplaatst worden mits wschl verplaatsing van leidingen.. Er komt een hoogwerker zodat werkzaamheden op het dak van VDL-bussen kunnen uitgevoerd worden door een chauffeur met technische skills. VEILIGHEIDSAPECT!?? (vraag naar opleiding? opvolging?) analoge situatie in Tielt-Winge, maar hier is een OC en dus een aanwezigheid van mecaniekers.. Een container van de koerdienst werd aangereden door een achteruit rijdende bus.. Ook enkele laadpalen werden aangereden.

-electriciteitskast staat op "rood licht" (wie volgt dit op?) + toegangsdeurtje is defect

-bussen: luchtbalgen van gelede bus 4290 defect. Ook een pachterbus aanwezig waarvan de chauffeur zelf zijn stuurpost aan het reinigen was.

Gebouw - geen majeure veranderingen - zie ook voorgaand verslag bedrijfsbezoek 2019

In het kantoor van de teamcoach: nog steeds waterinsijpeling op enkele plaatsen (met schimmelvorming)

IDEWE zal u graag verder adviseren bij het zoeken naar werkbare en aanvaardbare

oplossingen.