

IDEWE vzw
Regio MECHELEN
St.-Katelijnestraat 154
2800 Mechelen

Tel. 015/280050
mechelen@idewe.be

VVM - DE LIJN
STELPLAATS GRIMBERGEN
EXPLOITATIE
BRUSSELSESTEENWEG 2
1850 GRIMBERGEN

AANSLUITINGSNUMMER
539576-9

BETREFT
Ons bezoek op 30/09/2020 op bovenvermeld adres in toepassing van de Wet Welzijn op het Werk.

DATUM
05/10/2020

DEELNEMERS

■■■■■ - IPA-veiligheid
■■■■■ - werknemersafgev. CPBW
■■■■■ - dienst gebouwen
■■■■■ - teamcoach

Geachte,

Wij danken u voor uw vriendelijke ontvangst tijdens het bedrijfsbezoek van Groep IDEWE.

Dit verslag en/of de opgestelde preventieprofielen kunnen een belangrijke bijdrage leveren bij de uitwerking van uw **risicoanalyse**. Een risicoanalyse is een permanente opdracht voor u als werkgever om de risico's binnen uw organisatie te kennen en te beheersen. Via onze bedrijfsbezoeken werken we mee aan uw risicoanalyse en stellen we preventiemaatregelen voor. Onze verslaggeving van het periodiek bedrijfsbezoek geeft een beeld van de risicoanalyse op **collectief** niveau. De risicoanalyse op niveau van de **werkpost/functie** is terug te vinden in de preventieprofielen. De koppeling van het preventieprofiel aan elke werknemer zorgt voor een risicoanalyse op **niveau van de werknemer**.

Het bedrijfsbezoek is een momentopname en bevat een niet-limitatieve opsomming van adviezen. Deze adviezen hebben betrekking op de aan ons getoonde locaties en werkposten.

U vindt dit verslag digitaal terug op uw gratis klantenzone "My IDEWE" (my.idewe.be).

Via uw klantenzone vindt u naast de verslagen ook blanco invuldocumenten terug. Tevens raadpleegt en actualiseert u er uw personeelslijst. Hierdoor worden risicocodes en preventieprofielen sneller toegekend en krijgt u een volledig overzicht van het preventiegebeuren binnen uw onderneming.

U moet dit verslag bewaren, want de overheidsdienst die belast is met het toezicht op het welzijn op het werk kan het verslag opvragen.

Aarzel niet om ons te contacteren als u vragen hebt over veiligheid, gezondheid en hygiëne.

Met vriendelijke groeten,

■■■■■
Preventieadviseur arbeidsarts
■■■■■@idewe.be

1. Bevindingen

Tijdens het bezoek aan uw onderneming werden de volgende aandachtspunten geëvalueerd:

1.1. Onderneming algemeen

Aandachtspunt	Score
ORGANISATIE	
Uithangbord (zie advies 2.1)	-
UITRUSTING - MATERIEEL	
Kleedkamers algemeen (zie advies 2.2)	-

Voor de punten waar u aandacht dient aan te schenken vindt u adviezen in de volgende rubriek.

2. Adviezen

Wij vestigen uw aandacht op de volgende punten:

2.1. Uithangbord

De werkgever moet op een goed toegankelijke plaats in zijn onderneming een uithangbord voorzien, waarop hij berichten en voorstellen kan aanbrengen die bestemd zijn voor het personeel. Op het uithangbord moeten de coördinaten van de externe preventiedienst worden aangebracht. De naam van de externe dienst IDEWE dient vermeld te worden, alsmede het adres, telefoonnummer, faxnummer en mailadres van de IDEWE-regio waarbij de onderneming is aangesloten. Indien iedere werknemer over elektronische post beschikt, mag hij zijn boodschappen ook via het intern netwerk verspreiden.

WOW-affiche te vervangen

2.2. Kleedkamers algemeen

Kleedkamers met douches op verdieping

mannen: onaangename geur -is er een zwanehal op de afloop?

vuile verluchttingsroosters

vrouwen: vergelijkbare geurhinder

geen afvalbak voor de papieren handdoekjes

deel van de plafondplaten ontbreekt

IDEWE zal u graag verder adviseren bij het zoeken naar werkbare en aanvaardbare oplossingen.

3. Adviezen ter informatie

3.1. Toiletten gescheiden voor mannen en vrouwen

Sanitair mannen: enkele urinoirs en lavabo's zijn buiten dienst gesteld ikv CORONA

3.2. Uitrusting refter

Bijlage III.1-1 bij de codex welzijn op het werk ter bepaling van de basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten voldoen, beschrijft de minimumvoorschriften waaraan de uitrusting van de refter moet voldoen.

De refters zijn voorzien van :

- voldoende aantal tafels en stoelen of banken met rugleuning;
- een drinkwatervoorziening;
- geschikte voorzieningen om de voedingswaren op te bergen en koel te houden en om de vaat te doen;
- een opwarmtoestel voor eten en drinken;
- vuilnisbakken met deksel om afval en vuilnis in te werpen.

Op de stelplaats: 2 koffie-automaten wat niet-conform zou zijn met de algemene aanpak

3.3. Algemene werkplaatsinrichting

Ikv CORONA

- alcoholdispenser aan de inkom. Alcohol 70-80% volgens het etiket, aandachtspunt is het morsen van vloeistof op kledij bij een roker. Nood aan electriciteitsvoorziening wat de lokatie van de dispenser niet steeds evident maakt. Het bijvullen van het reservoir vanuit een bidon wordt opgenomen door de teamcoach
- kantoren: De toegang is belemmerd door linten+ aflijning tot hoever men evt naar binnen kan
- mededeling dat er andere stoffen maskers gaan worden aangeleverd (met logo van De Lijn en met elastiek ipv koordjes)
- aanadacht voor social distancing bij het niet dragen van een mondmasker (groepsgesprekken op het terrein)

Dienstgebouw

- vraag naar een magneetbord voor het ophangen van mededelingen vanuit de teamcoach naar de chauffeurs toe
- groot bureau: reeds gekende problematiek naar verluching en temperatuur toe (zie ook voorgaand bedrijfsbezoek)

Bussen: type 25XX met grijsstoffen bestuurderszetel (type ISRI) ipv een skai-lederen (reden van verandering: klachten van zweten en schuiven). De huidige zetelhoes past trouwens niet op dit model-cfr CPBW Antwerpen

Terrein

- huidige fietsenstalling (dak zonder zij-panelen): plaatsing van 4 stopcontacten voor e-bikes op 2 palen
- De stalling is niet afgesloten waardoor kans op diefstal van laadkabels (makkelijk doelwit).
- De toegang is niet gemarkeerd. Tevens plaatsing van moto's (max 4-tal)
- Alternatieven werden bekeken: fietsen naast het gebouw? moto's op de parking personenwagens?.....
- plaatsing van camera's wordt overwogen. Er is een halteplaats op de stelplaats aan de voorzijde
- vraag naar enkele picnictafels

3.4. Opslagruimte (kelder, zolder...)

Loods

Regelmatig loskomen en vallen van de katrollen voor de voorzieningen (vooral nodig in de winterperiode) van de nachtlading en van perslucht. Hangen vastgehecht met één enkele vijs, wat "te licht" is voor de installatie en haar gebruik.

Het uitvoeren van een herstel wordt als "traag" ervaren daar er telkenmale een schaarlift of hoogtewerker dient te worden ingeschakeld.. Waarom geen periodiek preventief onderhoud? Misschien ook good practices op andere stelplaatsen op te pikken ?