

IDEWE vzw
Regio LEUVEN
Interleuvenlaan 58
3001 Heverlee
Tel. 016/390438
leuven@idewe.be

VVM - DE LIJN
STELPLAATS LEUVEN NOORD
EXPLOITATIE
EENMEILAAN 37
3010 KESSEL-LO

AANSLUITINGSNUMMER
539534-8

BETREFT
Ons bezoek op 31/03/2021 op bovenvermeld adres in
toepassing van de Wet Welzijn op het Werk.

DATUM
18/05/2021

DEELNEMERS

■■■■■■ - IPA-veiligheid
■■■■■■ - werknemersafgev.CPBW

Geachte,

Wij danken u voor uw vriendelijke ontvangst tijdens het bedrijfsbezoek van IDEWE.

Risicoanalyse is een permanente opdracht voor elke werkgever teneinde de risico's binnen uw organisatie te kennen en te beheersen. Dit verslag en/of de opgestelde risicoprofielen kunnen een belangrijke bijdrage leveren bij de uitwerking van uw risicoanalyse, op basis waarvan preventiemaatregelen dienen te worden genomen of ingepland.

Dit verslag kan door de dienst belast met het toezicht op het welzijn op het werk worden opgevraagd en dient u te bewaren. Voor alle vragen betreffende veiligheid, gezondheid en hygiëne kunt u ons steeds raadplegen.

Met vriendelijke groeten,

■■■■■■
Preventieadviseur arbeidsarts
■■■■■■@idewe.be

1. Bevindingen

Tijdens het bezoek aan uw onderneming werden de volgende aandachtspunten geëvalueerd:

1.1. Onderneming algemeen

Aandachtspunt	Score
UITRUSTING - MATERIEEL	
Zijn er gepaste sociale voorzieningen aanwezig en worden deze onderhouden? (zie advies 2.1)	-
OMGEVING EN FYSISCHE AGENTIA	
Algemene werkplaatsinrichting (zie advies 2.2)	+
Opslagruimte (kelder, zolder...) (zie advies 2.3)	-

Voor de punten waar u aandacht dient aan te schenken vindt u adviezen in de volgende rubriek.

2. Adviezen

Wij vestigen uw aandacht op de volgende punten:

2.1. Zijn er gepaste sociale voorzieningen aanwezig en worden deze onderhouden?

HOOFGEBOUW

Op meerdere plaatsen alcoholdispensers aanwezig respect. voor handen en voor oppervlakken. Papieren doekjes in houders-regelmatig leeg. Zelden voor de houders met alcoholgel(was het geval bij het bedrijfsbezoek aan het wachtlokaal voor de chauffeurs)
Gelijkvloers: sanitair mannen/vrouwen
Eerste verdieping: sanitair mannen/vrouwen
Idem situatie op andere verdiepingen

2.2. Algemene werkplaatsinrichting

DISPATCH(containers)

Gelijkvloers

- sanitair en douches -geen bemerkingen
- flexplekken voor admin-medewerkers-heden home office met keukenblok en waterverdeler
- *één lokaal wordt als kantoor niet meer gebruikt(heeft een erg klein venster)
- *één lokaal kan als vergaderruimte fungeren
- Eigenlijke dispatch-heeft een beveiligde toegang met keukenblok,waterverdeler en koelkast
- *4 mogelijke werkposten waarvan 3 in gebruik bij het bedrijfsbezoek
- 24h-stoelen zijn aan vervanging toe(is reeds gepland)
- evt is ook staand werk mogelijk
- geen klachten inzake verwarming en airco gemeld.Ook de vensters kunnen open bij warm weer(en ventilatie ikv COVID)

Verdieping

- ook hier onbezette flexplekken
- belbus-heden nog 2 personen tewerkgesteld-koelkast en microgoloven aanwezig
- Openstaande deur(naar noodtrap toe) voor meer ventilatie
- Dienst in afbouw-opleiding voor masterdata zou voorzien zijn-vraag naar tijdstip ervan

HOOFGEBOUW

- Gelijkvloers-(toenemende)schade aan de muren in de gang
- flexplekken(niemand aanwezig)
- HR-DC-archief:digitalisering ervan in uitvoering. Hoe verloopt het verwijderen van de vertrouwelijke informatie op papieren drager?
- Lokalen TC's -2/2 hoog-laagtafels-geen plexiglasscherm tussen de werktafels
- De enige mogelijke probleemsituatie doet zich voor wanneer er toelichting aan een chauffeur moet gegeven worden waarbij de info op het PC-scherm dient getoond te worden
- Chauffeurs mogen tot in de deuropening+ dragen van mondmasker.. Indien langere(vertrouwelijke) gesprekken nodig blijken te zijn,dan kan dit in een zgn kloostercel
- Klachten:soms onduidelijke interne communicatie rond COVID(verschillende infobronnen)-het toenemend aantal mails die dienen opgenomen te worden door een TC
- Centraal bureau-ongerustheid ivm toekomstige tewerkstelling/aanwezigheid
- Geen klachten ivm externe poetsploeg
- Wachtlokaal chauffeurs met keukenblok,frisdrankenautomaat(met Redbull),snoep en koffie

alle zitplaatsen zijn gesupprimeerd met uitz van 5 plaatsen-ook buiten aan de toegangsdeur zijn er zitbanken geplaatst

-lockerruimte

Eerste verdieping-licht gaat automatisch uit bij lang"stilzitten"

Tweede verdieping=HR-DC-niet toegankelijk/niemand meer aanwezig

2.3. Opslagruimte (kelder, zolder...)

Terrein

-Aanwezigheid van vossen en marters. deze laatsten zouden ook reeds enkele wagens beschadigd hebben-vraag naar marterkasten (en correcte plaatsing ervan)

IDEWE zal u graag verder adviseren bij het zoeken naar werkbare en aanvaardbare oplossingen.