

IDEWE vzw
Regio LEUVEN
Interleuvenlaan 58
3001 Heverlee

Tel. 016/390438
leuven@idewe.be

VVM - DE LIJN - CENTR.D.
RIJSCHOOL VLAAMS -BRABANT
PERSONEELSBELEID
DIESTESTEENWEG 486
3010 KESSEL-LO

AANSLUITINGSNUMMER
539708-8

BETREFT
Ons bezoek op 18/03/2021 op bovenvermeld adres in
toepassing van de Wet Welzijn op het Werk.

DATUM
18/05/2021

DEELNEMERS
[REDACTED] - IPA-veiligheid
[REDACTED] - werknemersafgev CPBW

Geachte,

Wij danken u voor uw vriendelijke ontvangst tijdens het bedrijfsbezoek van IDEWE.

Risicoanalyse is een permanente opdracht voor elke werkgever teneinde de risico's binnen uw organisatie te kennen en te beheersen. Dit verslag en/of de opgestelde risicoprofielen kunnen een belangrijke bijdrage leveren bij de uitwerking van uw risicoanalyse, op basis waarvan preventiemaatregelen dienen te worden genomen of ingepland.

Dit verslag kan door de dienst belast met het toezicht op het welzijn op het werk worden opgevraagd en dient u te bewaren. Voor alle vragen betreffende veiligheid, gezondheid en hygiëne kunt u ons steeds raadplegen.

Met vriendelijke groeten,

[REDACTED]
Preventieadviseur arbeidsarts
[REDACTED]@idewe.be

1. Bevindingen

Tijdens het bezoek aan uw onderneming werden de volgende aandachtspunten geëvalueerd:

1.1. Onderneming algemeen

Aandachtspunt	Score
ORGANISATIE	
Uithangbord (zie advies 2.1)	-
UITRUSTING - MATERIEEL	
Zijn er gepaste sociale voorzieningen aanwezig en worden deze onderhouden? (zie advies 2.2)	+
OMGEVING EN FYSISCHE AGENTIA	
Algemene werkplaatsinrichting (zie advies 2.3)	-
Opslagruimte (kelder, zolder...) (zie advies 2.4)	-

Voor de punten waar u aandacht dient aan te schenken vindt u adviezen in de volgende rubriek.

2. Adviezen

Wij vestigen uw aandacht op de volgende punten:

2.1. Uithangbord

Aan de ingang: affiches rond WOW, EHBO en interventie -zijn allen aan up-dating toe(aanpassing namen vnl)

Op het gelijkvloers: uithangen van de procedure "hoe te handelen igv een noodsituatie"-nooduitgang is vrij

Eveneens op te nemen

EHBO-koffer-opvolging inhoud?

Noodverlichting: op meerdere plaatsen niet-werkend oa op tussenverdieping en in de hall

Het brandluik op de tussenverdieping staat nog steeds open(zie ook voorgaand bedrijfsbezoek)

2.2. Zijn er gepaste sociale voorzieningen aanwezig en worden deze onderhouden?

In de hall op het gelijkvloers(aan de toegang): drankenautomaat(met Redbull en snoep)-koffie en waterverdeler

-sanitair:mannen:1 lavabo gesupprimeerd ikv COVID-urinoirs en toiletten(ook hier deels buiten gebruik)

Aanwezigheid van Dettolspray-de papierrolhouder was leeg

Op de tussenverdieping

-sanitair vrouwen: ook hier deels buiten gebruikstelling van een toilet/lavabo

-keukentje-koelkast uit te ruimen

Goed onderhouden

2.3. Algemene werkplaatsinrichting

Gebouw

Gelijkvloers

-kantoren-niemand aanwezig(home office)

status van de verluchttingsroosters!

voorraad fluohesjes(2 maten)

vergaderruimte: aanduiding van 3 zitplaatsen(COVID). De afscherming aan de ramen tegen zonlichtinval is defect en ligt zelfs aan 1 raam volledig op de grond. Een oude printer dient nog verwijderd te worden.

Eerste verdieping

-examenlokaal: schilderwerken in uitvoering+plaatsing van een nieuw plafond

-wegcode-lokaal: plafond nog verder in afwerking

In de hall naar hoogste verdieping. In de buitenmuur zit een grote klok waarlangs water naar binnen komt en schade aan de binnemuur veroorzaakt

Zolder met leslokaal-heden in gebruik (voldoende afstand tussen de "leerlingen")

-wat bij evacuatie???

-probleem met de verwarming(gekend)-heden gebruik van extra bijverwarmingstoestellen

Aandacht voor gelede hybridebus 26XX

-stoelbekleding: deze van de chauffeur in "skai", deze voor de reizigers met stof

-tussen stuurpost en reizigersgedeelte nog geen afscherming in folieplastic aangebracht

-aanduiding van 2 lokaties voor rolstoelen en kinderwagens. De opstaplaat is heden nog manueel, maar zou electisch bedienbaar worden (wat bij defect?)

2.4. Opslagruimte (kelder, zolder...)

De opslagruimten dienen stofarm, voldoende verlicht en droog te zijn. Zij bevinden zich zo dicht mogelijk bij de werkruimte en zijn vlot toegankelijk (veilige trap, ...).

Kelder

-de beschikbare ruimte wordt max benut-opruim aangewezen (immers o.a. de electriciteitskast is daardoor niet bereikbaar)

--de trap heeft geen leuning

-de noodverlichting is defect

IDEWE zal u graag verder adviseren bij het zoeken naar werkbare en aanvaardbare oplossingen.