

Vraag nr. 78
van 22 oktober 1996
van de heer CHRISTIAAN VANDENBROEKE

De Mandel – Dichtslibbing

Tijdens de wintermaanden is wateroverlast een steeds terugkerend probleem. Door specifieke omstandigheden kan dit eventueel zelfs tot acute noodsituaties leiden, zowel lokaal als regionaal.

Telkens weer blijkt hoe belangrijk het is om preventief op te treden. Veelal is wateroverlast op die wijze relatief gemakkelijk te voorkomen.

Een mogelijk probleemgebied in dit verband is de Mandelvallei. Met name met betrekking tot de inkokering van delen van de Mandel sinds de jaren zeventig.

Door allerlei omstandigheden is er de voorbije jaren in belangrijke mate sprake van dichtslibbing. Daarbij komt nog dat het om sterk vervuild slib gaat, zoals recentelijk bleek uit genomen stalen.

1. Werden recentelijk de nodige controles uitgevoerd om na te gaan in welke mate Mandel met dichtslibbing wordt bedreigd ?
2. Werden, in voorkomend geval, de nodige kredieten uitgetrokken om dit te verhelpen ?
3. Werden er effectief stalen genomen om de aard van het slib en de vervuilingsgraad te bepalen ?

Antwoord

1. en 2. De afdeling Water, in het bijzonder haar buitendienst in Brugge, volgt het afvoergedrag van de waterlopen die onder haar bevoegdheid vallen, op de voet.

Reeds in 1994 werd het probleem van een mogelijke dichtslibbing van de kokers van de Mandel vastgesteld.

Onmiddellijk werden de nodige stappen ondernomen om ruimingswerken uit te voeren. De nodige kredieten zijn beschikbaar.

De timing voor de uitvoering der werken wordt sterk bepaald door de kwaliteit van het slib (zie punt 3).

3. Op 28 oktober 1994 werden in opdracht van de afdeling Water analyses verricht. Volgende vaststellingen werden gedaan.

Het slib op de waterbodem heeft een zwarte kleur en bestaat uit lemig zand met een kleifrac-tie van 8,2 %.

Het slib is verontreinigd door hoofdzakelijk koper, zink, minerale oliën en organohalogene verbindingen (EOX). Het slib is ook aangereikt met nikkel en polyaromatische koolwaterstoffen (PAK). Chroom en lood komen in mindere mate voor. Het slib vertoont daarenboven een relatieve fosfaatbelasting.

Het slib dient derhalve te worden verwijderd met inachtnaam van het afvalstoffendecreet en zijn uitvoeringsbesluiten, alsook conform de Vlare-reglementering.