

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 620
van **AXEL RONSE**
datum: 30 maart 2015

aan **JOKE SCHAUVLIEGE**
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

Particuliere ondergrondse stookolietanks - Controle

Sedert maart 2009 dienen particuliere stookolietanks om de vijf jaar (voorheen om de 3 of 4 jaar) gecontroleerd te worden door een officieel en erkend stookolietechnicus. Hierbij wordt bij de rechtstreeks in de grond ingegraven tanks die niet voorzien zijn van een permanent lekdetectiesysteem onder andere telkens een dichtheidsbeproeving uitgevoerd.

Momenteel zijn we reeds zes jaar verder en “moeten” in principe alle particuliere tanks gecontroleerd zijn.

1. Kan de minister een jaarlijks overzicht geven van het aantal gecontroleerde particuliere mazouttanks sinds 1 maart 2009?
2. Hoeveel gecontroleerde tanks werden niet goedgekeurd (graag cijfers per jaar)?
3. Worden er bij afkeuringen verplichtende maatregelen opgelegd? Zo ja, worden die opgevolgd?

ANTWOORD

op vraag nr. 620 van 30 maart 2015

van **AXEL RONSE**

1. Gezien het melden van de door de erkende stookolietechicus uitgevoerde periodieke controle op een ondergrondse particuliere stookolietank geen wettelijke verplichting is, zijn cijfers inzake het aantal gecontroleerde stookolietanks niet gekend.
2. Het aantal afgekeurde stookolietanks die sinds 2009 werden gemeld bij de afdeling Operationeel Waterbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij bedraagt:
2009: 1
2010: 3
2011: 6
2012: 4
2013: 3
2014: 3
3. Indien de tank niet voldoet aan de reglementaire bepalingen, is het verboden de opslagtank te vullen of te laten vullen. De exploitant moet alle nodige maatregelen treffen, overeenkomstig het verslag van de erkende technicus, om de opslaginstallatie terug in goede staat te brengen, waarna de opslaginstallatie terug aan een controle moet worden onderworpen. Verder moet door de exploitant binnen de veertien dagen nadat een rode merkplaat werd aangebracht, of op zijn verzoek door de erkende technicus, hiervan melding worden gemaakt bij de afdeling Operationeel Waterbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij. In principe zijn er dan twee mogelijkheden: hetzij vakkundige herstelling, hetzij reglementaire buitengebruikstelling.
Na vakkundige herstelling mag de houder slechts opnieuw in gebruik worden genomen nadat een attest is afgeleverd door een erkende technicus. Rechtstreeks in de grond ingegraven houders die niet voorzien zijn van een permanent lekdetectiesysteem, moeten een geslaagde dichtheidsbeproeving ondergaan. Uit het attest moet ondubbelzinnig blijken dat de houder en de installatie opnieuw voldoen aan de voorschriften. Verder vermeldt VLAREM dat de exploitant er zorg voor moet dragen dat de opslaginstallatie steeds in goede staat van werking en onderhoud verkeert en in het bijzonder dat elke verontreiniging van het milieu voorkomen wordt. Hij draagt er ook zorg voor dat de merkplaat steeds leesbaar blijft.
De opvolging of opslaghouders met een rode merkplaat terug in goede staat worden gebracht en opnieuw aan een controle door een erkend technicus worden onderworpen, of dat ze op een reglementaire wijze buiten gebruik worden gesteld, is een taak die zowel door de hercontrolerende technicus als door de toezichthouder kan worden uitgevoerd.