

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 313
van **KOEN DANIËLS**
datum: 18 januari 2016

aan **JOKE SCHAUVLIEGE**
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

Wateroverlast Waasland - Oorzaken en maatregelen

De hevige regenval tijdens de nacht van 14 op 15 januari 2016 zorgde voor heel wat wateroverlast in het Waasland. Op de website van TV Oost werd volgende melding gemaakt :

"In Kruibeke staat het kruispunt van de Kerkstraat met de Gauwstraat volledig onder water. Wie via de Gauwstraat de E17 wil bereiken, moet verplicht omrijden. De politie leidt het verkeer daar in goede banen. Ook de N419 staat blank.

In Erondegem treedt de Molenbeek buiten zijn oevers. De Wijmenstraat is daarom afgesloten voor alle verkeer. Niet veel verderop in Gijzegem liep de Meirbeekstraat volledig onder.

In Melsele staat de Dweerse Kromstraat dan weer blank. Ook in Temse zijn er problemen met het waterpeil. Daar is de Laarstraat afgesloten. De Vrasenestraat tussen Nieuwkerken en Vrasene liep eveneens onder.

De Wichelse Margote kreeg het water evenmin op tijd geslikt. In Overmere blijft het dierenpark Eendenkooi de hele dag gesloten door de hevige wind."

1. Kan de minister voor elk van de aangehaalde plekken waar zich wateroverlast heeft voorgedaan aangeven of de Vlaamse overheid de aangewezen partner is om de problematiek aan te pakken (vermits zij het lokale niveau overstijgt) en wat dus de oorzaak is van de wateroverlast?
2. Graag dan ook een olijsting van de mogelijke oplossingen die de minister hierin kan aanreiken en welke er al in de pijplijn/in opstart zijn om zo het risico op wateroverlast in de toekomst tot een minimum te herleiden

ANTWOORD

op vraag nr. 313 van 18 januari 2016

van **KOEN DANIËLS**

In de commissievergadering van 16 februari 2016 werd een grondige toelichting gegeven door de VMM. Voor alle aangehaalde locaties werden de overstromingen veroorzaakt door waterlopen 2^{de} en 3^{de} categorie die beheerd worden door de lokale waterbeheerders (provincie, gemeente, polders en wateringen). Door de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid zal een grondige inventarisatie van alle knelpunten opgemaakt worden. Binnen de bekkenstructuren kunnen in overleg met de betrokken waterbeheerders ook oplossingen voor de aanwezige knelpunten uitgewerkt worden. Uit een eerste analyse blijkt dat er voor veel van de vermelde knelpunten in het verleden al maatregelen genomen werden. Resterende knelpunten blijken onder meer een te beperkte afvoercapaciteit van duikers, een onvoldoende buffercapaciteit van de waterlopen, de bouw van stuwconstructies,... De verantwoordelijkheid voor de oplossingen ligt hoofdzakelijk bij de betrokken lokale waterbeheerders. Voor een aantal van de vermelde knelpunten zijn al projecten gepland.

Voor de aangehaalde knelpunten aan de Dweerse Kromstraat en de Vrasenestraat is er wel interactie met de waterlopen 1^{ste} categorie, beheerd door de Vlaamse overheid. De afvoer voor deze waterlopen verloopt via de pompgemalen die deels onder de verantwoordelijkheid van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) vallen. De pompgemalen hebben goed gefunctioneerd. VMM plant wel initiatieven om deze pompgemalen te renoveren en te optimaliseren. Daarnaast zijn voor deze waterlopen ook meer brongerichte maatregelen nodig zoals het voorzien van de nodige buffercapaciteit. De VMM zal na grondige analyse hiervoor overleg starten met de betrokken gemeenten en polder.