

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 338
van **KOEN DANIËLS**
datum: 25 januari 2016

aan **JOKE SCHAUVLIEGE**
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

Wateroverlast Waasland - Oorzaken en maatregelen (2)

De regenval tijdens de nacht van 14 op 15 januari 2016 zorgde voor heel wat wateroverlast in het Waasland. Ondertussen is gebleken dat het KMI de regenval niet als 'uitzonderlijk' beschouwd. Er is dus wel veel water gevallen, maar niet uitzonderlijk veel.

Aanvullend op mijn eerder ingediende schriftelijke vraag nr. 313 van 18 januari 2016 zijn er in volgende straten ook problemen gerezen :

- de Kerkstraat in Vrasene;
- de Beekstraat in Vrasene;
- de Mosselbank in Vrasene;
- de Tybaertstraat in Sint-Gillis-Waas;
- de Aststraat in Sint-Gillis-Waas.

Op deze verschillende plaatsen zijn er in het verleden ook al problemen geweest. Het was echter lang geleden en de grootte van de wateroverlast was deze keer opnieuw indrukwekkend. Wat de Kerkstraat in Vrasene betreft, is er in het verleden in een bypass voorzien. Blijkbaar kon die bypass deze keer zijn werk niet doen, want opnieuw liep een handelszaak onder, alsook enkele woningen.

1. Kan de minister voor elk van de aangehaalde plekken waar zich wateroverlast heeft voorgedaan aangeven wat de oorzaak van de wateroverlast is en of de Vlaamse overheid de aangewezen partner is om de problematiek aan te pakken (vermits zij het lokale niveau overstijgt) en indien niet, welke overheid dan wel maatregelen zou moeten nemen ?
2. In het verleden zijn er reeds ingrepen gebeurd op een aantal plaatsen met bufferbekkens.
Hebben deze nu dan niet goed gefunctioneerd ?
3. Graag dan ook een oplisting van de mogelijke oplossingen die de minister hierin kan aanreiken en welke er al in de pijplijn/in opstart zijn om zo het risico op wateroverlast in de toekomst tot een minimum te herleiden.

Op welke plaatsen zouden bijkomende bufferbekkens zinvol kunnen zijn ?

ANTWOORD

op vraag nr. 338 van 25 januari 2016

van **KOEN DANIËLS**

1. Alle vermelde knelpunten zijn gelegen op waterlopen 2^{de} categorie die beheerd worden door de provincie Oost-Vlaanderen. In het verleden werd een aantal maatregelen genomen om het centrum van Vrasene (waaronder de Kerkstraat, Beekstraat, Mosselbank) te ontlasten, waaronder de bypass waarnaar verwezen wordt. Deze maatregelen hebben een bijdrage geleverd tot het ontlasten van het centrum. De oorzaak van de wateroverlast was de uitzonderlijke combinatie van een hoge neerslag in een periode kort na springtij en met een stormachtige noordwestenwind. Hierdoor was het tijdsvenster waarbinnen de natuurlijke afvoer van de Waterloop van de Hoge Landen via de Betonsluis kon functioneren sterk in de tijd beperkt.
De wateroverlast in de Tybaertstraat en de Aststraat in Sint-Gillis-Waas is eveneens te wijten aan de hoge neerslag. Wanneer het waterpeil van de Blokstraatbeek/Watergang van de Hoge Landen zodanig stijgt dat het water uit de Loeverbeek niet langer gravitair kan afwateren, treedt het noodpompstation aan de monding van de Loeverbeek in werking. Dit pompstation heeft naar behoren gefunctioneerd. Evenwel overstroomde de Blokstraatbeek/Watergang van de Hoge landen bovenstrooms van het noodpompgemaal. Het water stroomde bijgevolg weer terug via de naastgelegen boomgaard naar de Loeverbeek.
2. Alle reeds voorziene infrastructuur (bufferbekkens, pompstations, sifons,...) heeft goed gefunctioneerd, maar bleek door de uitzonderlijke combinatie van omstandigheden op sommige plaatsen onvoldoende om de overstroming te vermijden.
3. Gezien de gemelde knelpunten gelegen zijn op waterlopen 2^{de} categorie, is het in eerste instantie aan de provincie Oost-Vlaanderen om na te gaan of structurele oplossingen mogelijk zijn. Van 2010 tot en met 2014 was er een 'Stuurgroep waterhuishouding Linkerscheldeoevers' (LSO) actief. Deze stuurgroep begeleidde de opbouw van een waterhuishoudingsmodel voor LSO. Na afronding van deze studie werd voorgesteld om via het bekkensecretariaat het overleg over het waterbeheer op de LSO in de werkgroep Wase Water te behandelen. Het bekkensecretariaat zal in 2016 deze werkgroep opnieuw samenbrengen en de verschillende mogelijkheden voor structurele maatregelen met de waterbeheerders bespreken.