

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 578
van **SOFIE JOOSEN**
datum: 1 februari 2016

aan **BEN WEYTS**

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

Watermolen Testelt - Onderhoud molenarm Demer

De Watermolen of abdijmolen van Testelt is een watermolen met houten onderslagrad. De molen bevindt zich in het midden van het dorp (Dorp 34). Het overgebleven gebouw van de molen is ingericht als feestzaal.

De molen werd met water gevoed middels een molenarm van de Demer. Door geen of geringe toevoer van water uit de Demer is die molenarm al jaren een onaantrekkelijke en slecht onderhouden zone. Het onderhoud van dit afgesloten stuk Demer zou de verantwoordelijkheid zijn van Waterwegen en Zeekanaal. In het verleden zou zij de molenarm geruimd hebben, maar dit is al een hele tijd geleden. De huidige situatie zorgt geregeld voor geuroverlast en trekt ongedierte aan.

Klopt het dat de verantwoordelijkheid voor het onderhoud toekomt aan Waterwegen en Zeekanaal?

Zo neen, op wie rust de onderhoudsverantwoordelijkheid dan wel?

Zo ja, wanneer werd de molenarm van de Demer voor het laatst geruimd? Wanneer is er een volgend onderhoud op de molenarm gepland?

BEN WEYTS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

ANTWOORD

op vraag nr. 578 van 1 februari 2016

van **SOFIE JOOSEN**

De molenarm van de Demer behoort tot het openbaar domein van de Demer, zodat het onderhoud in principe toekomt aan Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z). De toegang tot de "Molenloop" werd in 1976 gedempt.

W&Z is echter fysisch niet bij machte om het bovenstroomse deel van de molenarm te onderhouden. De huidige eigenaar van de molen heeft de watermolen in eigen beheer hersteld en een watertoevoermogelijkheid vanuit de Demer naar de molen voorzien doorheen het gedempte stroomopwaartse deel van de molenarm via een buis met regelbare schuif. Hierbij heeft hij het stroomopwaartse gedeelte van de molenarm ontoegankelijk gemaakt door het plaatsen van een afsluiting om de toestroom van vuil te verhinderen.

Er zal dan ook met de eigenaar van de molen contact worden opgenomen om deze situatie te regulariseren via een vergunning, waarin ook een onderhoudsplicht zal opgenomen worden voor dit gedeelte van de molenarm.

Het gedeelte van de molenarm stroomafwaarts de watermolen werd voor het laatst geruimd in 2009. Er is momenteel nog geen onderhoud gepland. De oorzaak van de vermelde hinder, zijnde geuroverlast en het aantrekken van ongedierte, is volgens W&Z toe te schrijven aan de nog steeds in gebruik zijnde lozingspunten. W&Z is bereid ruimingswerken uit te voeren zodra deze lozingspunten gesupprimeerd zijn en zal hierover een overleg met de gemeente Scherpenheuvel-Zichem opstarten.