

Vraag nr. 1
van 4 augustus 2004
van de heer LUK VAN NIEUWENHUYSEN

Kruispunt N16-Hingenesteenweg Bornem – Wegmarkering

Naar verluidt heeft de gemeente Bornem diverse keren aangedrongen op een betere wegmarkering aan het kruispunt van de N16 met de Hingenesteenweg. Vermoed wordt dat de ongevallen die er zich hebben voorgedaan, mee veroorzaakt werden door de onduidelijke wegmarkering.

In juni jongstleden kreeg het gemeentebestuur nog te horen dat het dossier aan de bevoegde diensten was overgezonden.

Kan de minister meedelen of er sedertdien gevolg aan werd gegeven en zo ja, welk ?

Antwoord

Zoals de Vlaamse volksvertegenwoordiger aangaf, zijn er reeds contacten geweest met de gemeente Bornem betreffende het kruispunt van de N16 met de Hingenesteenweg. De gemeente sprak inderdaad van ongevallen door deze markeringen, maar heeft nooit gespecificeerd over wat soort ongevallen het ging.

De markeringen die werden aangebracht, zijn bedoeld om de voertuigen "Indonesisch" te laten kruisen, d.w.z. dat ze links moeten kruisen in plaats van rechts. Aangezien dit conflicten in de verkeersstromen vermijdt, zorgt dit voor een vlottere doorstroming.

Teneinde deze nieuwe vorm van kruisen te verduidelijken, zijn er door het district Ruisbroek op 21 september 2004 verkeersborden geplaatst.