

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 1250
van **JORIS VANDENBROUCKE**
datum: 21 juni 2018

aan **BEN WEYTS**

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

Viaduct Vilvoorde - Asbestproblematiek

Een persbericht op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van 2 oktober 2017¹ kondigde aan dat er gedurende twee weken technische inspecties zouden worden uitgevoerd aan het viaduct van Vilvoorde ter voorbereiding van de herinrichting van de ring rond Brussel. Daarbij zou ook een volledige asbestinventarisatie worden gemaakt met het oog op een mogelijke sanering vooraleer met aanpassingen aan het viaduct zou worden gestart.

1. Wat heeft de asbestinventarisatie opgeleverd aan informatie?
2. Is een sanering van het viaduct nodig alvorens de werken voor de herinrichting van de Brusselse ring (R0) aangevat worden? Zo ja, wanneer zou deze sanering plaatsvinden? Hoe lang zou ze duren? Wat is de kostprijs ervan? Is er een impact op de planning van de herinrichting van de ring?
3. Zijn er in het verleden werkzaamheden uitgevoerd aan het viaduct van Vilvoorde waarbij mensen (personeelsleden, personeel van aannemers, ...) mogelijk blootgesteld werden aan asbest? Zo ja, wanneer? Over hoeveel mensen gaat het? Is een inschatting gemaakt van de risico's ten gevolge van deze blootstelling? Zijn de betrokkenen hierover geïnformeerd?
4. Wie is aansprakelijk indien personeelsleden in het verleden in contact zijn geweest met asbest? Is dat AWV of de uitvoerende aannemer van de werkzaamheden?
5. Gelet op de inzichten over de gevaren van asbest en de aanwezigheid ervan in tal van kunstwerken die decennia geleden zijn opgetrokken: worden personeelsleden van AWV getraind om om te gaan met asbest? Doen de aannemers waarmee AWV samenwerkt dat?

¹ <https://wegenenverkeer.be/persberichten/twee-weken-lang-technische-inspecties-aan-het-viaduct-van-vilvoorde>

ANTWOORD

op vraag nr. 1250 van 21 juni 2018

van **JORIS VANDENBROUCKE**

1. Er is zoals geweten asbest aanwezig, meer bepaald in de brandwerende coating op de metalen gedeelten van het viaduct (type crysoliet), aan de binnenkant en de buitenkant.
Deze bevindt zich volgens de asbestinventaris in gebonden staat en vormt zolang er niet aan gewerkt moet worden geen gezondheidsprobleem. De verwijdering dient ook niet onmiddellijk te gebeuren (laag risico).
Er werden ook luchtmetingen uitgevoerd, waarbij de resultaten geen asbestvezel hebben gedetecteerd.

De verwijdering zal wel gecontroleerd in een afgesloten ruimte in onderdruk moeten gebeuren, wat bij het viaduct kostelijk zal zijn gezien de moeilijke bereikbaarheid van de externe schil.
2. De sanering zal samen met de verstevigingswerken ter hoogte van het viaduct worden uitgevoerd. Er zal versneld worden ingezet op deze werken om hier in 2020 mee te kunnen starten. De exacte duurtijd voor de werken en kostprijs voor de sanering zijn momenteel nog niet bepaald. Op de planning van de herinrichting van de ring hebben deze werken geen invloed.
3. De potentiële blootstelling van personeelsleden aan asbest in het verleden werd besproken op het SEOC (overleg met de vakbonden en Team Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming) van 23 mei 2018.
Voorafgaand is een risico inschatting gebeurd in samenspraak met de preventieadviseurs en de arbeidsgeneesheer van IDEWE, met een specialisatie in asbest waar bevestigd werd dat er geen sprake was van blootstelling. Op 13 juni 2018 zijn de 8 betrokken huidige en gewezen personeelsleden uitgenodigd voor een informatievergadering, waarop ook de arbeidsgeneesheer toelichting gegeven heeft.
4. De werkgever van personeelsleden, die potentieel blootgesteld zijn aan asbest, is in de eerste plaats verantwoordelijk voor het informeren van deze personeelsleden en mogelijk andere betrokken derden. Als werkgever en opdrachtgever heeft AWV de nodige stappen gezet om de potentieel betrokken personeelsleden te identificeren en te informeren, alsook de uitvoerende aannemer te informeren zodat deze op zijn beurt de nodige stappen kan zetten ten aanzien van zijn eigen personeel.
5. Conform de welzijnswetgeving voorziet AWV als werkgever de nodige vorming betreffende asbest voor de betrokken personeelsleden.
Aannemers die opdrachten voor AWV uitvoeren, moeten voorafgaand aan de werken ingelicht worden over mogelijke welzijnsrisico's, en staan op hun beurt in voor de vereiste opleiding van hun werknemers.