

IDEWE

ROESELARE

Hof ter Weze 1
8800 Roeselare

Tel. 051/272929
Fax 051/272959
roeselare@idewe.be
www.idewe.be

VVM - DE LIJN
STELPLAATS GELUWE
EXPLOITATIE
KORTE TRAMSTRAAT ZN
8940 WERVIK

AANSLUITINGSNUMMER

539588-4

BETREFT

Ons bezoek op 05/06/2020 op bovenvermeld adres in toepassing
van de Wet Welzijn op het Werk.

DATUM

13/06/2020

DEELNEMERS

■■■■■■■■■■ - preventieadviseur
- - syndicale afgevaardigden

Geachte,

Wij danken u voor uw vriendelijke ontvangst tijdens het bedrijfsbezoek van Groep IDEWE.

Dit verslag en/of de opgestelde preventieprofielen kunnen een belangrijke bijdrage leveren bij de uitwerking van uw risicoanalyse, op basis waarvan preventiemaatregelen dienen genomen of ingepland te worden. Risicoanalyse is een permanente opdracht voor u als werkgever, teneinde de risico's binnen uw organisatie te kennen en te beheersen. Het bedrijfsbezoek is een momentopname en bevat een niet limitatieve opsomming van adviezen. Deze adviezen hebben betrekking op de aan ons getoonde locaties en werkposten.

U kan deze verslagen digitaal terugvinden op uw klantenportaal "My IDEWE". Heeft u nog geen login, neem dan contact op met de klantenservice van uw regionaal IDEWE-kantoor. Via uw My IDEWE kan u o.a. uw personeelslijst raadplegen, updaten en actualiseren. Hierdoor worden risico's en preventieprofielen sneller toegekend en krijgt u een volledig overzicht van het preventiegebeuren binnen uw onderneming.

Dit verslag kan door de overheidsdienst belast met het toezicht op het welzijn op het werk worden opgevraagd en dient u te bewaren. Voor verdere bijstand en hulp betreffende veiligheid, gezondheid en hygiëne kan u steeds op onze diensten een beroep doen.

Met vriendelijke groeten,

■■■■■■■■■■
Preventieadviseur arbeidsarts
■■■■■■■■■■

INHOUD

1. Adviezen ter informatie

1.1. Kleedkamers algemeen

1.2. Rafter algemeen

1.3. Wordt (on)rechtstreekse verblinding vermeden?

1. Adviezen ter informatie

1.1. Kleedkamers algemeen

De codex welzijn op het werk III.1 ter bepaling van de basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten voldoen, bepaalt eveneens de vereisten voor de kleedkamers.

De werkgever stelt een kleedkamer ter beschikking van zijn werknemers wanneer zij van kledij dienen te verwisselen.

- op de kastjes in de vrouwenkleedruimte vinden we toch nog wat losliggende voorwerpen.
- in de herenkleedruimte kunnen nog wat extra kastjes worden geplaatst.

1.2. Rafter algemeen

De codex welzijn op het werk III.1 ter bepaling van de basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten voldoen, bepaalt eveneens de vereisten voor de refter.

De refters worden ingericht in één of meer lokalen, volledig afgescheiden van de arbeidsplaats.

- De refter is heel proper.
- De kraan aan de afwasbak staat heel dicht bij een stopcontact. Er is een grote kans dat er water in het stopcontact vloeit. Men kijkt voor een oplossing.
- Op het aankondigingsbord dienen de namen van de preventieadviseurs-arbeidsartsen van IDEWE nog worden aangepast.

1.3. Wordt (on)rechtstreekse verblinding vermeden?

Rechtstreekse verblinding door invallend zonlicht vooraan aan de hangaar bemoeilijkt het parkeren van de gelede bussen. De chauffeur kan de achterkant van de bus niet zien tijdens het parkeren.