

IDEWE vzw

Regio TURNHOUT
Paterspand - Patersstraat 100
2300 Turnhout

Tel. 014/400220
Fax 014/400229
turnhout@idewe.be
www.idewe.be

VVM - DE LIJN
STELPLAATS HOOGSTRATEN
EXPLOITATIE
VAN AERTSELAERSTRAAT 12
2320 HOOGSTRATEN

AANSLUITINGSNUMMER

539561-1

BETREFT

Ons bezoek op 06/08/2020 op bovenvermeld adres in toepassing van de Wet Welzijn op het Werk.

DATUM

10/08/2020

DEELNEMERS

■■■■■ - werknemersafgev. CPBW
■■■■■ - IPA-veiligheid
■■■■■ - werknemersafgev. CPBW
■■■■■ - hoofd OT
■■■■■ - teamcoach

Geachte,

Wij danken u voor uw vriendelijke ontvangst tijdens het bedrijfsbezoek van Groep IDEWE.

Dit verslag en/of de opgestelde preventieprofielen kunnen een belangrijke bijdrage leveren bij de uitwerking van uw risicoanalyse, op basis waarvan preventiemaatregelen dienen genomen of ingepland te worden. Risicoanalyse is een permanente opdracht voor u als werkgever, teneinde de risico's binnen uw organisatie te kennen en te beheersen. Het bedrijfsbezoek is een momentopname en bevat een niet limitatieve opsomming van adviezen. Deze adviezen hebben betrekking op de aan ons getoonde locaties en werkposten.

U kan deze verslagen digitaal terugvinden op uw klantenportaal "My IDEWE". Heeft u nog geen login, neem dan contact op met de klantenservice van uw regionaal IDEWE-kantoor. Via uw My IDEWE kan u o.a. uw personeelslijst raadplegen, updaten en actualiseren. Hierdoor worden risico's en preventieprofielen sneller toegekend en krijgt u een volledig overzicht van het preventiegebeuren binnen uw onderneming.

Dit verslag kan door de overheidsdienst belast met het toezicht op het welzijn op het werk worden opgevraagd en dient u te bewaren. Voor verdere bijstand en hulp betreffende veiligheid, gezondheid en hygiëne kan u steeds op onze diensten een beroep doen.

Met vriendelijke groeten,

■■■■■
Preventieadviseur arbeidsarts
■■■■■@idewe.be

1. Bevindingen

Tijdens het bezoek aan uw onderneming werden de volgende aandachtspunten geëvalueerd:

Legende

++	Voldoende, normaal geregeld.
+	Voldoende, maar minimaal geregeld.
-	Onvoldoende, verbeteringen te voorzien.
--	Onvoldoende, slecht geregeld.

1.1. Onderneming algemeen

Aandachtspunt	Score
SCHADE & RISICO	
Verbanddoos: basismateriaal (zie advies 2.1)	-
ORGANISATIE	
Uithangbord (zie advies 2.2)	-
UITRUSTING - MATERIEEL	
Toiletten algemeen (zie advies 2.3)	-
OMGEVING EN FYSISCHE AGENTIA	
Zijn de lokalen en gebouwen goed onderhouden? (zie advies 2.4)	+

Voor de punten waar u aandacht dient aan te schenken vindt u adviezen in de volgende rubriek.

2. Adviezen

Wij vestigen uw aandacht op de volgende punten:

2.1. Verbanddoos: basismateriaal

In het wachtlokaal van de chauffeurs: enkele klein model kistjes

-aanvulling gebeurt vanuit de curverbox op de kasdienst

-oogspoelfles is deels gebruikt+ overschreden vervaldatum-te vernieuwen

In de curverbox is het ontsmettingsmiddel vervallen

Nabije toekomst: kleinere EHBO-dosjes worden vervangen door een curverbox met correcte inhoud.

2.2. Uithangbord

De werkgever moet op een goed toegankelijke plaats in zijn onderneming een uithangbord voorzien, waarop hij berichten en voorstellen kan aanbrengen die bestemd zijn voor het personeel. Op het uithangbord moeten de coördinaten van de externe preventiedienst worden aangebracht.

De naam van de externe dienst IDEWE dient vermeld te worden, alsmede het adres, telefoonnummer, faxnummer en mailadres van de IDEWE-regio waarbij de onderneming is aangesloten.

Indien iedere werknemer over elektronische post beschikt, mag hij zijn boodschappen ook via het intern netwerk verspreiden.

De WOW-affiches zijn te vervangen door een up-to-date exemplaar

2.3. Toiletten algemeen

Gescheiden sanitair man/vrouw-Deursticker "max 1 persoon"aangebracht

Vrouw: geen papieren handdoekjes(enkel stoffen handdoekrol)

Man: schade aan de douchebak-verlichting defect-handdoekrol defect(werd onmiddellijk vervangen)-geen papieren handdoekjes

2.4. Zijn de lokalen en gebouwen goed onderhouden?

Tevredenheid ivm het poetsen

Onderhoud terrein :goed

IDEWE zal u graag verder adviseren bij het zoeken naar werkbare en aanvaardbare oplossingen.

3. Adviezen ter informatie

3.1. Warmte van klimatologische oorsprong

Ik v het hitteplan: verdeling van (geïsoleerde) drinkbussen en -bikers-tevredenheid over gebruik **Testing zetelovertrek** in badstof op een skai-zetel-bus 2504.

De skaibekleding van de zetel wordt als onaangenaam ervaren bij zweten, ook wanneer een chauffeur de bus overneemt van zijn collega.

-de overtrek is erg moeilijk aan te brengen. De beide onderste bevestigingsriempjes zijn zeer moeilijk te sluiten

- de overtrek past niet thv de kopsteun
- de overtrek lijkt te ruim op de zitting waardoor kans op schuiven(ook bij remmanoever)

3.2. Algemene werkplaatsinrichting

IkV maatregelen COVID-19

Affiches rond handhygiëne en verplichte mondkapdracht zijn aangebracht op goed zichtbare plaatsen.

Gebruik van individueel verpakte reinigingsdoekjes(liggen op tafel) en alcoholgel/Dettol

-wachtlokaal chauffeur:circulatie rond de tafel aangeduid met vloerstickers

Er is een tweede buitendeur, echter de toegang valt dan buiten het terrein. Aandachtspunt vormt de mate van bezetting, er is sowieso al weinig doorgangsruijnte gezien alle beschikbare ruimte gebruikt wordt voor meubilair ea

-kasdienst:is afgesloten indien geen personeel aanwezig is-max bezetting=2

personen(aangegeven dmv sticker op de deur) Belijning geeft aan dat toegang voor chauffeurs beperkt wordt tot in de deuropening

Merk op dat de deuropening nog steeds tekens vertoont van poging tot inbraak.

-teamcoach-kantoor in aparte container-geen bemerkingen

Open buswasinstallatie

Tankplaats:Bij het tanken van AD BLUE-terugvloeien van product. Het tankpistool vertoont "ijsneerslag"

Lokaal HVAC:reeds lang melding van een gasgeur.Ondanks meerdere onderzoeken met metingen, heeft men noch de oorzaak, noch een oplossing hiervoor gevonden.Het lokaal is wel beter opgeruimd in vgl met het voorgaande bezoek in 2019