

IDEWE vzw

Regio ANTWERPEN
Entrepotkaai 15
2000 Antwerpen

Tel. 03/2188383
Fax 03/2305678
antwerpen@idewe.be
www.idewe.be

VVM - DE LIJN
STELPLAATS WUUSTWEZEL
EXPLOITATIE
BREDABAAN (CENTRUM) 199
2990 WUUSTWEZEL

AANSLUITINGSNUMMER

539552-0

BETREFT

Ons bezoek op 06/08/2020 op bovenvermeld adres in toepassing van de Wet Welzijn op het Werk.

DATUM

10/08/2020

DEELNEMERS

■■■■■ - werknemersafgev. CPBW
■■■■■ - IPA-veiligheid
■■■■■ - werknemersafgev. CPBW
■■■■■ - hoofd OT
■■■■■ - teamcoach

Geachte,

Wij danken u voor uw vriendelijke ontvangst tijdens het bedrijfsbezoek van Groep IDEWE.

Dit verslag en/of de opgestelde preventieprofielen kunnen een belangrijke bijdrage leveren bij de uitwerking van uw risicoanalyse, op basis waarvan preventiemaatregelen dienen genomen of ingepland te worden. Risicoanalyse is een permanente opdracht voor u als werkgever, teneinde de risico's binnen uw organisatie te kennen en te beheersen. Het bedrijfsbezoek is een momentopname en bevat een niet limitatieve opsomming van adviezen. Deze adviezen hebben betrekking op de aan ons getoonde locaties en werkposten.

U kan deze verslagen digitaal terugvinden op uw klantenportaal "My IDEWE". Heeft u nog geen login, neem dan contact op met de klantenservice van uw regionaal IDEWE-kantoor. Via uw My IDEWE kan u o.a. uw personeelslijst raadplegen, updaten en actualiseren. Hierdoor worden risico's en preventieprofielen sneller toegekend en krijgt u een volledig overzicht van het preventiegebeuren binnen uw onderneming.

Dit verslag kan door de overheidsdienst belast met het toezicht op het welzijn op het werk worden opgevraagd en dient u te bewaren. Voor verdere bijstand en hulp betreffende veiligheid, gezondheid en hygiëne kan u steeds op onze diensten een beroep doen.

Met vriendelijke groeten,

■■■■■
Preventieadviseur arbeidsarts
■■■■■@idewe.be

1. Bevindingen

Tijdens het bezoek aan uw onderneming werden de volgende aandachtspunten geëvalueerd:

Legende

++	Voldoende, normaal geregeld.
+	Voldoende, maar minimaal geregeld.
-	Onvoldoende, verbeteringen te voorzien.
--	Onvoldoende, slecht geregeld.

1.1. Onderneming algemeen

Aandachtspunt	Score
SCHADE & RISICO	
Verbanddoos: basismateriaal (zie advies 2.1)	-
UITRUSTING - MATERIEEL	
Toiletten algemeen (zie advies 2.2)	-
OMGEVING EN FYSISCHE AGENTIA	
Algemene werkplaatsinrichting (zie advies 2.3)	-

Voor de punten waar u aandacht dient aan te schenken vindt u adviezen in de volgende rubriek.

2. Adviezen

Wij vestigen uw aandacht op de volgende punten:

2.1. Verbanddoos: basismateriaal

Het EHBO-muurkastje in het wachtlokaal van de chauffeurs kan NIET meer open tgv de plaatsing van de nieuwe koffie-automaat.. Binnenkort wordt overgegaan naar het gebruik van een curverbox met correcte inhoud(in bestelling)

2.2. Toiletten algemeen

Sanitair mannen

- de douchedeurlaat draait nog steeds de douche in
- geen papieren handdoekjes aanwezig

Sanitair vrouwen-sticker"max 1 persoon"op de toegangsdeur

- kastjes en frisdrankenautomaat aan de toegang
- geen douchedeur,wel een douchegordijn
- handdoekrol defect-geen papieren handdoekjes

2.3. Algemene werkplaatsinrichting

Maatregelen ikv COVID-19

Goed zichtbaar aangebrachte affiches rond handhygiëne en verplichte mondknapperdracht op meerdere plaatsen

Wachtlokaal chauffeurs-"roestshade "op enkele vloertegels-max gebruik van beschikbare oppervlak

- airco aanwezig-navragen onderhoud?
- tafel met slechts 2 stoelen-looprichting aangeduid met vloerstickers

Berguimte-lokaal koerdienst-met oa compressor

-kast voor chemische producten-geen poster met gevaarsymbolen-geen info ivm wat waar en hoeveel aanwezig mag zijn in de kast

-stelling:geen aanduiding naar max draagkracht toe op de leggers

Bovengrondse mazouttanks(2-heden goed toegankelijk)

Lokaal met kastjes chauffeurs(klein model)-aanpalend serverlokaaltje

Fietsenstalling met 2 lekbakken waarop vaten koelvloeistof.. Het bijvullen van koelvloeistof in VDL-bussen type 25XX vergt aandacht wegens risico op spatten indien bus nog warm is en wegens de noodzaak hierbij een laddertje te moeten gebruiken.!!

Terrein:frekewent schade aan de laders en aan de slangen(sommigen krijgen uitpuilingen !). De varkensruggetjes zijn te laag ,worden dus makkelijk overreden en zelfs stuk/los gereden..Het wassen van bussen gebeurt op Vaartkaai

IDEWE zal u graag verder adviseren bij het zoeken naar werkbare en aanvaardbare oplossingen.