

IDEWE vzw

Regio BRUSSEL
Esplanade 1 B4
1020 Brussel

Tel. 02/2373324
Fax 02/2300569
brussel@idewe.be
www.idewe.be

VVM - DE LIJN
STELPLAATS LEERBEEK
EXPLOITATIE
EDINGSESTEENWEG 184
4 GOOIK

AANSLUITINGSNUMMER
539539-7

BETREFT
Ons bezoek op 18/08/2020 op bovenvermeld adres in toepassing
van de Wet Welzijn op het Werk.

DATUM
19/08/2020

DEELNEMERS

■■■■■■ - IPA-veiligheid
■■■■■■ - werknemersafgev. CPBW
■■■■■■ - dienst gebouwen
ter vervanging van teamcoach - admin.medewerker

Geachte,

Wij danken u voor uw vriendelijke ontvangst tijdens het bedrijfsbezoek van Groep IDEWE.

Dit verslag en/of de opgestelde preventieprofielen kunnen een belangrijke bijdrage leveren bij de uitwerking van uw risicoanalyse, op basis waarvan preventiemaatregelen dienen genomen of ingepland te worden. Risicoanalyse is een permanente opdracht voor u als werkgever, teneinde de risico's binnen uw organisatie te kennen en te beheersen. Het bedrijfsbezoek is een momentopname en bevat een niet limitatieve opsomming van adviezen. Deze adviezen hebben betrekking op de aan ons getoonde locaties en werkposten.

U kan deze verslagen digitaal terugvinden op uw klantenportaal "My IDEWE". Heeft u nog geen login, neem dan contact op met de klantenservice van uw regionaal IDEWE-kantoor. Via uw My IDEWE kan u o.a. uw personeelslijst raadplegen, updaten en actualiseren. Hierdoor worden risico's en preventieprofielen sneller toegekend en krijgt u een volledig overzicht van het preventiegebeuren binnen uw onderneming.

Dit verslag kan door de overheidsdienst belast met het toezicht op het welzijn op het werk worden opgevraagd en dient u te bewaren. Voor verdere bijstand en hulp betreffende veiligheid, gezondheid en hygiëne kan u steeds op onze diensten een beroep doen.

Met vriendelijke groeten,

■■■■■■
Preventieadviseur arbeidsarts
■■■■■■@idewe.be

1. Bevindingen

Tijdens het bezoek aan uw onderneming werden de volgende aandachtspunten geëvalueerd:

Legende

++	Voldoende, normaal geregeld.
+	Voldoende, maar minimaal geregeld.
-	Onvoldoende, verbeteringen te voorzien.
--	Onvoldoende, slecht geregeld.

1.1. Onderneming algemeen

Aandachtspunt	Score
SCHADE & RISICO	
Verbanddoos: basismateriaal (zie advies 2.1)	+
ORGANISATIE	
Uithangbord (zie advies 2.2)	-
UITRUSTING - MATERIEEL	
Toiletten algemeen (zie advies 2.3)	-
Blusmiddelen algemeen (zie advies 2.4)	-
OMGEVING EN FYSISCH AGENTIA	
Zijn de lokalen en gebouwen goed onderhouden? (zie advies 2.5)	++
Algemene werkplaatsinrichting (zie advies 2.6)	-

Voor de punten waar u aandacht dient aan te schenken vindt u adviezen in de volgende rubriek.

2. Adviezen

Wij vestigen uw aandacht op de volgende punten:

2.1. Verbanddoos: basismateriaal

EHBO-koffer in wachtlokaal chauffeurs

- wordt gesloten gehouden dmv een magneetje(slot defect-sleutel?)
- inhoud OK -enkele tubes Flamigel werden verwijderd(overschreden vervaldatum)

2.2. Uithangbord

De werkgever moet op een goed toegankelijke plaats in zijn onderneming een uithangbord voorzien, waarop hij berichten en voorstellen kan aanbrengen die bestemd zijn voor het personeel. Op het uithangbord moeten de coördinaten van de externe preventiedienst worden aangebracht. De naam van de externe dienst IDEWE dient vermeld te worden, alsmede het adres, telefoonnummer, faxnummer en mailadres van de IDEWE-regio waarbij de onderneming is aangesloten.

Indien iedere werknemer over elektronische post beschikt, mag hij zijn boodschappen ook via het intern netwerk verspreiden.

*De WOW-affiche werd onmiddellijk vernieuwd met de meest recente versie
Namenlijst EHBO/Interventieploeg moet up-to-date gemaakt worden*

2.3. Toiletten algemeen

Sanitair mannen

- max aanwezigheid van 2 personen(CORONA)
- 1 lavabo is buiten dienst gesteld(CORONA)-beide urinoirs zijn wel in gebruik
- gebruik van papieren handdoekjes
- 1 toilet defect(verstopte afloop)

Sanitair vrouwen

- max aanwezigheid van 1 persoon
- gebruik van papieren handdoekjes

2.4. Blusmiddelen algemeen

Brandlusapparaten:nazicht door externe firma,hiervoor erkend,nog uit te voeren(voorzien in 08-2020 volgens sticker)

Het oude automatische toestel dient nog verwijderd te worden..

2.5. Zijn de lokalen en gebouwen goed onderhouden?

Het onderhoud,het poetsen van de lokalen gebeurt door de chauffeurs zelf
Info gegeven ivm het bekomen van producten voor het ontkalken van de waterbedeling

2.6. Algemene werkplaatsinrichting

Maatregelen ivm CORONA

- diverse affiches(handen reinigen-maskerdracht)hangen uit
- aanwezigheid van Dettol(grote bidon in kantoor teamcoach),wipes en alcoholgels
- stickers op vloer ivm de te volgen weg -heden niet uitvoerbaar daar 1 toegangsdeur niet bruikbaar is
- sommige lokalen hebben een aanduiding ivm het max aantal personen dat erin aanwezig mag zijn

Dienstgebouw

gelijkvloers

- wachtlokaal chauffeurs
- lockers verdeeld over 2 lokalen-drinkautomaten(frisdrank en koffie)-waterbedeling(nazicht in 05-2019/zeer veel kalkneerslag)-mobiele airco
- bureau teamcoach/admin.hulp:geen airco-wel een ventilator(enkel te gebruiken wanneer maar 1 persoon aanwezig is)

tussenverdieping

- kleedruimte met douche-ook hier veel kalkneerslag.Geen mogelijkheid(handdoek of warme luchtblazer) om handen te drogen aan de lavabo
- indien beide lokalen zouden gebruikt worden in een meer permanente bezetting. Vooral in het lokaal aan de straatzijde kan het erg warm worden,verluchting via de ramen is slechts beperkt mogelijk omwille van het drukke verkeer(lawaai)

terrein

- fietsenstalling:status van het dak ?
- thv van het schuilhuisje is het wegdek op enkele plaatsen duidelijk verzakt

IDEWE zal u graag verder adviseren bij het zoeken naar werkbare en aanvaardbare oplossingen.