

IDEWE vzw
Regio ANTWERPEN
Entrepotkaai 15
2000 Antwerpen

Tel. 03/2188383
antwerpen@idewe.be

VVM - DE LIJN
STELPLAATS BERCHEM
EXPLOITATIE
KRUGERSTRAAT 1
2018 ANTWERPEN 1

AANSLUITINGSNUMMER
539546-2

BETREFT
Ons bezoek op 24/09/2020 op bovenvermeld adres in toepassing van de Wet Welzijn op het Werk.

DATUM
05/10/2020

DEELNEMERS

■■■■■ - IPA-veiligheid
■■■■■ - Werknemersafgevaardigde
■■■■■ - werknemersafgev CPBW
■■■■■ - hoofd operaties

Geachte,

Wij danken u voor uw vriendelijke ontvangst tijdens het bedrijfsbezoek van IDEWE.

Risicoanalyse is een permanente opdracht voor elke werkgever teneinde de risico's binnen uw organisatie te kennen en te beheersen. Dit verslag en/of de opgestelde risicoprofielen kunnen een belangrijke bijdrage leveren bij de uitwerking van uw risicoanalyse, op basis waarvan preventiemaatregelen dienen te worden genomen of ingepland.

Dit verslag kan door de dienst belast met het toezicht op het welzijn op het werk worden opgevraagd en dient u te bewaren. Voor alle vragen betreffende veiligheid, gezondheid en hygiëne kunt u ons steeds raadplegen.

Met vriendelijke groeten,

■■■■■
Preventieadviseur arbeidsarts
■■■■■@idewe.be

1. Bevindingen

Tijdens het bezoek aan uw onderneming werden de volgende aandachtspunten geëvalueerd:

1.1. Stelplaats Berchem

Aandachtspunt	Score
UITRUSTING - MATERIEEL	
Uitrusting toiletten (zie advies 2.1)	+
Uitrusting kleedkamers (zie advies 2.2)	+
OMGEVING EN FYSISCH AGENTIA	
Algemene werkplaatsinrichting (zie advies 2.3)	-
Opslagruimte (kelder, zolder...) (zie advies 2.4)	-

Voor de punten waar u aandacht dient aan te schenken vindt u adviezen in de volgende rubriek.

2. Adviezen

Wij vestigen uw aandacht op de volgende punten:

2.1. Uitrusting toiletten (Stelplaats Berchem)

Bijlage III.1-1 bij de codex welzijn op het werk III.1 ter bepaling van de basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten voldoen, beschrijft de minimumvoorschriften waaraan de uitrusting van de toiletten moet voldoen.

De toiletten dienen voorzien te zijn van :

- voldoende toiletpapier,
- afvalbakjes in elk individueel WC-hokje,
- minstens 1 kleeerhaak in elk individueel WC-hokje,
- 1 wastafel per 4 WC's of urinoirs,
- er is een mogelijkheid om de handen hygiënisch te drogen (met papieren handdoekjes of warmeluchtdroger). Stoffen handdoeken dienen zeer regelmatig verversd te worden, maar worden bij voorkeur niet gebruikt.

De individuele WC-hokjes zijn voorzien van een volle deur, eventueel met luchtopeningen. Elk WC-hokje moet van binnen kunnen gesloten worden.

In het sanitair vrouwen ontbreekt nog steeds een verlichtingsarmatuur (zie voorgaand bedrijfsbezoek-is naar beneden gevallen)

Sanitair mannen: 2 urinoirs en 1 lavabo buiten dienst gesteld i.k.v. aanpak CORONA

In beide sanitaire lokalen zijn de affiches rond "handen wassen-CORONA" verdwenen

2.2. Uitrusting kleedkamers (Stelplaats Berchem)

De kleedkamers zijn uitgerust met, hetzij gewone kapstokken met kleeerhaken, hetzij individuele kleeerkasten, die gemakkelijk schoon te maken zijn. Indien er gewerkt wordt met gewone kapstokken met kleeerhaken worden er ook individuele opbergvakken voorzien.

Kleedruimte: vnl halve kleeerkastjes (enkele volledige)-ongeveer 400 stuks-grotendeels niet in gebruik gezien het aantal hier tewerkgestelde chauffeurs.

Kleedruimte voor vrouwen: uitsluitend halve kastjes-1 lavabo buiten dienst omwille van CORONA- dit is echter de enige wasbak met warm water (werd onmiddellijk gecorrigeerd)-stopcontacten te herstellen

2.3. Algemene werkplaatsinrichting (Stelplaats Berchem)

Portiersloge

-buitenterras: de aanduidingen rond het beperkt gebruik van de zitplaatsen i.k.v. CORONA, zijn verdwenen

-de nooduitgang is nu vrijgehouden. Mogelijks komt er aan de buitenzijde een brievenbus voor de postbedeling.

-alcoholdispenser aan de toegang-ook Dettol aanwezig

-een nieuwe koelkast is in bestelling. Grote tevredenheid i.v.m. de thermosflessen. Een aantal koelgoedjes verliezen bij gebruik hun kleur. De waterfontein is te reinigen en zou niet meer beschikken over een filter

-beeldscherm erg vuil-zou niet gebruikt worden. De oude printer is nog steeds te verwijderen

Kleine opbergkastjes met gleuf-allerlei opschriften te verwijderen (voorstel)

Lokaal teamcoaches(4 bij max bezetting!). Allerlei mededelingen hangen op het raam met zicht op de gang.

Aanpalend lokaal met printer/scanner en voorraad CORONA-materiaal(Dettol en alcoholgels)-wordt afgesloten gehouden

Fungeert tevens als lokaal voor individuele gesprekken tussen teamcoach en medewerker. De container buiten,wordt niet meer gebruikt(te warm in de zomer-te koud in de winter-afluisteren van gesprekken buiten mogelijk)

Aandachtspunt:2 types Dettol-donkerbruine (inhoud te verdunnen-1 l/20 l water- ikv "poetsen") en lichtbruine flessen(4.8%). Tevens een voorraad sprayflessen (labels met Dettolopschrift aanwezig) Wachtlokaal . Er circuleert een voorstel om de keukenhoek te verbouwen(verwijderen van eiland met wasbak en kookvuur,verwijderen van een deel van de kasten),in combinatie met het verplaatsen van de toestellen

-deel van de tafels en stoelen werden verwijderd

-drankautomaten zijn deels afgelijnd (afstand houden ikv CORONA)

-status van de waterfontein? status van de vloer onder de drankautomaten?

2.4. Opslagruimte (kelder, zolder...) (Stelplaats Berchem)

Terrein

-Toegankelijkheid soms beperkt omwille van de werken aan het spoorwegviaduct op de Draakplaats(eigen vaststelling op 01-10 rond 7.30h:op-en afrijden niet mogelijk door een combinatie van vrachtwagens met beton en bussen)

-De bodem(vnl kasseien) vertoont tal van putten. Risico op vallen+ wegstromen van bezoedeld water in de ondergrond. Gezien de komende winterperiode is aanpak aangewezen.

-Verlichting tussen de bussen is deels defect.Hierdoor wordt het uitvoeren van een visuele controle van de bus voor de aanvang van de dienst moeilijk. Evt kan er een lichtmeting worden uitgevoerd ter objectivering van de klacht.

-De aansluiting van perslucht staat aan de "verkeerde"kant in geval van de nieuwe bussen

-Plaatsing van e-bussen:er is weinig manoeuvreerruimte bij parkeren omwille van de afstoomstand

-Affiches"mondmasker verplicht":het is onduidelijk voor het personeel of dit al dan niet geldt voor het ganse terrein of enkel in de gebouwen.

-Afgesloten fietsenstalling:fiets zonder zadel-melding dat het zadel gestolen werd en dat het slot beschadigd werd!!

-Afstoomstand:nog in gebruik?? gezien de groei van onkruid en struiken ,rond,op en onder de stand

-Tankplaats:het sanitair in het gebouwtje ofwel buiten dienst stellen ofwel grondig reinigen/renoveren.

-Open wasstraat:er zou niet meer gegeten worden in het aanpalende gebouwtje. De horizontale borstel draait niet mee bij het poetsen van een bus.

IDEWE zal u graag verder adviseren bij het zoeken naar werkbare en aanvaardbare oplossingen.