

IDEWE vzw
Regio ANTWERPEN
Entrepotkaai 15
2000 Antwerpen

Tel. 03/2188383
antwerpen@idewe.be

VVM - DE LIJN
CENTRALE CONTROLE ANTWERPEN
EXPLOITATIE
ITALI LEI 92-94
2000 ANTWERPEN

AANSLUITINGSNUMMER
539557-9

BETREFT
Ons bezoek op 01/10/2020 op bovenvermeld adres in toepassing van de Wet Welzijn op het Werk.

DATUM
04/11/2020

DEELNEMERS

■■■■■■■■■■ - werknemersafgev.CPBW
■■■■■■■■■■ - IPA-veiligheid
■■■■■■■■■■ - teamleader controle
■■■■■■■■■■ - deskundige gebouwen

Geachte,

Wij danken u voor uw vriendelijke ontvangst tijdens het bedrijfsbezoek van Groep IDEWE.

Dit verslag en/of de opgestelde preventieprofielen kunnen een belangrijke bijdrage leveren bij de uitwerking van uw **risicoanalyse**. Een risicoanalyse is een permanente opdracht voor u als werkgever om de risico's binnen uw organisatie te kennen en te beheersen. Via onze bedrijfsbezoeken werken we mee aan uw risicoanalyse en stellen we preventiemaatregelen voor. Onze verslaggeving van het periodiek bedrijfsbezoek geeft een beeld van de risicoanalyse op **collectief** niveau. De risicoanalyse op niveau van de **werkpost/functie** is terug te vinden in de preventieprofielen. De koppeling van het preventieprofiel aan elke werknemer zorgt voor een risicoanalyse op **niveau van de werknemer**.

Het bedrijfsbezoek is een momentopname en bevat een niet-limitatieve opsomming van adviezen. Deze adviezen hebben betrekking op de aan ons getoonde locaties en werkposten.

U vindt dit verslag digitaal terug op uw gratis klantenzone "My IDEWE" (my.idewe.be).

Via uw klantenzone vindt u naast de verslagen ook blanco invuldocumenten terug. Tevens raadpleegt en actualiseert u er uw personeelslijst. Hierdoor worden risicocodes en preventieprofielen sneller toegekend en krijgt u een volledig overzicht van het preventiegebeuren binnen uw onderneming.

U moet dit verslag bewaren, want de overheidsdienst die belast is met het toezicht op het welzijn op het werk kan het verslag opvragen.

Aarzel niet om ons te contacteren als u vragen hebt over veiligheid, gezondheid en hygiëne.

Met vriendelijke groeten,

■■■■■■■■■■
Preventieadviseur arbeidsarts
■■■■■■■■■■@idewe.be

1. Bevindingen

Tijdens het bezoek aan uw onderneming werden de volgende aandachtspunten geëvalueerd:

1.1. Onderneming algemeen

Aandachtspunt	Score
ORGANISATIE	
Uithangbord (zie advies 2.1)	-
UITRUSTING - MATERIEEL	
Zijn er gepaste sociale voorzieningen aanwezig en worden deze onderhouden? (zie advies 2.2)	-
Beperken van de opslag in de werkplaatsen (zie advies 2.3)	-

Voor de punten waar u aandacht dient aan te schenken vindt u adviezen in de volgende rubriek.

2. Adviezen

Wij vestigen uw aandacht op de volgende punten:

2.1. Uithangbord

De werkgever moet op een goed toegankelijke plaats in zijn onderneming een uithangbord voorzien, waarop hij berichten en voorstellen kan aanbrengen die bestemd zijn voor het personeel. Op het uithangbord moeten de coördinaten van de externe preventiedienst worden aangebracht. De naam van de externe dienst IDEWE dient vermeld te worden, alsmede het adres, telefoonnummer, faxnummer en mailadres van de IDEWE-regio waarbij de onderneming is aangesloten. Indien iedere werknemer over elektronische post beschikt, mag hij zijn boodschappen ook via het intern netwerk verspreiden.

De WOW-affiche is aan updating toe

2.2. Zijn er gepaste sociale voorzieningen aanwezig en worden deze onderhouden?

Op verdieping

-refter

-sanitair vrouw /man(ikv CORONA 1 urinoir buiten gebruik gesteld)

-kleedruimte vrouwen+opslag meubilair(van wie? De Lijn of de stadswacht?)-onderhoud hierdoor bemoeilijkt

-kleedruimte mannen

2.3. Beperken van de opslag in de werkplaatsen

Aanwezigheid van een oude zuurstoffles,welke gevonden werd in een trambedding.. Geraakt niet opgehaald ondanks melding ervan aan brandweer en ambulancedienst

IDEWE zal u graag verder adviseren bij het zoeken naar werkbare en aanvaardbare oplossingen.

3. Adviezen ter informatie

3.1. Reglementering constructievereisten voor speciale sectoren

Poetslokaal met warmtepomp-boiler:dient de toegangsdeur niet brandbestendig te zijn? dient er hier geen brandblusapparaat te hangen?

Nazicht van brandblusapparaten en haspels:OK

3.2. Algemene werkplaatsinrichting

Maatregelen ivm CORONA

-alcoholdispenser(70-80%-vloeistof) aan de toegang

instructie ivm hervullen van dispenser? sleutelkje nodig?info rond ontvlambaarheid?

-geen wipes aanwezig,wel Dettol(echter zonder opschrift op flacons oa in refter)

-aflijning naar toegankelijkheid ruimtes en looprichting aangeduid

Gelijkvloers-geen majeure veranderingen tov het voorgaande bedrijfsbezoek

-plaatsing van enkele fietsen in het grote bureau

- de ventilatie/airco zou defect zijn(probleem met compressor)
- serverlokaal met koelkast-goede lokatie?
- magazijntje op het tussenverdiep:er dient duidelijkheid te komen/te zijn over de bewaarperiode van sommige documenten. Hierdoor wordt een regelmatige opruiming toch wel wat eenduidiger
- nog geen koffie-automaat geplaatst(cfr aanpak in andere lokaties)

Wenteltrap naar verdieping:status van de leuning(gekend)

1e verdieping

- vergaderzaal -aanduiding ikv CORONA=20 personen(men zit dan te dicht bij elkaar!!).Maar ook de aanduiding ovv een affiche:6-8 personen met mondmasker/4 personen zonder mondmasker

Gelijkvloers(andere zijde gebouw)

- serverlokaal met voorraad lampen,stoelen en electriciteitskasten. In de muur werden openingen gemaakt-nog brandveilig?

Dispatch.

De leidinggevende doet thuiswerk

CORONA-maatregelen:Dettol(ook hier flacons zonder etiket)-wipes en alcoholgel aanwezig

Voorzieningen:electrisch kookvuurtje en koffie-apparaten

Werkomstandigheden:schermoverzicht tramlijnen-6 schermen met een duidelijk kleurverschil tussen de schermen

Technisch controlecentrum

CORONA-maatregelen:toegangsbeperking dmv linten,wipes en alcoholgel aanwezig

Ikv CORONA wordt binnen in 3 shiften gewerkt+buitenploeg=1 persoon al dan niet met een wachtvergoeding(?)

Bij het bezoek was er slechts 1 medewerker aanwezig-via de open schuifdeur heeft hij contact met de dispatchers(vraagstelling rond alleen tewerkgesteld persoon). Aanwervingen naar meer personeel zijn lopende ikv volcontinu werken met 3 personen.Merk op dat men bij het verrichten van werkzaamheden in de premetro wel vaak alleen is. Procedure:aanwezigheid melden+aandacht voor de gevaren bij werken in een tunnel(bvb bij vervangen van een lamp). Analoge problematiek bij het betreden van een tractiestation,maar wat bij uitvoeren van werkzaamheden en schakelen oa het manipuleren van kathodemessen? gebruik van PBM's en aangepast materiaal zoals een helm met flap,een stok en een voetbank(opleiding rond gebruik?)

Werkomstandigheden:gesprek over de elders gemelde veranderde nummering van de tractie(onder)stations en de mogelijke discordantie tussen het terrein en computergegevens. Men geeft aan dat de feederkabels gewijzigd zouden zijn,maar dat de nummering onveranderd bleef. De aanpassingen van de info op de schermen is in handen van een externe firma-misschien een probleem in de benodigde tijd om een doorgevoerde aanpassing in te brengen?

Beeld op het scherm kan groter of kleiner ingesteld worden ngl de nood aan detaillering

3.3. Opslagruimte (kelder, zolder...)

De opslagruimten dienen stofarm, voldoende verlicht en droog te zijn. Zij bevinden zich zo dicht mogelijk bij de werkruimte en zijn vlot toegankelijk (veilige trap, ...).

Kelder

- fietsenstalling met moto's en "antwerpse"fietsen. Het slot van de deur werd afgekleefd zodat de deur niet kan dichtvallen

- autostalling(voor bewoners van het gebouw en voor De Lijn-medewerkers)-ook plaatsing van fietsen voor en achter het hek(nog in gebruik???)aanwezigheid van oude banden