

IDEWE vzw
Regio MECHELEN
St.-Katelijnestraat 154
2800 Mechelen

Tel. 015/280050
mechelen@idewe.be

VVM - DE LIJN
STELPLAATS MECHELEN
EXPLOITATIE
ELEKTRICITEITSTRAAT 48
2800 MECHELEN

AANSLUITINGSNUMMER
539574-4

BETREFT
Ons bezoek op 23/02/2021 op bovenvermeld adres in
toepassing van de Wet Welzijn op het Werk.

DATUM
23/04/2021

DEELNEMERS

■■■■■■■■■■ - Werknemersafgevaardigde
■■■■■■■■■■ - Intern Preventieadviseur
■■■■■■■■■■ - teamcoach
■■■■■■■■■■ - werknemersafgev.CPBW
■■■■■■■■■■ - procesverbeteraar

Geachte,

Wij danken u voor uw vriendelijke ontvangst tijdens het bedrijfsbezoek van IDEWE.

Risicoanalyse is een permanente opdracht voor elke werkgever teneinde de risico's binnen uw organisatie te kennen en te beheersen. Dit verslag en/of de opgestelde risicoprofielen kunnen een belangrijke bijdrage leveren bij de uitwerking van uw risicoanalyse, op basis waarvan preventiemaatregelen dienen te worden genomen of ingepland.

Dit verslag kan door de dienst belast met het toezicht op het welzijn op het werk worden opgevraagd en dient u te bewaren. Voor alle vragen betreffende veiligheid, gezondheid en hygiëne kunt u ons steeds raadplegen.

Met vriendelijke groeten,

■■■■■■■■■■
Preventieadviseur arbeidsarts
■■■■■■■■■■@idewe.be

1. Bevindingen

Tijdens het bezoek aan uw onderneming werden de volgende aandachtspunten geëvalueerd:

1.1. Onderneming algemeen

Aandachtspunt	Score
SCHADE & RISICO	
Werd de laatste 5 jaar een risicoanalyse psychosociale aspecten opgemaakt? (zie advies 2.1)	-
Verbanddoos: basismateriaal (zie advies 2.2)	+ +
Evacuatiewegen in kantoorgebouwen (zie advies 2.3)	-
Veiligheidsverlichting (zie advies 2.4)	-
UITRUSTING - MATERIEEL	
Toiletten algemeen (zie advies 2.5)	-
Refter algemeen (zie advies 2.6)	-
Blusmiddelen algemeen (zie advies 2.7)	-
OMGEVING EN FYSISCHE AGENTIA	
Algemene werkplaatsinrichting (zie advies 2.8)	+
Opslagruimte (kelder, zolder...) (zie advies 2.9)	- -

Voor de punten waar u aandacht dient aan te schenken vindt u adviezen in de volgende rubriek.

2. Adviezen

Wij vestigen uw aandacht op de volgende punten:

2.1. Werd de laatste 5 jaar een risicoanalyse psychosociale aspecten opgemaakt?

Wordt opgenomen vanuit centraal ism psychosociale medewerkers van IDEWE
Melding van stressfactor:106 chauffeurs-momenteel in deze regio(Mechelen-Rumst-Heist-Tremelo) 34 bussen buiten dienst wat het uitvoeren van de diensten onder druk plaatst

2.2. Verbanddoos: basismateriaal

In het hoofdgebouw en in het wachtlokaal van de chauffeurs:kleine EHBO-koffer itv Covarmed

2.3. Evacuatiewegen in kantoorgebouwen

De Codex III.3 - Brandpreventie op de arbeidsplaatsen - stelt in art. 11 dat:
De werkgever bepaalt, op basis van de risicoanalyse en overeenkomstig de minimumvoorschriften bedoeld in art. 52.5.2 tot 52.5.8, 52.5.10 en 52.5.18 van het ARAB het aantal evacuatiewegen, uitgangen en nooduitgangen, hun verspreiding en hun afmetingen in functie van het gebruik, de inrichting en de afmetingen van de arbeidsplaats en van het maximum aantal personen dat er aanwezig kan zijn.

Dit wil o.m. zeggen dat:

- kelders en bovenverdiepingen minstens toegankelijk zijn met 1 trap (niettegenstaande het bestaan van elk ander toegangsmiddel);
- de breedte van trappen en evacuatiewegen minstens gelijk is aan 80 cm;
- de breedte van de deur minstens gelijk is aan 70 cm;
- de totale minimumbreedte van de uitgang in centimeters gelijk is aan het aantal personen dat de uitgang moet gebruiken (rekening houdend met de correctiefactoren voor stijgende of dalende trappen - correctiefactor is 1,25 voor dalende en 2 voor stijgende trappen - onder het aantal personen verstaan we het eigen personeel, alsook bezoekers, klanten of andere personen die deze trappen of evacuatiewegen moeten gebruiken);
- lokalen die behoren tot groep 1 (definitie volgens art. 52 van het ARAB) of lokalen en verdiepingen waar tenminste 100 personen aanwezig zijn, moeten minstens beschikken over 2 afzonderlijke uitgangen en/of trappen;
- lokalen en verdiepingen waar tenminste 500 personen aanwezig zijn, moeten minstens beschikken over 3 uitgangen en/of trappen.

De Codex III.3 - Brandpreventie op de arbeidsplaatsen - stelt in art. 12 volgende eisen aan de nooddeuren:

- ze moeten openen in de richting van de evacuatie;
- het mogen geen schuifdeuren of draaideuren zijn;
- ze moeten gemakkelijk en onmiddellijk kunnen geopend worden door elke persoon die er gebruik wil van maken in geval van nood;
- ze mogen niet op slot zijn;
- de deuren die zich bevinden op het traject van de evacuatiewegen en de deuren die uitgeven op de evacuatiewegen en op de nooduitgangen moeten steeds kunnen geopend worden zonder speciale hulp.

Voor de deuren die geplaatst zijn in de uitgangen van het gebouw bepaalt de werkgever de bewegingswijze, de draairichting en de eventuele vergrendeling ervan i.f.v. het gebruik, de inrichting en de afmetingen van de arbeidsplaats en van het maximum aantal personen dat er aanwezig kan zijn.

Evacuatiewegen moeten zo rechtstreeks mogelijk uitgeven op een veilige plaats.

Voor nieuw op te richten gebouwen of gebouwen vanaf 1998:

Het minimum aantal uitgangen van een compartiment hangt af van de bezettingsgraad van het compartiment.

- Voor lage gebouwen (definitie volgens KB Basisnormen) volstaat één uitgang indien de bezetting kleiner is dan 100 personen. Twee uitgangen zijn noodzakelijk indien de bezetting groter is of gelijk aan 100 en minder dan 500 bedraagt.
- Voor middelhoge gebouwen (definitie volgens KB Basisnormen) zijn er 2 uitgangen nodig indien de bezetting 50 of meer dan 50 en minder dan 500 personen bedraagt. Eén uitgang bij middelhoge gebouwen is toegelaten indien de gebruikers zonder door het trappenhuis te moeten gaan een gevelopening of een vluchterras kunnen bereiken. De gevelopening en het vluchterras moeten bereikbaar zijn met een laddervoertuig van de brandweer.
- Voor hoge gebouwen (definitie volgens KB Basisnormen) zijn er altijd minimaal 2 uitgangen nodig.
- Compartimenten met minstens 500 personen moeten 2+n uitgangen hebben, waarbij n het geheel getal is onmiddellijk groter dan de deling door 1000 van de maximale bezetting van het compartiment. Het aantal uitgangen van bouwlagen en lokalen wordt bepaald zoals voor de compartimenten.

Evacuatiewegen moeten vrij zijn van brandbare materialen of ontstekingsbronnen.

De breedte van de evacuatieweg in centimeter moet gelijk zijn aan het aantal aanwezige personen die gebruik maken van deze evacuatieweg. De minimumbreedte van de evacuatieweg is 80 cm.

De deuren van de evacuatieweg die leiden naar de uitgang (en/of naar de nooduitgang) moeten opendraaien in vluchtzin.

De evacuatiewegen moeten voorzien zijn van veiligheidsverlichting die een minimale verlichtingssterkte kunnen garanderen. De verlichtingssterkte moet ter hoogte van de grond tenminste 0,5 Lux bedragen voor omgevingsverlichting, 1 Lux op de as van de vluchtweg en 5 Lux op de gevaarlijke plaatsen, zoals het kruisen van gangen, trappen, richtingsverandering, ...

De bekledingsmaterialen in de evacuatieweg van de vloeren, verticale wanden en plafonds moeten voldoen aan respectievelijk klasse A1 en A2.

Op plaatsen waar de evacuatiemogelijkheden of richtingen niet duidelijk zijn, kunnen evacuatieplannen aangebracht worden.

De signalering van de evacuatiewegen, uitgangen en nooduitgangen wordt uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk.

De plattegronden van het volledige gebouw zijn aan aanpassing toe

2.4. Veiligheidsverlichting

De Codex III-3 - Brandpreventie op de arbeidsplaatsen - stelt in art.11 dat de evacuatiewegen, uitgangen en nooduitgangen moeten uitgerust zijn met een veiligheidsverlichting.

Veiligheidsverlichting wordt hier gedefinieerd als de verlichting die, wanneer de locatie in gebruik is en van zodra de normale kunstmatige verlichting uitvalt, de herkenning en het veilig gebruik van de voorzieningen voor evacuatie op elk moment verzekert en die, om elk risico op paniek te voorkomen, een verlichting voorziet die de aanwezigen toelaat om de evacuatiewegen te herkennen en te bereiken.

Dit impliceert dat veiligheidsverlichting een aparte elektrische voeding moet hebben (bv. onder de vorm van batterijen of een elektrogeengroep).

Controle:

Veiligheidsverlichting dient minimum jaarlijks nagezien te worden door een bevoegd persoon aangeduid door de werkgever. Hierbij controleert men de werking en efficiëntie van de verlichtingsinstallatie. Eén van de controles is een autonomie van 1 uur (volgens EN 1838 punt 4.2.5). De controle moet schriftelijk vastgelegd worden (bv. via logboek).

Installatie:

De manier van installeren ligt ook vast in de norm EN 1838. De evacuatiewegen moeten verlicht worden, meer bepaald iedere richtingsverandering, ieder niveauverschil, ook alle treden van trappen.

De noodverlichting staat op meerdere plaatsen op (rood)knipperen(oa in het vroegere kantoor van de controleurs-op de verdieping)

2.5. Toiletten algemeen

Hoofdgebouw

Toilet op verdieping:geen lavabo-geen papier

Sanitair op gelijkvloers:Bij de vrouwen is er geen zeep. Aandachtspunt vormt zowel bij de mannen als de vrouwen de aanwezigheid van papieren handdoekjes

Chauffeurs/koerdienst

-aanwezigheid van papieren handdoekjes

-de verluchttingsroosters zijn nu proper gemaakt

2.6. Refter algemeen

Hoofdgebouw

Op verdieping:keukentje(met koelkast-microgolf-waterbedeling)-refter .Merk op dat de boiler onder de wasbak los hangt.

Wachtlokaal chauffeurs/koerdienst

In de gang staan een koffie-en snoepautomaat. De muren zijn er erg vuil

2.7. Blusmiddelen algemeen

Het brandblusapparaat in de kelder zou een laatste maal gekeurd zijn in 2019!

2.8. Algemene werkplaatsinrichting

Hoofdgebouw

Gelijkvloers

- *het vroegere kantoor van de controleurs is nu ingericht als een archief-ordelijk en overzichtelijk(werd aangepakt door TC zelf)
- *kantoor Johan Schelfaut:heeft een kleine koelkast-het raam staat bijna altijd open. Collega TC Peter Nijs beschikt over een eigen kantoor
- *groot kantoor-3 personen aanwezig waarvan 2 controleurs(admin.werkzaamheden)-TCE in uitvoering

Verdieping

- *bureau-verluchting via het raam mogelijk

Wasstraat(overdekt):zeer frekwent herstel van de poorten nodig (herhaaldelijke defecten+ lange wachttijd alvorens herstel wordt uitgevoerd)

Diverse vaten staan op een lekbak,echter niet allen. De zoutvoorraad wordt er hard en is dan niet meer bruikbaar(vochtigheidsgraad!)-plaatsing van een drankautomaat met water...en met Redbull(cfr vroegere advies naar gebruik van cafeinerijke dranken)

Terrein-laadpalen??(voldoende?)-erg veel putten(valrisico!)

Wachtlokaal chauffeurs-verluchting via open ramen en deur-koelkast/diepvries aanwezig

- *bureau koermannen-aanwezigheid van gereedschappen . Tussen beide werkplekken werd een plexiglasscherm geplaatst

2.9. Opslagruimte (kelder, zolder...)

Zolder:zit propvol met archief

Men houdt nog steeds documenten op papier bij na inscanning!!! Bij opruim is het absoluut niet aangewezen de dozen via de trap(steil en met kleine treden)naar beneden te dragen. Er is een venster en beneden kan een papiercontainer geplaatst worden.

Opruim geldt trouwens ook voor de trap"hall"

Archiefkamer op verdieping:uitgeruimd,enkel nog wat papiervoorraad

Kelder met serverlokaal-ook hier is opruim nodig. De stookinstallatie zou dit jaar al gekeurd zijn,maar de label hieromtrent (keuring voor eind januari 2021)werd blijkbaar niet aangepast

IDEWE zal u graag verder adviseren bij het zoeken naar werkbare en aanvaardbare oplossingen.

3.Advies ter informatie

3.1. Uithangbord

De werkgever moet op een goed toegankelijke plaats in zijn onderneming een uithangbord voorzien, waarop hij berichten en voorstellen kan aanbrengen die bestemd zijn voor het personeel.

Op het uithangbord moeten de coördinaten van de externe preventiedienst worden aangebracht. De naam van de externe dienst IDEWE dient vermeld te worden, alsmede het adres, telefoonnummer, faxnummer en mailadres van de IDEWE-regio waarbij de onderneming is aangesloten.

De WOW-affiche :gecorrigeerd

Indien iedere werknemer over elektronische post beschikt, mag hij zijn boodschappen ook via het intern netwerk verspreiden.