

IDEWE vzw
Regio LEUVEN
Interleuvenlaan 58
3001 Heverlee

Tel. 016/390438
leuven@idewe.be

VVM - DE LIJN
STELPLAATS LEUVEN NOORD
TECHNIEK
EENMEILAAN 37
3010 KESSEL-LO

AANSLUITINGSNUMMER
539714-6

BETREFT
Ons bezoek op 31/03/2021 op bovenvermeld adres in
toepassing van de Wet Welzijn op het Werk.

DATUM
18/05/2021

DEELNEMERS

■■■■■■■■■■ - werknemersafgev. CPBW
■■■■■■■■■■ - IPA-veiligheid
■■■■■■■■■■ - hulpmecaniciën/magazijn

Geachte,

Wij danken u voor uw vriendelijke ontvangst tijdens het bedrijfsbezoek van IDEWE.

Risicoanalyse is een permanente opdracht voor elke werkgever teneinde de risico's binnen uw organisatie te kennen en te beheersen. Dit verslag en/of de opgestelde risicoprofielen kunnen een belangrijke bijdrage leveren bij de uitwerking van uw risicoanalyse, op basis waarvan preventiemaatregelen dienen te worden genomen of ingepland.

Dit verslag kan door de dienst belast met het toezicht op het welzijn op het werk worden opgevraagd en dient u te bewaren. Voor alle vragen betreffende veiligheid, gezondheid en hygiëne kunt u ons steeds raadplegen.

Met vriendelijke groeten,

■■■■■■■■■■
Preventieadviseur arbeidsarts
■■■■■■■■■■@idewe.be

1. Bevindingen

Tijdens het bezoek aan uw onderneming werden de volgende aandachtspunten geëvalueerd:

1.1. Onderneming algemeen

Aandachtspunt	Score
SCHADE & RISICO	
Oogdouches (zie advies 2.1)	-
ORGANISATIE	
Uithangbord (zie advies 2.2)	-
UITRUSTING - MATERIEEL	
Zijn er gepaste sociale voorzieningen aanwezig en worden deze onderhouden? (zie advies 2.3)	+
OMGEVING EN FYSISCHE AGENTIA	
Algemene werkplaatsinrichting (zie advies 2.4)	+
Opslagruimte (kelder, zolder...) (zie advies 2.5)	-

Voor de punten waar u aandacht dient aan te schenken vindt u adviezen in de volgende rubriek.

2. Adviezen

Wij vestigen uw aandacht op de volgende punten:

2.1. Oogdouches

Door de aard van de activiteiten in uw onderneming adviseren wij u de installatie van oogdouches in alle ruimten waar gewerkt wordt met stoffen die behoren tot de volgende gevaarclassen: bijtend of irriterend voor de huid, ernstig oogletsel of oogirritatie. Deze kan u herkennen aan de volgende gevarenpictogrammen:



In dat geval dienen er oogdouches goed bereikbaar aanwezig te zijn.

Deze moeten voorzien zijn van een aanvoer van zuiver, lauw en stromend water. Oogdouches moeten snel bereikbaar zijn en eenvoudig te bedienen.

Oogspoelfontein met koud water

Ook oogspoelflesjes aan de werkposten

2.2. Uithangbord

De werkgever moet op een goed toegankelijke plaats in zijn onderneming een uithangbord voorzien, waarop hij berichten en voorstellen kan aanbrengen die bestemd zijn voor het personeel.

Op het uithangbord moeten de coördinaten van de externe preventiedienst worden aangebracht. De naam van de externe dienst IDEWE dient vermeld te worden, alsmede het adres, telefoonnummer, faxnummer en mailadres van de IDEWE-regio waarbij de onderneming is aangesloten.

Indien iedere werknemer over elektronische post beschikt, mag hij zijn boodschappen ook via het intern netwerk verspreiden.

WOW-affiche te vervangen

2.3. Zijn er gepaste sociale voorzieningen aanwezig en worden deze onderhouden?

Refter met keukenblok, koelkast en microgolfoven (deze laatste is te reinigen)

-waterverdeler-onderhoud???

-deel van de stoelen werd verwijderd ikv COVID-maatregel

-aanwezigheid van alcoholgel voor oppervlakken

Sanitair

-vrouwen: wordt hoofdzakelijk door de rijschool gebruikt

-mannen: 1 urinoir in COVID-kader buiten gebruik gesteld

Kleedruimte

-mannen: 2 kasten/persoon-3 douches-geen zeep aan lavabo

-vrouwen: wordt heden ook door mannen gebruikt

2.4. Algemene werkplaatsinrichting

-Remmentestbank met openliggende werkput, echter afgebakend met kettingen om de

doorgang te beperken

- Hefpistons met extra beveiliging om evt doorzakken te beletten(cfr vaststellingen in andere OC's)

- Voor het betreden van het dak van een bus op de juiste plaatsen, kan de leuning van het looppad verwijderd worden

- compressorruimte valt onder ENGIE-toezicht. Idem voor de technische ruimte met server/ventilatie-installatie

Werkplaats en sociale voorzieningen ogen erg proper-er wordt samengewerkt met een externe poetsfirma

2.5. Opslagruimte (kelder, zolder...)

De opslagruimten dienen stofarm, voldoende verlicht en droog te zijn. Zij bevinden zich zo dicht mogelijk bij de werkruimte en zijn vlot toegankelijk (veilige trap, ...).

Magazijnen

Gelijkvloers

- VIK's "op papier"-om up-to-date te blijven is het accurater te verwijzen naar de sharepoint, MAAR het artikelnummer staat wel nog incorrect!!

Voor de brandbare/ontvlambare producten is een bijkomende aangepaste kast in bestelling

- batterijen

- bandenmagazijn:nood aan steeds meer ruimte daar het in gebruik nemen van meer bustypes ook meer bandentypes noodzakelijk stelt

- oliemagazijn

- magazijn chemische producten-explosieveilige verlichting-aangepaste kasten voor de onderhoudsproducten en een kleiner model voor brandbare producten waaronder alcoholgel en een product om het bevriezen van leidingen van voertuigen te voorkomen

Verzameling van oude TL-lampen

Onduidelijkheid:dienen oude batterijen in bakken met of zonder deksel(ook stapeling buiten)?

Eerste verdieping

- magazijn:de rekken zijn niet aan de vloer verankerd,wel onderling vastgemaakt. Er liggen geen zware gewichten op momenteel. Erg interessante presentatie voor voorraad stickers(per soort aan een bord)

- magazijn met ongeopende olievaten:de rekken zijn niet verankerd in de vloer. Ook stapeling van onderdelen van trambussen(waarom niet in Vilvoorde=enige stelplaats en OC met trambussen?)

- magazijn courante onderdelen:geen aanduidingen naar max.draagkracht toe op de rekken. Gebruik van houten schappen. Er is een goederenlift.

Op het **terrein** tegen het gebouw aan. Dient er een open ruimte te zijn tussen gebouw en materialen? En zo ja,hoeveel ruimte?

- gasflessen in 2 kooien

- afvalcontainers waarvan sommigen zonder deksel

- afvalolie-vaten staan niet op lekbakken

IDEWE zal u graag verder adviseren bij het zoeken naar werkbare en aanvaardbare oplossingen.