

Vraag nr. 242
van 1 april 1998
van de heer LUDO SANNEN

Arseenfabriek Bocholt – Sanering

Ondanks verschillende pogingen tot sanering van de arseenfabriek in Reppel (Bocholt), strandden ze steeds op ingewikkelde gerechtelijke procedures. Van enige sanering, die volgens opeenvolgende rapporten uiterst dringend was, kwam tot op heden niets in huis.

Het lijkt ons dan ook logisch dat de vervuiling zich de afgelopen jaren in bodem en grondwater verspreidde.

1. Werde deze blackpoint uitgerust met een permanente monitoring om de evolutie van de vervuiling en de snelheid van verspreiding te kunnen opvolgen ? Hoe gebeurt deze monitoring in concreto en wie voert ze uit ?
2. Hoe ziet deze evolutie er concreet uit (horizontale en verticale verplaatsing, eventuele verplaatsing via de lucht, evolutie van de concentraties in bodem, opwaaiend stof en grondwater) ?
3. Wat zijn de prognoses voor de toekomst ?
4. Zijn er behalve de grondwaterlagen ook potentiële drinkwaterreserves vervuild of bedreigd ?
5. Worden er specifieke maatregelen overwogen om op korte termijn het risico verder in te dijken ?
6. Wat is de stand van de vervuiling in de omliggende weiden, die blijkens onderzoek door de Bodemkundige Dienst van België destijds ook ernstig verontreinigd waren ?

Antwoord

1. De onmiddellijke omgeving van het terrein moet volgens de studie van het blackpoint "Oude Arseenfabriek – Bocholt", opgemaakt door de NV Belgroma, daterend van juli 1992, worden uitgerust met een grondwatermeetnet. Aangezien de saneringswerken om juridische redenen tot hiertoe nog niet werden opgestart, werd het grondwatermeetnet nog niet geïnstalleerd.

- 2 en 3. Gelet op de analyseresultaten uit de verschillende studies, kan worden aangenomen dat het arseen zich door de jaren heen in de bodem zowel horizontaal als verticaal verplaatst heeft en dat het zich door de verplaatsing van bodemdeeltjes via de lucht in de omgeving verspreidt. De studies uit 1986 wezen er reeds op dat het arseen, afkomstig van het oude fabrieksterrein, zich hoofdzakelijk verplaatst in noordoostelijke richting.

Aangezien de studies waarop we ons momenteel baseren, dateren van 1985 tot het begin van de jaren '90 en aangezien het voor de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest (OVAM) tot op heden onmogelijk was de verontreinigingssituatie te actualiseren, heeft de OVAM van de huidige verspreidingsgraad van de verontreiniging geen duidelijk beeld en is het dan ook onmogelijk om een prognose op te maken voor de toekomst.

4. Ook hier kan de OVAM zich enkel baseren op min of meer oudere studies die aantonen dat het eerste watervoerend pakket verontreinigd is. De diepere grondwaterlaag wordt beschermd door een kleilaag en loopt minder risico om te worden verontreinigd. Om te kunnen nagaan of er potentiële drinkwaterreserves zijn aangetast of worden bedreigd, moet de studie van de verontreinigingssituatie worden geactualiseerd.
5. Om het risico voor verdere verontreiniging te beperken, zal de OVAM in afwachting van een nieuwe uitspraak van de vrederechter van Bree, starten met de sanering van de terreinen die geen eigendom zijn van de NV Eikenaar Wegenbouw.
6. De Bodemkundige Dienst van België heeft specifiek onderzoek verricht naar de verontreinigingstoestand van bodem, gewas en water in de buurt van de vroegere arseenfabriek. Er werd geen onderzoek verricht naar de specifieke verontreinigingstoestand van "weiden".