

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 208
van **KOEN DANIËLS**
datum: 22 december 2017

aan **JOKE SCHAUVLIEGE**
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

Pompgemaal Stenen Goot - Renovatie

Over het pompgemaal Stenen Goot stelde ik de minister in het verleden al verschillende schriftelijke vragen. Het pompgemaal zou dit jaar beperkt bouwkundig worden gerenoveerd voor een bedrag van 100.000 euro.

1. Is de renovatie van het pompgemaal afgerond?
2. Welke renovaties/verbeteringen zijn er aangebracht?
3. Is de pompcapaciteit vergroot?
4. Zijn er tijdens de renovatiewerken bepaalde mankementen aan het licht gekomen die verder onderzoek of grondiger renovatie vereisen?

ANTWOORD

op vraag nr. 208 van 22 december 2017

van **KOEN DANIËLS**

- 1-2. Er worden enkele verbeteringswerken uitgevoerd aan de roosterreiniger van dit pompstation. De looprail waarop de roosterreiniger van het pompstation zich verplaatst, loopt dwars over de waterloop. Aan het einde moet de reiniger een bocht maken om het vuil in de container te deponeren, die naast de waterloop is opgesteld. De bocht vormt het kritische punt van de roosterreiniger. Het is de bedoeling om de looprail van de roosterreiniger recht te trekken in functie van een hogere bedrijfszekerheid. Daartoe moeten er kleine (bouwkundige) aanpassingen gebeuren aan de toegangsweg en voor de nieuwe opstellingsplaats van de container voor het vuil. De bouwkundige werken zijn grotendeels uitgevoerd. De effectieve werken voor het rechte trekken van de looprail zijn voorzien in het voorjaar van 2018.
3. Aan de pompcapaciteit werd niks gewijzigd.
4. Het herstel verloopt zoals voorzien. Er zijn geen bijkomende knelpunten.