

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 487
van **JOHAN DANEN**
datum: 8 mei 2018

aan **JOKE SCHAUVLIEGE**
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

Verontreiniging Mangelbeek en Laambeek Lummen - Bestrijding en impact

Op woensdag 4 april 2018 werd een olieverontreiniging vastgesteld in de Mangelbeek (Lummen). Verder onderzoek toonde aan dat via een gracht ter hoogte van het industrieterrein Lummen/Heusden-Zolder (Dellestraat) de olieverontreiniging in de Laambeek liep, die dan weer uitmondt in de Mangelbeek.

1. Werd de oorzaak van de olieverontreiniging (bron) geïdentificeerd? Wat was de bron van deze olievervuiling?
2. Waren bijkomende stappen noodzakelijk om verdere verontreiniging te voorkomen? Welke stappen werden er ondernomen om de vervuiling te stoppen en de gevolgen van deze vervuiling in te perken?
3. Werd de impact van deze verontreiniging op het milieu onderzocht? Wat was de impact?
4. Hoeveel keer werd de afgelopen vijf jaar een milieucalamiteit vastgesteld, waarvan de bron zich op het industrieterrein Lummen/Heusden-Zolder bevond? Graag een overzicht per jaar, per type calamiteit, ondernomen stappen (sanering, vervolging, terugvordering gemaakte kosten, ...), vervuiler/vervuilingsbron wel/niet geïdentificeerd?
5. Is het industrieterrein Lummen/Heusden-Zolder uitgerust met KWS-afscheidens (koolwaterstof)?

JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

ANTWOORD

op vraag nr. 487 van 8 mei 2018

van **JOHAN DANEN**

1. De vervuiling was afkomstig van die zijloop. De zijloop is afkomstig van een ingebuisd gedeelte, waardoor de verontreiniging verder stroomopwaarts moeilijk te traceren was. De eigenlijke bron kon zodoende niet achterhaald worden.
2. De verontreiniging was een dunne oliefilm die niet over de hele waterloop waarneembaar was. Het inzetten van absorberende slangen om de olie lokaal tegen te houden en te bestrijden was de beste oplossing. Bijkomende stappen waren niet noodzakelijk.
3. Er werd geen onderzoek naar de impact op het milieu gedaan.
4. Het gevraagde overzicht vindt u in bijlage.
5. De openbare regenwaterafvoer is niet voorzien van KWS-afscheiders, maar de afwatering van recent aangelegde verharde oppervlakken bij bedrijven meestal wel. Deze verplichting wordt vaak opgenomen in de bouwvergunning.

BIJLAGE

Overzicht van de milieu-incidenten die zich de afgelopen vijf jaar voordeden waarvan de bron zich vermoedelijk op het industrieterrein Lummen/Heusden-Zolder bevond