

Bijlage 2 Overzicht inbreuken vastgesteld bij controles van ammoniakemissiearme stalsystemen in 2018-2019

2018	
Tekortkoming	Percentage ten opzichte van de gecontroleerde ammoniakemissiearme stalsystemen
Er was geen of een onvolledig logboek aanwezig (enkel van toepassing op luchtwassers)	46,9 %
Het geplaatste stalsysteem is niet zoals het vergunde stalsysteem	7%
Er was geen of geen correct constructieattest	13%
De constructie voldoet niet aan de constructievoorwaarden zoals gesteld in het ministerieel besluit	15,6%
De werking voldoet niet aan de werkingsvoorwaarden zoals gesteld in het ministerieel besluit	23,3%
De administratie voldoet niet aan de administratieve verplichtingen zoals gesteld in het ministerieel besluit	35%
Uit <b>INDICATIEVE</b> ammoniakmetingen blijkt dat er geen 50% ammoniakreductie wordt gehaald bij de gemeten luchtwassers	23%

2019	
Tekortkoming	Percentage ten opzichte van de gecontroleerde ammoniakemissiearme stalsystemen
Er was geen of een onvolledig logboek aanwezig (enkel van toepassing op luchtwassers)	36,8%
Het geplaatste stalsysteem is niet zoals het vergunde stalsysteem	8%
Er was geen of geen correct constructieattest	16,3%
De constructie voldoet niet aan de constructievoorwaarden zoals gesteld in het ministerieel besluit	20,3%
De werking voldoet niet aan de werkingsvoorwaarden zoals gesteld in het ministerieel besluit	25%
De administratie voldoet niet aan de administratieve verplichtingen zoals gesteld in het ministerieel besluit	21,5%
Uit <b>INDICATIEVE</b> ammoniakmetingen blijkt dat er geen 50% ammoniakreductie wordt gehaald bij de gemeten luchtwassers	21,6%