

IDEWE vzw
Regio BRUSSEL
Esplanade 1 B4
1020 Brussel

Tel. 02/2373324
brussel@idewe.be

VVM - DE LIJN
STELPLAATS OVERIJSE
EXPLOITATIE
DREEF 14
3090 OVERIJSE

AANSLUITINGSNUMMER
539544-7

BETREFT
Ons bezoek op 31/03/2021 op bovenvermeld adres in
toepassing van de Wet Welzijn op het Werk.

DATUM
18/05/2021

DEELNEMERS

■■■■■ - IPA-veiligheid
■■■■■ - werknemersafgev.CPBW
■■■■■ - teamcoach

Geachte,

Wij danken u voor uw vriendelijke ontvangst tijdens het bedrijfsbezoek van IDEWE.

Risicoanalyse is een permanente opdracht voor elke werkgever teneinde de risico's binnen uw organisatie te kennen en te beheersen. Dit verslag en/of de opgestelde risicoprofielen kunnen een belangrijke bijdrage leveren bij de uitwerking van uw risicoanalyse, op basis waarvan preventiemaatregelen dienen te worden genomen of ingepland.

Dit verslag kan door de dienst belast met het toezicht op het welzijn op het werk worden opgevraagd en dient u te bewaren. Voor alle vragen betreffende veiligheid, gezondheid en hygiëne kunt u ons steeds raadplegen.

Met vriendelijke groeten,

■■■■■
Preventieadviseur arbeidsarts
■■■■■@idewe.be

1. Bevindingen

Tijdens het bezoek aan uw onderneming werden de volgende aandachtspunten geëvalueerd:

1.1. Onderneming algemeen

Aandachtspunt	Score
ORGANISATIE	
Uithangbord (zie advies 2.1)	-
UITRUSTING - MATERIEEL	
Zijn er gepaste sociale voorzieningen aanwezig en worden deze onderhouden? (zie advies 2.2)	+
OMGEVING EN FYSISCHE AGENTIA	
Algemene werkplaatsinrichting (zie advies 2.3)	-
Opslagruimte (kelder, zolder...) (zie advies 2.4)	-

Voor de punten waar u aandacht dient aan te schenken vindt u adviezen in de volgende rubriek.

2. Adviezen

Wij vestigen uw aandacht op de volgende punten:

2.1. Uithangbord

De werkgever moet op een goed toegankelijke plaats in zijn onderneming een uithangbord voorzien, waarop hij berichten en voorstellen kan aanbrengen die bestemd zijn voor het personeel.

Op het uithangbord moeten de coördinaten van de externe preventiedienst worden aangebracht. De naam van de externe dienst IDEWE dient vermeld te worden, alsmede het adres, telefoonnummer, faxnummer en mailadres van de IDEWE-regio waarbij de onderneming is aangesloten.

Indien iedere werknemer over elektronische post beschikt, mag hij zijn boodschappen ook via het intern netwerk verspreiden.

WOW-affiche te vernieuwen

2.2. Zijn er gepaste sociale voorzieningen aanwezig en worden deze onderhouden?

Alcoholdispensers voor reiniging van oppervlakken op meerdere plaatsen aanwezig

Gelijkvloers

Sanitair mannen: 1 urinoir en 1 lavabo gesupprimeerd i.k.v. COVID-maatregel

Sanitair vrouwen: COVID-sticker aan 1 lavabo te vernieuwen

Verdieping-veel handdoeken in kleedruimte!! te verwijderen/niet te gebruiken

Kleedkamer mannen met 2 douches en 2 lavabo's

Kleedkamer vrouwen met 1 douche en 1 lavabo

2.3. Algemene werkplaatsinrichting

Wachtlokaal chauffeurs met keukenblok, koelkast (te reinigen), koffie-automaat, waterverdeler .

Afscherming aan de ramen d.m.v. rolgordijnen

Bureau

-aandacht gevraagd voor het dragen van een mondkapje bij contact aan het loket!

-kantoorruimte voor TC apart ook mogelijk op verdieping

Verdieping

-rustlokaal met voetbaltafel

-server-oplopende temperatuur!

+ brandcentrale-verschillende alarmmeldingen worden aangegeven, maar opvolging ervan?

2.4. Opslagruimte (kelder, zolder...)

Terrein

-gebruik van zonnepanelen. De brandschade van enige tijd geleden zou hersteld zijn

-de aflijning van de parkingplaatsen voor wagens is aan bijwerking toe

Tankplaats-Carwash: aanwezigheid van een Sabena-en andere trapladder-keuring?

IDEWE zal u graag verder adviseren bij het zoeken naar werkbare en aanvaardbare oplossingen.