

BIJLAGE 1.

Vragen 1 en 2 worden samen behandeld. Hieronder wordt een overzicht gegeven van het aantal controles die uitgevoerd geweest zijn door de Afdeling Handhaving van het Departement Omgeving in de jaren 2018, 2019 en 2020 (eerste 6 maanden) op de belangrijkste asbeststortplaatsen in Vlaanderen.

Asbeststortplaats	provincie	2018	2019	2020 (6 maanden)	totaal
Indaver (Antwerpen - Poldervlietweg)	Antwerpen	3	7	1	11
Indaver (Beveren - Molenweg)	Oost-Vlaanderen	4	4	2	10
OVMB	Oost-Vlaanderen	1	2	0	3
Remo	Limburg	10	12	8	30
Vanheede Landfill Solutions	West-Vlaanderen	3	3	1	7
SVK (geen actieve stortplaats meer sinds juni 2017))	Oost-Vlaanderen	4	5	2	11
Imog	West-Vlaanderen	3	3	1	7
	som	28	36	15	79

Hierbij dient opgemerkt te worden dat bij elk plaatsbezoek niet altijd alle elementen van de asbeststortplaats aan bod kunnen komen. De controle kan bijvoorbeeld gericht zijn op de acceptatie van alle aangevoerde afvalstoffen, inclusief asbest. Of de controle heeft als aanleiding een geurklacht, waardoor dit de focus heeft. Dit neemt niet weg dat ook aspecten van de asbeststortplaats aan bod kunnen komen.

Van alle uitgevoerde controles door de Afdeling Handhaving wordt een intern inspectieverslag opgemaakt, dat inhoudelijk beschrijft welke zaken aan bod gekomen zijn tijdens de inspectie. Er wordt echter niet per mogelijk inspectie-onderdeel geregistreerd of dit aan bod kwam of niet. Het aantal te inspecteren topics is namelijk zeer uitgebreid. Als gevolg van de controles werden in bepaalde gevallen aanmaningen gegeven en werd er eventueel ook een proces-verbaal opgemaakt. Het overzicht wordt in onderstaande tabel gegeven. Het onderwerp van de aanmaning wordt in de tabel kort vermeld. Het bedrijf wordt telkens aangemaand om zich in orde te stellen met de vereisten opgelegd in de wetgeving of de vergunning, zoals bijvoorbeeld strenger toezien op de aangevoerde afvalstoffen, de bepalingen rond het afdekken van de afvalstoffen strikter naleven,... De naleving van de aanmaningen wordt verder opgevolgd door de Afdeling Handhaving. Als een aanmaning niet of onvoldoende

wordt opgevolgd door de exploitant, dan geeft dit aanleiding tot een pv of zelfs een bestuurlijke maatregel. Het opleggen van bestuurlijke maatregelen aan de stortplaatsen in kwestie is nog niet gebeurd.

Asbeststortplaats	Aanmaningen	Opvolging	Aanvankelijke PV's
Indaver (Antwerpen - Poldervlietweg)	geen		geen
Indaver (Beveren - Molenweg)	1 aanmaning in 2018 over afdekken van afvalstoffen	Organisatorische maatregelen werden genomen, o.a. vroeger beëindigen van aanleveringen, zodat voldoende tijd over blijft voor afdekken, communicatie naar personeel dat afdekking doet en opleiding, betere opvolging door stortplaatsverantwoordelijke. 4x/jaar worden vezelmetingen uitgevoerd op de stortplaats. In 2019 werd de toestand opnieuw ter plaatse nagegaan door AHH op de stortplaats en de toestand werd als geregulariseerd beschouwd.	1
OVMB	geen		geen
Remo	- 1 aanmaningsbrief met 2 aanmaningen in 2018 over groenscherm en afdekken van afvalstoffen	Controle door AHH op 2/4/2019: groenscherm is hersteld en doorgetrokken over de volledige lengte van de stortplaats. Controle door AHH op 18/7/2018: alle afvalstoffen worden aan het einde van de dag afgedekt met shreddermateriaal of met zand. Controle door AHH op 2/4/20419:	2

	- 2 aanmaningsbrieven met 5 aanmaningen in 2019 over inrichting stortplaats, controle op aanvoer en storten van asbest en opleiding personeel en chauffeurs ivm omgaan met asbest - 2 aanmaningsbrieven met elk 1 aanmaning in 2020 over afdekken van afval	verduidelijking ontvangen ivm indeling stortplaats. Controle door AHH op 4/7/2019: aanvoer asbest werd correct uitgevoerd. Controle door AHH op 2/4/2019: toelichting werd gegeven. Continu aandachtspunt tijdens opvolgcontroles.	
Vanheede Landfill Solutions	1 aanmaningsbrief met 2 aanmaningen in 2019 over acceptatie van afvalstoffen (algemeen, niet specifiek voor asbest)	Diverse controles door AHH in 2020 waaruit kon vastgesteld worden dat gevolg gegeven was aan de aanmaning, namelijk uitgebreidere visuele controle een bijsturing van acceptatieprocedure.	1
SVK (geen actieve stortplaats meer sinds juni 2017))	- Aanmaning m.b.t bemonstering peilputten rond stortplaats - Aanmaning m.b.t lozing bedrijfsafvalwater - Aanmaning m.b.t transporten op de stortplaats - Aanmaning m.b.t afwerking stortplaats - Aanmaning m.b.t gebruik wegenis rond stortplaats - Aanmaning m.b.t. monitoring stortplaats		3