

IDEWE vzw

Regio BRUSSEL
Esplanade 1 B4
1020 Brussel

Tel. 02/2373324
Fax 02/2300569
brussel@idewe.be
www.idewe.be

VVM - DE LIJN
STELPLAATS LEERBEEK
TECHNIEK
EDINGSESTEENWEG 184
1755 GOOIK

AANSLUITINGSNUMMER

539663-5

BETREFT

Ons bezoek op 18/08/2020 op bovenvermeld adres in toepassing van de Wet Welzijn op het Werk.

DATUM

20/08/2020

DEELNEMERS

■■■■■■ - IPA-veiligheid
■■■■■■ - werknemersafgev. CPBW
■■■■■■ - dienst gebouwen
geen naamvermelding - techniekers

Geachte,

Wij danken u voor uw vriendelijke ontvangst tijdens het bedrijfsbezoek van Groep IDEWE.

Dit verslag en/of de opgestelde preventieprofielen kunnen een belangrijke bijdrage leveren bij de uitwerking van uw risicoanalyse, op basis waarvan preventiemaatregelen dienen genomen of ingepland te worden. Risicoanalyse is een permanente opdracht voor u als werkgever, teneinde de risico's binnen uw organisatie te kennen en te beheersen. Het bedrijfsbezoek is een momentopname en bevat een niet limitatieve opsomming van adviezen. Deze adviezen hebben betrekking op de aan ons getoonde locaties en werkposten.

U kan deze verslagen digitaal terugvinden op uw klantenportaal "My IDEWE". Heeft u nog geen login, neem dan contact op met de klantenservice van uw regionaal IDEWE-kantoor. Via uw My IDEWE kan u o.a. uw personeelslijst raadplegen, updaten en actualiseren. Hierdoor worden risico's en preventieprofielen sneller toegekend en krijgt u een volledig overzicht van het preventiegebeuren binnen uw onderneming.

Dit verslag kan door de overheidsdienst belast met het toezicht op het welzijn op het werk worden opgevraagd en dient u te bewaren. Voor verdere bijstand en hulp betreffende veiligheid, gezondheid en hygiëne kan u steeds op onze diensten een beroep doen.

Met vriendelijke groeten,

■■■■■■
Preventieadviseur arbeidsarts
■■■■■■@idewe.be

1. Bevindingen

Tijdens het bezoek aan uw onderneming werden de volgende aandachtspunten geëvalueerd:

Legende

++	Voldoende, normaal geregeld.
+	Voldoende, maar minimaal geregeld.
-	Onvoldoende, verbeteringen te voorzien.
--	Onvoldoende, slecht geregeld.

1.1. Onderneming algemeen

Aandachtspunt	Score
SCHADE & RISICO	
Verbanddoos: basismateriaal (zie advies 2.1)	-
ORGANISATIE	
Uithangbord	+
UITRUSTING - MATERIEEL	
Zijn er gepaste sociale voorzieningen aanwezig en worden deze onderhouden? (zie advies 2.2)	-
OMGEVING EN FYSISCH AGENTIA	
Reiniging van de werkplek (zie advies 2.3)	-
Algemene werkplaatsinrichting (zie advies 2.4)	-

Voor de punten waar u aandacht dient aan te schenken vindt u adviezen in de volgende rubriek.

2. Adviezen

Wij vestigen uw aandacht op de volgende punten:

2.1. Verbanddoos: basismateriaal

EHBO-koffer in kantoor-werd nagekeken-Flamigel te vervangen(overschrijden van vervaldatum)

2.2. Zijn er gepaste sociale voorzieningen aanwezig en worden deze onderhouden?

Onderhoud-zie andere alinea

Bestaat uit:

-refter met keukenblok

-sanitair

-kleedruimte:niet erg propere douchebak-veel spinnewebben rond het venster

-2 lavabo's-geen uit dienststelling ikv CORONA-geen handdoeken

2.3. Reiniging van de werkplek

Naast het dagelijks opruimen van afval en/of verpakkingen, is een regelmatige reiniging van de werklokalen wettelijk vereist.

Het onderhoud in het werkhuis gebeurt door een externe firma. Op zich geen klachten over de inzet van poetsman,maar er is slechts een uurtje voorzien per 2 weken(werd ook ter plaatse geverifieerd aan de hand van het onderhoudsboek). Dit is te weinig!

Het onderhoud in de bussen zelf:idem producten zoals ook genoteerd op stelplaats Meerbeke-zie reeds contacten vanuit de preventiedienst

Bus 5672:de achterraut is volledig gebarsten. Dit zou gebeurd zijn in de carwash-hoe?(om herhaling te voorkomen)

2.4. Algemene werkplaatsinrichting

Zie ook verslagen van voorgaande bezoeken-in aanvulling

-Magazijn:erg veel materiaal ligt bovenop de rekken-risico op vallen/arbeidsongevallen bij afnemen Redelijk ordelijk(gezien de personeelsbezetting van deze werkplaats)

GROTAMAR voor het stoppen van bacteriele en schimmelvorming in diesel. Het pictogram geeft aan dat dit kankerverwekkend zou zijn-quid?

-Atelier:de vloer is vrij vuil-veel niet-opgeruimde absorptiekorrels

-Gevaarlijke werksituatie:een bus staat in de hoogte op pistons. Om bepaalde werkzaamheden toch te kunnen uitvoeren ondertussen,staat men op een ladder(keuring? verschillende kleurtjes op verschillende ladders)

-De vrachtwagen voor het uitvoeren van depannages op de baan:nog in gebruik?

Terrein:onderhoud? Merk op dat er een halteplaats is op het terrein zelf.

IDEWE zal u graag verder adviseren bij het zoeken naar werkbare en aanvaardbare oplossingen.