

IDEWE vzw
Regio LEUVEN
Interleuvenlaan 58
3001 Heverlee

Tel. 016/390438
Fax 016/390402
leuven@idewe.be
www.idewe.be

VVM - DE LIJN
DIRECTIE VLAAMS-BRABANT
EXPLOITATIE
MARTELARENPLEIN 19
3000 LEUVEN

AANSLUITINGSNUMMER
539646-0

BETREFT
Ons bezoek op 18/08/2020 op bovenvermeld adres in toepassing
van de Wet Welzijn op het Werk.

DATUM
19/08/2020

DEELNEMERS

■■■■■■ - IPA-veiligheid
■■■■■■ - werknemersafgev. CPBW
■■■■■■ - dienst gebouwen

Geachte,

Wij danken u voor uw vriendelijke ontvangst tijdens het bedrijfsbezoek van Groep IDEWE.

Dit verslag en/of de opgestelde preventieprofielen kunnen een belangrijke bijdrage leveren bij de uitwerking van uw risicoanalyse, op basis waarvan preventiemaatregelen dienen genomen of ingepland te worden. Risicoanalyse is een permanente opdracht voor u als werkgever, teneinde de risico's binnen uw organisatie te kennen en te beheersen. Het bedrijfsbezoek is een momentopname en bevat een niet limitatieve opsomming van adviezen. Deze adviezen hebben betrekking op de aan ons getoonde locaties en werkposten.

U kan deze verslagen digitaal terugvinden op uw klantenportaal "My IDEWE". Heeft u nog geen login, neem dan contact op met de klantenservice van uw regionaal IDEWE-kantoor. Via uw My IDEWE kan u o.a. uw personeelslijst raadplegen, updaten en actualiseren. Hierdoor worden risico's en preventieprofielen sneller toegekend en krijgt u een volledig overzicht van het preventiegebeuren binnen uw onderneming.

Dit verslag kan door de overheidsdienst belast met het toezicht op het welzijn op het werk worden opgevraagd en dient u te bewaren. Voor verdere bijstand en hulp betreffende veiligheid, gezondheid en hygiëne kan u steeds op onze diensten een beroep doen.

Met vriendelijke groeten,

■■■■■■
Preventieadviseur arbeidsarts
■■■■■■@idewe.be

1. Bevindingen

Tijdens het bezoek aan uw onderneming werden de volgende aandachtspunten geëvalueerd:

Legende

++	Voldoende, normaal geregeld.
+	Voldoende, maar minimaal geregeld.
-	Onvoldoende, verbeteringen te voorzien.
--	Onvoldoende, slecht geregeld.

1.1. Station Brussel-Zuid

Aandachtspunt	Score
UITRUSTING - MATERIEEL	
Toiletten algemeen (zie advies 2.1)	-
OMGEVING EN FYSISCHE AGENTIA	
Algemene werkplaatsinrichting (zie advies 2.2)	-

Voor de punten waar u aandacht dient aan te schenken vindt u adviezen in de volgende rubriek.

2. Adviezen

Wij vestigen uw aandacht op de volgende punten:

2.1. Toiletten algemeen (Station Brussel-Zuid)

Toilet mannen

- erg vuil hoog kantelraampje(staat open voor verluchting)
- defecte zeepdispenser
- handdroger buiten dienst-volgestopt met gebruikte papieren handdoekjes(er is een afvalbak-vol!)

Toilet vrouwen

- erg vuil hoog kantelraampje(staat open voor verluchting)
- defecte zeepdispenser

2.2. Algemene werkplaatsinrichting (Station Brussel-Zuid)

Halteplaats-wachtzone bussen De Lijn ea

- maatregelen ikv CORONA:affiche ivm aanpak hangt uit op de halteplaats in de beide landstalen(enkel de term" lijnwinkel "werd niet omgezet in het frans)
- dienstregeling op 2 grote borden-het glas van 1 bord uitgebreid beschadigd,gebarsten(risico op uitvallen bij wat heviger wind?)
- ticketautomaat:buiten dienst
- op de perrons:ontbrekende afvalbakken(of deels afgebroken) waardoor ook heel wat zwerfvuil. De glazen wanden van de halteplaatsen zijn zeer vuil+ met grafitti. Ook het dak en van de halteplaatsen zijn zeer vuil-niet erg aangename omgeving voor de reizigers.,maar ook voor de chauffeurs

Lokaal" ex-lijnwinkeltje"

- waterbedeling-geen bekertjes aanwezig.Chauffeurs hebben hun geisol.flessen en bekers meegekregen
- serverkast-niet afgesloten-status van een stekkerdoos?-toegangsdeur moet waarschijnlijk open blijven om oplopende temperatuur onder controle te houden?
- verlichting? de sensor is defect-er is geen aan-knop! Enkel voldoende verlichting door het openhouden van de buitendeur waardoor de passage van de reizigers op het voetpad belemmerd wordt

IDEWE zal u graag verder adviseren bij het zoeken naar werkbare en aanvaardbare oplossingen.