

IDEWE vzw

Regio BRUSSEL
Esplanade 1 B4
1020 Brussel

Tel. 02/2373324
Fax 02/2300569
brussel@idewe.be
www.idewe.be

VVM - DE LIJN
STELPLAATS ANDERLECHT
TECHNIEK
BERGENSE STEENWEG 1179
1070 ANDERLECHT

AANSLUITINGSNUMMER

539665-0

BETREFT

Ons bezoek op 18/08/2020 op bovenvermeld adres in toepassing van de Wet Welzijn op het Werk.

DATUM

20/08/2020

DEELNEMERS

■■■■■■ - IPA-veiligheid
■■■■■■ - werknemersafgev. CPBW
■■■■■■ - dienst gebouwen
■■■■■■ - dienst gebouwen

Geachte,

Wij danken u voor uw vriendelijke ontvangst tijdens het bedrijfsbezoek van Groep IDEWE.

Dit verslag en/of de opgestelde preventieprofielen kunnen een belangrijke bijdrage leveren bij de uitwerking van uw risicoanalyse, op basis waarvan preventiemaatregelen dienen genomen of ingepland te worden. Risicoanalyse is een permanente opdracht voor u als werkgever, teneinde de risico's binnen uw organisatie te kennen en te beheersen. Het bedrijfsbezoek is een momentopname en bevat een niet limitatieve opsomming van adviezen. Deze adviezen hebben betrekking op de aan ons getoonde locaties en werkposten.

U kan deze verslagen digitaal terugvinden op uw klantenportaal "My IDEWE". Heeft u nog geen login, neem dan contact op met de klantenservice van uw regionaal IDEWE-kantoor. Via uw My IDEWE kan u o.a. uw personeelslijst raadplegen, updaten en actualiseren. Hierdoor worden risico's en preventieprofielen sneller toegekend en krijgt u een volledig overzicht van het preventiegebeuren binnen uw onderneming.

Dit verslag kan door de overheidsdienst belast met het toezicht op het welzijn op het werk worden opgevraagd en dient u te bewaren. Voor verdere bijstand en hulp betreffende veiligheid, gezondheid en hygiëne kan u steeds op onze diensten een beroep doen.

Met vriendelijke groeten,

■■■■■■
Preventieadviseur arbeidsarts
■■■■■■@idewe.be

1. Bevindingen

Tijdens het bezoek aan uw onderneming werden de volgende aandachtspunten geëvalueerd:

Legende

++	Voldoende, normaal geregeld.
+	Voldoende, maar minimaal geregeld.
-	Onvoldoende, verbeteringen te voorzien.
--	Onvoldoende, slecht geregeld.

1.1. Onderneming algemeen

Aandachtspunt	Score
OMGEVING EN FYSISCHE AGENTIA	
Algemene werkplaatsinrichting (zie advies 2.1)	-

Voor de punten waar u aandacht dient aan te schenken vindt u adviezen in de volgende rubriek.

2. Adviezen

Wij vestigen uw aandacht op de volgende punten:

2.1. Algemene werkplaatsinrichting

Dienst gebouwen

Nog een ruime voorraad affiches/posters en vloerstickers aanwezig-kunnen nog gebruikt worden ikv maatregelen CORONA

Atelier:de ebikes worden er niet opgeladen,wel geplaatst om diefstal te voorkomen(is al gebeurd in het verleden)

Ventilator-kan enkel gebruikt worden wanneer slechts 1 persoon aanwezig is

Loods:de asbesthoudende platen zijn deels afgebroken

Atelier 2 "reserve-werkplaats"-enkel een interimkracht aanwezig

De vensters-raamwerk is in slechte staat. Er wordt aangeven dat mogelijks een dubbele beglazing nog wordt aangebracht

Atelier 1:niemand aanwezig-allerlei werktuigen en materiaal liggen verspreid over de vloer,de poorten staan open,bakstenen komen los uit de buitenmuren

-plafond bestaat uit asbesthoudende platen

-nieuwe poorten? Wordt blijkbaar/mogelijks bekeken

IDEWE zal u graag verder adviseren bij het zoeken naar werkbare en aanvaardbare oplossingen.