

IDEWE vzw
Regio HASSELT
Kunstlaan 14
3500 Hasselt

Tel. 011/249470
hasselt@idewe.be

VVM - DE LIJN
STELPLAATS HASSELT
EXPLOITATIE
CRUTZENSTRAAT 5
3500 HASSELT

AANSLUITINGSNUMMER
539527-2

BETREFT
Ons bezoek op 23/09/2020 op bovenvermeld adres in
toepassing van de Wet Welzijn op het Werk.

DATUM
12/01/2021

Geachte,

Wij danken u voor uw vriendelijke ontvangst tijdens het bedrijfsbezoek van IDEWE.

Mijn bevindingen op 23-09-20 waren:

Stelplaats Hasselt (oude locatie)

- Zolang het gebouw nog gebruikt wordt, dient de info op de borden geactualiseerd te worden;
- Status noodverlichting is niet gekend;
- Orde en netheid kan beter;
- Wie is verantwoordelijk?
- Hoe zit het met de instructies voor het poetsen?

Lijnwinkel Hasselt

- Er staat een fiets binnen;
- Orde en netheid is in orde;
- Thuiswerk dient optimaal gefaciliteerd te worden;
- Er lopen geen kabels over de vloer;
- Agressie procedure balie UZK is niet gekend/ontbreekt;
- Verzamelplaats kan het beste in samenspraak met NMBS/ACW/ACV aangeduid worden;

Stelplaats Hasselt

- Circulatieplan te optimaliseren rekening houdende met de toestromen op bepaalde tijdstippen;
- Ventilatie gaderobe kasten TD is niet adequaat;
- Maximum aantal personen in vergader- en opleidingslokalen is overal goed aangegeven. Stoelen staan ver genoeg uiteen;
- Thuiswerk dient optimaal gefaciliteerd te worden;
- De flexplekken zijn voorzien van hoog-laag bureaus;
- Wat is het beleid ten aanzien van planten?
- Wat is het beleid ten aanzien van koffiezet automaten en frigo's?
- In de werkplaats is staat een niet-geborgde gasfles;
- De kleine plaatjesknipper is onveilig (zie ook Lanaken en Sint Truiden);

- De hefbrug voor de bussen is beveiligd o.a. auditief. Vanaf het bedieningspaneel kan men echter niet de gehele ruimte naast de bus overzien;
- Er is een ruime in de werkplaats voorzien van oude bureaustoelen. Het is beter hier een uniforme oplossing voor te vinden;
- Voor het werken aan de daken steeds de dakwerk standen te gebruiken;
- Blusapparaten dienen altijd vrij toegankelijk te zijn;
- Kantoren boven: 2^e nooduitgang te voorzien door sleutelkastje te voorzien naar trapgedeelte;
- Kantoor belbus centrale/dispatching: zonnewering is aangevraagd. Akoestiek problemen dienen nog opgelost te worden;

Dit verslag kan door de dienst belast met het toezicht op het welzijn op het werk worden opgevraagd en dient u te bewaren. Voor alle vragen betreffende veiligheid, gezondheid en hygiëne kunt u ons steeds raadplegen.

Met vriendelijke groeten,


Preventieadviseur arbeidsarts
@idewe.be

www.idewe.be

ISO 9001 gecertificeerd • Ondernemingsnummer 0409.862.612 • RPR Leuven • Certifié ISO 9001 • Numéro d'entreprise 0409.862.612 • RPM Louvain
KBC/CBC BE86 7364 0218 0050 • Belfius BE71 7995 5047 2069 • BNP Paribas Fortis BE90 0018 7272 4032