

IDEWE vzw
Regio ANTWERPEN
Entrepotkaai 15
2000 Antwerpen

Tel. 03/2188383
antwerpen@idewe.be

VVM - DE LIJN
DIRECTIE ANTWERPEN
PERSONEELSBELEID
GROTEHONDSTRAAT 58
2018 ANTWERPEN 1

AANSLUITINGSNUMMER
539675-9

BETREFT
Ons bezoek op 24/09/2020 op bovenvermeld adres in toepassing van de Wet Welzijn op het Werk.

DATUM
05/10/2020

DEELNEMERS

■■■■■■■■■■ - IPA-veiligheid
■■■■■■■■■■ - Werknemersafgevaardigde
■■■■■■■■■■ - werknemersafgev. CPBW
■■■■■■■■■■ (en collega) - dienst gebouwen

Geachte,

Wij danken u voor uw vriendelijke ontvangst tijdens het bedrijfsbezoek van Groep IDEWE.

Dit verslag en/of de opgestelde preventieprofielen kunnen een belangrijke bijdrage leveren bij de uitwerking van uw **risicoanalyse**. Een risicoanalyse is een permanente opdracht voor u als werkgever om de risico's binnen uw organisatie te kennen en te beheersen. Via onze bedrijfsbezoeken werken we mee aan uw risicoanalyse en stellen we preventiemaatregelen voor. Onze verslaggeving van het periodiek bedrijfsbezoek geeft een beeld van de risicoanalyse op **collectief** niveau. De risicoanalyse op niveau van de **werkpost/functie** is terug te vinden in de preventieprofielen. De koppeling van het preventieprofiel aan elke werknemer zorgt voor een risicoanalyse op **niveau van de werknemer**.

Het bedrijfsbezoek is een momentopname en bevat een niet-limitatieve opsomming van adviezen. Deze adviezen hebben betrekking op de aan ons getoonde locaties en werkposten.

U vindt dit verslag digitaal terug op uw gratis klantenzone "My IDEWE" (my.idewe.be).

Via uw klantenzone vindt u naast de verslagen ook blanco invuldocumenten terug. Tevens raadpleegt en actualiseert u er uw personeelslijst. Hierdoor worden risicocodes en preventieprofielen sneller toegekend en krijgt u een volledig overzicht van het preventiegebeuren binnen uw onderneming.

U moet dit verslag bewaren, want de overheidsdienst die belast is met het toezicht op het welzijn op het werk kan het verslag opvragen.

Aarzel niet om ons te contacteren als u vragen hebt over veiligheid, gezondheid en hygiëne.

Met vriendelijke groeten,

■■■■■■■■■■
Preventieadviseur arbeidsarts
■■■■■■■■■■@idewe.be

1. Bevindingen

Tijdens het bezoek aan uw onderneming werden de volgende aandachtspunten geëvalueerd:

1.1. Onderneming algemeen

Aandachtspunt	Score
ORGANISATIE	
Uithangbord (zie advies 2.1)	-

Voor de punten waar u aandacht dient aan te schenken vindt u adviezen in de volgende rubriek.

2. Adviezen

Wij vestigen uw aandacht op de volgende punten:

2.1. Uithangbord

De werkgever moet op een goed toegankelijke plaats in zijn onderneming een uithangbord voorzien, waarop hij berichten en voorstellen kan aanbrengen die bestemd zijn voor het personeel. Op het uithangbord moeten de coördinaten van de externe preventiedienst worden aangebracht. De naam van de externe dienst IDEWE dient vermeld te worden, alsmede het adres, telefoonnummer, faxnummer en mailadres van de IDEWE-regio waarbij de onderneming is aangesloten. Indien iedere werknemer over elektronische post beschikt, mag hij zijn boodschappen ook via het intern netwerk verspreiden.

WOW-affiches op meerdere plaatsen te vernieuwen

IDEWE zal u graag verder adviseren bij het zoeken naar werkbare en aanvaardbare oplossingen.

3. Adviezen ter informatie

3.1. Algemene werkplaatsinrichting

Het gebouw is heden grotendeels leeg, immers erg veel personeelsleden hebben heden home office (maatregel ikv CORONA)

- Sommige werkplekken geven de indruk overhaast verlaten te zijn. Creatie van "rommelhoeken" = verzameling van zakken, dozen, ...

- Tal van schermen, stoelen en zelfs werktafels zijn niet meer op de werkplek aanwezig.

- Ongeopende post. Elke dienst zou een werkplan moeten hebben over hoe hier mee dient te worden omgegaan (scanning? ophaling?)

- In koelkasten worden nog etenswaren teruggevonden, ruim over de verbruiksdatum

Status van de muren op meerdere plaatsen o.a. in de traphall achteraan

Schade aan de vloer in de gang naar verzending toe tgv gebruik van een transpalet. Open vraagstelling naar de lokatie van verzending in het gebouw (waarom boven en niet aan ingang?)

Defecte verlichting o.a. op de preventiedienst

Enkele diensten

- serverlokaal beheer gebouwen: schade aan het plafond tgv een waterlek

- planning (5 personen aanwezig - vaste plaatsen): plaatsing van plexieglazen schermen wat aanleiding geeft tot soms hinderlijke reflecties.. Gekende temperatuursproblemen. Tafeloppervlak wordt zelf gereinigd, wipen aanwezig. Het gemelde probleem rond het poetsen werd onmiddellijk opgepikt door dienst gebouwen

- ICT: het leslokaal is niet CORONA-proof daar men te dicht bij elkaar kan zitten

- Op sterkstroom is er een back up - lokaal tgv uitval van het technisch controlecentrum op de Italialei.

- Verloren voorwerpen - slechts tewerkstelling van 1 medewerkster. De dienst zal op termijn verhuizen naar de vroegere kasdienst. De kelder wordt bijna niet meer gebruikt, wat momenteel leidt tot de aanwezigheid van veel materiaal (o.a. kleding) aan de "interne" trap