

IDEWE vzw
Regio MECHELEN
St.-Katelijnestraat 154
2800 Mechelen

Tel. 015/280050
mechelen@idewe.be

VVM - DE LIJN
STELPLAATS GRIMBERGEN
TECHNIEK
BRUSSELSESTEENWEG 2
1850 GRIMBERGEN

AANSLUITINGSNUMMER
539661-9

BETREFT
Ons bezoek op 30/09/2020 op bovenvermeld adres in toepassing van de Wet Welzijn op het Werk.

DATUM
05/10/2020

DEELNEMERS

■■■■■ - IPA-veiligheid
■■■■■ - werknemersafgev.CPBW
■■■■■ - dienst gebouwen
■■■■■ - wnd brigadier

Geachte,

Wij danken u voor uw vriendelijke ontvangst tijdens het bedrijfsbezoek van Groep IDEWE.

Dit verslag en/of de opgestelde preventieprofielen kunnen een belangrijke bijdrage leveren bij de uitwerking van uw **risicoanalyse**. Een risicoanalyse is een permanente opdracht voor u als werkgever om de risico's binnen uw organisatie te kennen en te beheersen. Via onze bedrijfsbezoeken werken we mee aan uw risicoanalyse en stellen we preventiemaatregelen voor. Onze verslaggeving van het periodiek bedrijfsbezoek geeft een beeld van de risicoanalyse op **collectief** niveau. De risicoanalyse op niveau van de **werkpost/functie** is terug te vinden in de preventieprofielen. De koppeling van het preventieprofiel aan elke werknemer zorgt voor een risicoanalyse op **niveau van de werknemer**.

Het bedrijfsbezoek is een momentopname en bevat een niet-limitatieve opsomming van adviezen. Deze adviezen hebben betrekking op de aan ons getoonde locaties en werkposten.

U vindt dit verslag digitaal terug op uw gratis klantenzone "My IDEWE" (my.idewe.be).

Via uw klantenzone vindt u naast de verslagen ook blanco invuldocumenten terug. Tevens raadpleegt en actualiseert u er uw personeelslijst. Hierdoor worden risicocodes en preventieprofielen sneller toegekend en krijgt u een volledig overzicht van het preventiegebeuren binnen uw onderneming.

U moet dit verslag bewaren, want de overheidsdienst die belast is met het toezicht op het welzijn op het werk kan het verslag opvragen.

Aarzel niet om ons te contacteren als u vragen hebt over veiligheid, gezondheid en hygiëne.

Met vriendelijke groeten,

■■■■■
Preventieadviseur arbeidsarts
■■■■■@idewe.be

1. Bevindingen

Tijdens het bezoek aan uw onderneming werden de volgende aandachtspunten geëvalueerd:

1.1. Onderneming algemeen

Aandachtspunt	Score
SCHADE & RISICO	
Oogdouches (zie advies 2.1)	-
Veiligheidsverlichting (zie advies 2.2)	-
ORGANISATIE	
Uithangbord (zie advies 2.3)	-
UITRUSTING - MATERIEEL	
Zijn er gepaste sociale voorzieningen aanwezig en worden deze onderhouden? (zie advies 2.4)	-
Gebruikte arbeidsmiddelen en maximale beperking risico's (zie advies 2.5)	-
OMGEVING EN FYSISCHE AGENTIA	
Algemene werkplaatsinrichting (zie advies 2.6)	-

Voor de punten waar u aandacht dient aan te schenken vindt u adviezen in de volgende rubriek.

2. Adviezen

Wij vestigen uw aandacht op de volgende punten:

2.1. Oogdouches

Door de aard van de activiteiten in uw onderneming adviseren wij u de installatie van oogdouches in alle ruimten waar gewerkt wordt met stoffen die behoren tot de volgende gevarenklassen: bijtend of irriterend voor de huid, ernstig oogletsel of oogirritatie. Deze kan u herkennen aan de volgende gevarenpictogrammen:



In dat geval dienen er oogdouches goed bereikbaar aanwezig te zijn.

Deze moeten voorzien zijn van een aanvoer van zuiver, lauw en stromend water. Oogdouches moeten snel bereikbaar zijn en eenvoudig te bedienen.

De oogspoelfontein in de werkplaats(vlakbij het kantoor van de brigadier en de trap naar boven)is defect

2.2. Veiligheidsverlichting

De Codex III-3 - Brandpreventie op de arbeidsplaatsen - stelt in art.11 dat de evacuatiewegen, uitgangen en nooduitgangen moeten uitgerust zijn met een veiligheidsverlichting.

Veiligheidsverlichting wordt hier gedefinieerd als de verlichting die, wanneer de locatie in gebruik is en van zodra de normale kunstmatige verlichting uitvalt, de herkenning en het veilig gebruik van de voorzieningen voor evacuatie op elk moment verzekert en die, om elk risico op paniek te voorkomen, een verlichting voorziet die de aanwezigen toelaat om de evacuatiewegen te herkennen en te bereiken.

Dit impliceert dat veiligheidsverlichting een aparte elektrische voeding moet hebben (bv. onder de vorm van batterijen of een elektrogeengroep).

Controle:

Veiligheidsverlichting dient minimum jaarlijks nagezien te worden door een bevoegd persoon aangeduid door de werkgever. Hierbij controleert men de werking en efficiëntie van de verlichtingsinstallatie. Eén van de controles is een autonomie van 1 uur (volgens EN 1838 punt 4.2.5). De controle moet schriftelijk vastgelegd worden (bv. via logboek).

Installatie:

De manier van installeren ligt ook vast in de norm EN 1838. De evacuatiewegen moeten verlicht worden, meer bepaald iedere richtingsverandering, ieder niveauverschil, ook alle treden van trappen.

De noodverlichting is afunctioneel op meerdere plaatsen. Is er een onderhoudscontract?

2.3. Uithangbord

De werkgever moet op een goed toegankelijke plaats in zijn onderneming een uithangbord voorzien, waarop hij berichten en voorstellen kan aanbrengen die bestemd zijn voor het personeel. Op het uithangbord moeten de coördinaten van de externe preventiedienst worden aangebracht. De naam van de externe dienst IDEWE dient vermeld te worden, alsmede het adres, telefoonnummer, faxnummer en mailadres van de IDEWE-regio waarbij de onderneming is aangesloten.

Indien iedere werknemer over elektronische post beschikt, mag hij zijn boodschappen ook via het intern netwerk verspreiden.

WOW-affiche uit te hangen

2.4. Zijn er gepaste sociale voorzieningen aanwezig en worden deze onderhouden?

Op verdieping-geen tewerkstelling van vrouwen

Kleedruimte man/vrouw:

-zeep? geen dispensers bij de mannen, wel bij de vrouwen, maar leeg

-handdoek?

-schoenen en kledij op de kasten en op de vloer

Sanitair

-mannen: 1 urinoir buiten dienst ikv CORONA-zeepdispenser leeg

-vrouwen: zeepdispenser ook leeg

Refter met keukenblok en met ventilator

-scherm: staat het uit of is het defect?

-waterdispenser: onderhoud zou gebeurd zijn in 05/2019-regelmatig te reinigen (oa het wateropvangbakje)

-onderhoud van de toestellen?

2.5. Gebruikte arbeidsmiddelen en maximale beperking risico's

Wanneer bij het gebruik van arbeidsmiddelen het niet mogelijk is de veiligheid en de gezondheid van de werknemers volledig te waarborgen.

Voor het opensnijden van kartondozen wordt een lemmer zonder handvat gebruikt!!! Het gebruik van een correct mes kan reeds bijdragen tot het voorkomen van snijwonden.

2.6. Algemene werkplaatsinrichting

Werkplaats

-vraag naar periodiek onderhoud van pistons/mobele hefblokken?

-kantoor brigadier: effectiviteit van de verluchting?

-goederenlift aanwezig-keuring?

Kelder

-bij elke flinke regenbui staat de vloer vol water. Dit leidt tot schade aan het materiaal en toestellen (werden op paletten geplaatst, maar toch vaak nog onvoldoende hoog)+ steeds terugkerende kosten voor reiniging

-mogelijks in relatie met de constructiewijze in de afval-waterput (of de aanwezigheid van afval zelf) waarbij een rooster iets boven het niveau van het waterpeil ligt (instroom water is dan makkelijk bij de minste verhoging van het peil)

-aandachtspunt vormt ook de wijze van aflopen van water op het terrein

Heden was de kelder droog, maar erg stoffig en zanderig. Oud materiaal en toestellen (oa printer) nog weg te halen

IDEWE zal u graag verder adviseren bij het zoeken naar werkbare en aanvaardbare oplossingen.