

IDEWE vzw
Regio ANTWERPEN
Entrepotkaai 15
2000 Antwerpen

Tel. 03/2188383
antwerpen@idewe.be

VVM - DE LIJN - CENTR.D.
LIJNWINKEL ANTWERPEN
MARKETING EN VERKOOP
GROTEHONDSTRAAT 58
2018 ANTWERPEN 1

AANSLUITINGSNUMMER
539696-5

BETREFT
Ons bezoek op 23/02/2021 op bovenvermeld adres in
toepassing van de Wet Welzijn op het Werk.

DATUM
25/03/2021

DEELNEMERS

■■■■■■■■■■ - IPA-veiligheid
■■■■■■■■■■ - werknemersafgev CPBW
■■■■■■■■■■ - werknemersafgev CPBW
■■■■■■■■■■ - procesverbeteraar

Geachte,

Wij danken u voor uw vriendelijke ontvangst tijdens het bedrijfsbezoek van IDEWE.

Risicoanalyse is een permanente opdracht voor elke werkgever teneinde de risico's binnen uw organisatie te kennen en te beheersen. Dit verslag en/of de opgestelde risicoprofielen kunnen een belangrijke bijdrage leveren bij de uitwerking van uw risicoanalyse, op basis waarvan preventiemaatregelen dienen te worden genomen of ingepland.

Dit verslag kan door de dienst belast met het toezicht op het welzijn op het werk worden opgevraagd en dient u te bewaren. Voor alle vragen betreffende veiligheid, gezondheid en hygiëne kunt u ons steeds raadplegen.

Met vriendelijke groeten,

■■■■■■■■■■
Preventieadviseur arbeidsarts
■■■■■■■■■■@idewe.be

1. Bevindingen

Tijdens het bezoek aan uw onderneming werden de volgende aandachtspunten geëvalueerd:

Legende

++	Voldoende, normaal geregeld.
+	Voldoende, maar minimaal geregeld.
-	Onvoldoende, verbeteringen te voorzien.
--	Onvoldoende, slecht geregeld.

1.1. Mechelen

Aandachtspunt	Score
OMGEVING EN FYSISCHE AGENTIA	
Algemene werkplaatsinrichting (zie advies 2.1)	-

Voor de punten waar u aandacht dient aan te schenken vindt u adviezen in de volgende rubriek.

2. Adviezen

Wij vestigen uw aandacht op de volgende punten:

2.1. Algemene werkplaatsinrichting (Mechelen)

Wachtlokaal chauffeurs (tegenover station NMBS)-plaatsing van alcoholgel(verdeling)aan de toegang

- opvolging van het onderhoud(een regelmatig terugkerende klacht)? De afvalzakken worden meegenomen in een bus richting stelplaats
- drankautomaat:naast waterflesjes,ook REDBULL (hoog cafeine-gehalte)aanwezig+koffie-automaat+waterbedeling
- microgolfoven-koelkast(buiten gebruik)
- tafels en stoelen-geen COVID-aanduiding naar welke zitplaatsen evt kunnen gebruikt worden
- keukenblok-kastjes in minder goede staat-gebruik van papieren handdoekjes
- EHBO-kofferje:quasi leeg-enkel nog wat watte(gebruik werd meerdere jaren geleden al afgeraden) en een kleefpleister aanwezig!!
- sanitair:status van de muren?-geen verluchting via het raam mogelijk

Lijnwinkel(op plein voor stationsgebouw)

- als COVID-maatregel wordt de toegang voor de klanten beperkt,maar waarom toch geen 2-richtingen mogelijk? Als mededeling hangt uit dat men voor een lijnkaart naar de boekenwinkel in het station moet?? De ticketautomaat is defect.
- loket voor chauffeurs-geen kasverrichtingen meer-geen gebruik meer van de waterverdeler-brandbusapparaat nazicht in augustus 2020
- lijnwinkel versie 2.0-2 aparte loketten met een "doorgeefluik" tussen beiden. Het tweede loket is bereikbaar via de wachtzone voor de klanten.Veel bedrading en elektrische verwarmingsvuurtjes onder het loket(de verwarming van de lokalen vormt blijkbaar een probleem. Achter de loketten is er nog kantoortje met een koelkast-fungeert als eetruimte en als stapelruimte voor oa folders(beschikbare ruimte wordt maximaal gebruikt)
- boven is er nog steeds een refter-sanitair is in de kelder-het zouden geen waterlekken meer zijn,maar de muren vertonen nog duidelijk waterschade.De brede opening tussen muur en traptreden is er nog steeds

IDEWE zal u graag verder adviseren bij het zoeken naar werkbare en aanvaardbare oplossingen.