

Nummer	Naam	Gemeente	Toestand
000068	Gentpoortbrug	Brugge	toestand 2: aanvaardbaar
000493	Steenbruggebrug	Brugge	toestand 4: slecht
000633	Katlijnepoortbrug Brugge draaibrug	Brugge	toestand 2: aanvaardbaar
000634	Brug Bovenhoofd Dampoortsluis	Brugge	toestand 2: aanvaardbaar
000635	Brug Benedenhoofd Dampoortsluis	Brugge	toestand 4: slecht
000636	Warandeburg	Brugge	toestand 2: aanvaardbaar
000640	Brug over Coupuresluis	Brugge	toestand 1: goed
000641	Brug Bovenhoofd Oude Dampoortsluis	Brugge	toestand 2: aanvaardbaar
000643	Boudewijnbrug beweegbaar deel bovenhoofd verbindingssluis	Brugge	toestand 5: zeer slecht
000663	Duinenbrug Voet- en Fietsbrug	Brugge	toestand 3: matig
000664	Ketsbrug	Brugge	toestand 3: matig
000665	Canadabrug Manitobabrug Buffelbrug Bizonbrug	Brugge	toestand 2: aanvaardbaar
000688	Brug B4	Brugge	toestand 2: aanvaardbaar
000689	Predikherenbrug te Brugge	Brugge	toestand 1: goed
000690	Molenbrug	Brugge	toestand 1: goed
000691	Sint Annabrug te Brugge	Brugge	toestand 1: goed
000692	Strooibrug in Brugge	Brugge	toestand 2: aanvaardbaar
000693	Carmersbrug	Brugge	toestand 1: goed
000694	Snaggaardbrug	Brugge	toestand 1: goed
000695	Brug over Guldenvlietstuw	Brugge	toestand 1: goed
000696	Brug onder linkeroever Kanaal Brugge-Oostende	Brugge	toestand 2: aanvaardbaar
001062	Voetbrug bij ingang Bruggeoise Nivelles	Brugge	toestand 4: slecht
001520	Draaibrug Noord in de N34 / Oude Sasbrug / Visartbrug	Brugge	toestand 3: matig
001523	Brug in N34 over spoorweg	Brugge	toestand 2: aanvaardbaar
001786	Onderdoorgang rotonde Koning Albert I Laan - brug kant zuid	Brugge	toestand 1: goed
002222	Tunnel XXVII Diksmuide Heirweg	Brugge	toestand 2: aanvaardbaar
002240	Brug XXV Doornstraat	Brugge	toestand 2: aanvaardbaar
002241	Brug XXIX Torhoutsesteenweg	Brugge	toestand 2: aanvaardbaar
002274	Overwelving Zuidervaart Maalesteenweg	Brugge	toestand 2: aanvaardbaar
002280	Boudewijnbrug vast gedeelte	Brugge	toestand 2: aanvaardbaar
002297	Brug van Mylle Kanaal Brugge-Oostende	Brugge	toestand 3: matig
002298	Brug N9 N31	Brugge	toestand 2: aanvaardbaar
002299	Katlijnepoortbrug Brugge R30	Brugge	toestand 4: slecht
002301	Kerkebeek Overwelving	Brugge	toestand 3: matig
002302	Kerkebeek Overwelving	Brugge	toestand 2: aanvaardbaar
002307	Brug O1 in N31 over spoorlijn 66	Brugge	toestand 2: aanvaardbaar
002308	Brug Heidelbergstraat	Brugge	toestand 2: aanvaardbaar
002311	Waggelwaterbrug	Brugge	toestand 3: matig
002312	Brug Waggelwaterstraat over Bevrijdingslaan	Brugge	toestand 4: slecht
002313	Lage Brug over spaarbekken	Brugge	toestand 3: matig
002314	Oude Kanaalarm Overwelving	Brugge	toestand 1: goed
002712	Buitenvestingsgracht Overwelving	Brugge	toestand 1: goed
002901	Brug Spoorwegstelplaats Flandria	Brugge	toestand 2: aanvaardbaar
002903	Brug van Zuylen	Brugge	toestand 2: aanvaardbaar
002910	Stuwbrug Katlijnepoort	Brugge	toestand 2: aanvaardbaar
002911	Overwelving Zuidervaart Altebijstraat	Brugge	toestand 2: aanvaardbaar
002912	Overwelving Zuidervaart Gentpoort op- en afwaarts Brugge	Brugge	toestand 4: slecht
002915	Lurquinstuwbrug	Brugge	toestand 2: aanvaardbaar
002916	De Zutterbrug	Brugge	toestand 1: goed
002917	Gemeneweidebrug	Brugge	toestand 2: aanvaardbaar
002918	Van De Castelebrug	Brugge	toestand 2: aanvaardbaar
002919	Bakkersbrug	Brugge	toestand 2: aanvaardbaar
002991	Inkoking Heist Leopoldskanaal	Brugge	toestand 3: matig
002994	Dudzelebrug over Leopoldskanaal Brug V Zelzate	Brugge	toestand 3: matig
003007	Inkoking Heist Afleidingskanaal Leie	Brugge	toestand 3: matig
003620	Dudzelebrug over Schipdonkkanaal Brug V Zelzate	Brugge	toestand 3: matig
004964	Brug K010 over spoorlijn 51A en 51B	Brugge	toestand 2: aanvaardbaar
004982	Spoorwegbrug Sint-Pieters over N9	Brugge	toestand 3: matig
005145	Tunnel Torhoutsesteenweg - gesloten gedeelte	Brugge	toestand 1: goed
005158	Dampoortbrug Zijdelings Hoofd	Brugge	toestand 2: aanvaardbaar
005576	Spoorwegbrug Dudzele	Brugge	toestand 2: aanvaardbaar
005733	Overwelving Smedenpoortvesting	Brugge	toestand 3: matig
005795	Brug over Elizabetlaan Oostzijde	Brugge	toestand 1: goed
005887	Speelmansreivesting Overwelving	Brugge	toestand 3: matig
005888	Augustijnenrei overwelving	Brugge	toestand 2: aanvaardbaar
005889	Leonardusstuwbrug Saspleinbrug	Brugge	toestand 2: aanvaardbaar
005919	Ezelsbrug	Brugge	toestand 1: goed
005920	Mariabrug	Brugge	toestand 1: goed
005950	Buitenvestingsgracht Overwelving	Brugge	toestand 3: matig
005951	Binnenvestingsgracht Overwelving	Brugge	toestand 2: aanvaardbaar
005952	Buitenvestingsgracht Overwelving	Brugge	toestand 3: matig
005954	Buitenvestingsgracht Overwelving	Brugge	toestand 2: aanvaardbaar
005984	Binnenvestingsgracht Overwelving	Brugge	toestand 3: matig

006002	Tunnel 't Zand	Brugge	toestand 1: goed
006003	Binnenvestingsgracht Overwelving	Brugge	toestand 2: aanvaardbaar
006092	Brug Nr 4 noordelijke zeekant over zeesluis P. Vandamme	Brugge	toestand 2: aanvaardbaar
006093	Brug Nr 3 zuidelijke zeekant over zeesluis P. Vandamme	Brugge	toestand 2: aanvaardbaar
006094	Brug Nr 2 noordelijke landkant over zeesluis P. Vandamme	Brugge	toestand 2: aanvaardbaar
006095	Brug Nr 1 zuidelijke landkant over zeesluis P. Vandamme	Brugge	toestand 2: aanvaardbaar
006295	Kerkebeek Overwelving	Brugge	toestand 3: matig
006325	Straussbrug Zuid	Brugge	toestand 2: aanvaardbaar
006329	Kruispoortbrug II	Brugge	toestand 2: aanvaardbaar
006360	Tunnel Gistelsesteenweg - brug	Brugge	toestand 2: aanvaardbaar
006538	Tunnel in Legeweg - tunnel	Brugge	toestand 1: goed
006591	Ophaalbrug Benedenhoofd Verbindingsluis	Brugge	toestand 2: aanvaardbaar
006881	Tunnel Noord B1 Ro-Ro Terminaltoegang	Brugge	toestand 1: goed
006882	Tunnel Zuid Kustbaan	Brugge	toestand 1: goed
006886	Brug B2 + B3 over spoor naar Westerhoofd	Brugge	toestand 2: aanvaardbaar
007190	Overwelving Zuidervaart Katelijnepoort	Brugge	toestand 2: aanvaardbaar
007272	Herdersbrug	Brugge	toestand 3: matig
008069	Brugcomplex Pieter Troostlaan	Brugge	toestand 1: goed
008090	Brugcomplex Goltziusweg	Brugge	toestand 1: goed
008091	Brugcomplex Albert II-laan over spoorweg	Brugge	toestand 1: goed
008111	Krakelebrug	Brugge	toestand 5: zeer slecht
008287	Brugcomplex Engelandstraat	Brugge	toestand 1: goed
008437	Hefbrug voor voetgangers en fietsers Conzett Of IJzerhekenbrug	Brugge	toestand 5: zeer slecht
008446	Fiets- en voetbrug N34 de Lichtenlijn	Brugge	toestand 1: goed
008454	IJspuutbrug voet- en fietsbrug	Brugge	toestand 1: goed
008514	Fietsbrug aan de Boudewijnbrug	Brugge	toestand 3: matig
008647	Voet- en fietstunnel Wittemolenstraat + toegangshelling	Brugge	toestand 1: goed
008648	Tunnel N31 Ronde Koningin Astridlaan - gesloten gedeelte	Brugge	toestand 2: aanvaardbaar
008661	Fiets- en voetgangerstunnel Boeveriepoort	Brugge	toestand 2: aanvaardbaar
008688	Voet- en fietsbrug Kanaaleiland	Brugge	toestand 1: goed
008708	Houten fiets- en voetbrug over de Zuidervaart	Brugge	toestand 2: aanvaardbaar
008727	Fietsbrug Zuid Koningin Astridlaan	Brugge	toestand 1: goed
008728	Fietsbrug Noord Koningin Astridlaan	Brugge	toestand 2: aanvaardbaar
008743	Onderdoorgang rotonde Koning Albert I Laan - brug kant noord	Brugge	toestand 1: goed
008774	Voet- en fietsbrug Tillegemstraat	Brugge	toestand 2: aanvaardbaar
008861	Vorkvormige fietsbrug complex N31-N397	Brugge	toestand 4: slecht
008889	Gentlebrug fietsbrug in N31 thv Spreeuwenstraat	Brugge	toestand 1: goed
008909	Scheepsdalebrug	Brugge	toestand 1: goed
009066	Brug Chartreuseweg N31	Brugge	toestand 1: goed
009067	Fietsbrug Chartreuseweg over N31	Brugge	toestand 1: goed
009103	Voetgangersbrug ter hoogte van Brug van Mylle	Brugge	toestand 1: goed
009111	Kokers Balkonrotonde	Brugge	toestand 1: goed
009167	Spoorwegtunnel K003 spoorlijn 51 en Lisseweegse Vaart	Brugge	toestand 1: goed
009168	Tunnel en U-bak K012/K013 Lisseweegse vaart - Stationsweg	Brugge	toestand vereist (toestand niet gekend)
009169	Tunnel en U-bak K015/K016 Stationsweg spoorlijn 51A en 51B	Brugge	toestand vereist (toestand niet gekend)
009170	Brug K021 passage Lisseweegsevaart onder Kruipuit	Brugge	toestand vereist (toestand niet gekend)
009171	Fietsbrug K025 Zwaantjeshofstraat over Zijdelingsevaart	Brugge	toestand vereist (toestand niet gekend)
009172	Fietsbrug K026 Vaneweg over Zijdelingse Vaart	Brugge	toestand vereist (toestand niet gekend)
009173	Viaduct K031 over spoorlijn 51A en 51B en Stationsweg	Brugge	toestand 2: aanvaardbaar
009174	Viaduct K032 over spoorlijn 51A en 51B ten westen Boudewijnkanaal	Brugge	toestand 2: aanvaardbaar
009175	Beweegbare Brug K033 en vast toegangsov. K115/K116/K117/K118	Brugge	toestand 1: goed
009176	Viaduct K034 ten oosten van Boudewijnkanaal	Brugge	toestand 2: aanvaardbaar
009177	Fietstunnel en U Bak K037 Vaneweg	Brugge	toestand vereist (toestand niet gekend)
009178	Brug K041 Oostelijke Havenrandweg over A11	Brugge	toestand 1: goed
009179	Spoorwegtunnel Spoorlijn 51b	Brugge	toestand 1: goed
009180	Brug K045 aansluiting N300 over Schipdonk en Leopoldkanaal	Brugge	toestand 1: goed
009181	Brug K046 over Schipdonk en Leopoldkanaal	Brugge	toestand 1: goed
009183	Fietstunnel en U bak K049 Zonnebloemweg	Brugge	toestand vereist (toestand niet gekend)
009211	Brug K111 N31 Zeelaan met Stationsweg (verkeerswisselaar A11 met N31)	Brugge	toestand vereist (toestand niet gekend)
009212	Viaduct K112 (verkeerswisselaar A11 met N31)	Brugge	toestand vereist (toestand niet gekend)
009213	U-bak K113 (verkeerswisselaar A11 met N31)	Brugge	toestand vereist (toestand niet gekend)
009216	Brug K128 over Lisseweegsevaart	Brugge	toestand vereist (toestand niet gekend)
009217	Fietsbrug K130 Interhavenrandweg over Eivoordebeek	Brugge	toestand vereist (toestand niet gekend)
009326	Keermuur K42 aan tunnel over spoorlijn 51B	Brugge	toestand vereist (toestand niet gekend)
009332	Keermuren aan brug B2 + B3 over spoor naar Westerhoofd	Brugge	toestand 1: goed
009347	Voet- en fietsbrug ten westen Canadabrug	Brugge	toestand 1: goed
009348	Voet- en fietsbrug ten oosten Canadabrug	Brugge	toestand 1: goed
009352	Tunnel Complex Sint Andries	Brugge	toestand vereist (toestand niet gekend)
009353	Brug complex Sint-Andries	Brugge	toestand 2: aanvaardbaar
009544	Tunnel Gistelsesteenweg - keermuren kant noord	Brugge	toestand 2: aanvaardbaar
009545	Tunnel Gistelsesteenweg - keermuren kant zuid	Brugge	toestand 2: aanvaardbaar
009552	Tunnel N31 Ronde Koningin Astridlaan - keermuren kant noord	Brugge	toestand 2: aanvaardbaar
009553	Tunnel N31 Ronde Koningin Astridlaan - keermuren kant zuid	Brugge	toestand 2: aanvaardbaar
009554	Tunnel Torhoutsesteenweg - keermuren kant noord	Brugge	toestand 1: goed

009555	Tunnel Torhoutsesteenweg - keermuren kant zuid	Brugge	toestand 1: goed
009556	Tunnel in Legeweg - keermuren kant noord	Brugge	toestand 1: goed
009557	Tunnel in Legeweg - keermuren kant zuid	Brugge	toestand 1: goed
009560	Onderdoorgang rotonde Koning Albert I Laan - keermuren kant noord	Brugge	toestand 1: goed
009561	Onderdoorgang rotonde Koning Albert I Laan - keermuren tussen de rotonde	Brugge	toestand 1: goed
009562	Onderdoorgang rotonde Koning Albert I Laan - keermuren kant zuid	Brugge	toestand 1: goed
009573	Brug over Elizabetlaan Westzijde	Brugge	toestand vereist (toestand niet gekend)
011135	Tweelingentunnel N350	Brugge	toestand 1: goed
011136	Tweelingentunnel N350 - keermuren noord	Brugge	toestand 1: goed
011137	Tweelingentunnel N350 - keermuren zuid	Brugge	toestand 1: goed
011142	Keermuur naast Tweelingenkoker	Brugge	toestand 2: aanvaardbaar
011143	Fietstunnel kleiputten Heist	Brugge	toestand vereist (toestand niet gekend)
011145	Fietstunnel Kleiputten Heist keermuren west	Brugge	toestand vereist (toestand niet gekend)